

DEKRA Polska - Centrala
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A
tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Rzeczoznawca: Paweł Pałys

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0047289
Producent	JEEP
Model	Grand Cherokee 99-05
Typ/wersja	Gr.Cherokee 4.7 Overland
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1919
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2495
Rozstaw osi 1/2	2690
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	4701
Moc silnika [KM/kW]	258/190
Skrzynia biegów	automatyczna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	LU6849L
VIN	1J8G2E8J24Y126301
Data 1. rejestracji	14-04-2004
Data 1. rej. w Polsce	05-09-2005
Data nast. bad. techn.	12-06-2010
Rok produkcji	2004
Stan licznika [km]	182 062 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/wielowarstwowy metalizowany
Data oględzin	2011-08-10

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Savero, MP71	245/70 R16 107T	40 %
	lewe	Savero, MP71	245/70 R16 107T	40 %
tylnia	prawe	Savero, MP71	245/70 R16 107T	40 %
	lewe	Savero, MP71	245/70 R16 107T	40 %

Wyposażenie standardowe

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 23. Osłony pod podwoziem |
| 2. Airbag kierowcy i pasażera | 24. Pamięć ustawień lusterek i fot. kierowcy |
| 3. Antena radiowa zintegrowana z szybą | 25. Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 4. Czujnik deszczu | 26. Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych |
| 5. Dach suwany, elektryczny | 27. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 6. EVBP-elektronicz. rozdział sił hamowania | 28. Przyciemniające się lusterko wsteczne |
| 7. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 29. Radio CD |
| 8. Elektr. regulowane siedzenia przednie | 30. Relingi dachowe |
| 9. Fotochromatyczne szyby | 31. System nagłośnienia Infinity |
| 10. Immobilizer | 32. Szyba tylna ogrzewana |
| 11. Kierownica ze sterowaniem radia | 33. Szyby barwione |
| 12. Klimatyzacja automatyczna | 34. Tapicerka materiałowo - skórzana |
| 13. Komputer pokładowy | 35. Tempomat |
| 14. Koło kierownicy skóra/drewno | 36. Trzecie światło stop |
| 15. Kurtyny powietrzne | 37. Tylna szyba uchylana w kłapie bagażnika |
| 16. Listwy boczne w kolorze nadwozia | 38. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 17. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 39. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 18. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 40. Wycieraczka szyby tylnej |
| 19. Mech. regulacja położenia kierownicy | 41. Wykończenie wnętrza w drewnie |
| 20. Napęd 4x4 | 42. Zamek centralny |
| 21. Ogrzewanie przednich foteli | 43. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 22. Osłona przestrzeni bagażowej | 44. Światła przeciwmgielne |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Pakiet Edycja specjalna 'Black Pearl' | - |
| 2. Szyby boczne-tylne przyciemniane | - |

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 16" z ogumieniem | - |
| 2. Hak holowniczy stały | - |
| 3. Instalacja gazowa sekwencyjna (data montażu 23.04.2010) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienie

Inne

Ważność badania technicznego	-
Wcześniejsze naprawy	-
Konieczne naprawy	-
Stan dbałości o pojazd	-
Stwierdzone braki, usterki, uszkodzenia	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2011 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-08-2011

Rzecznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego
NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Przedział grubości powłoki lakierowej		Uwagi
						od	do	
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie	liczne			160	1570	
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie	liczne			230	355	odpryski powłokilakierowej na krawędzi
Drzwi	przed. l.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	liczne	na krawędzi		210	365	
Błotnik	przed. l.	zarysowanie	liczne			215	775	
Pok. kom. silnika		zarysowanie	liczne			230	1440	
Dach		zarysowanie	liczne			130	720	miejscowe ślady korozji
Błotnik	przed. p.	wgniecenie		w części przedniej		205	245	zarysowanie liczne
Drzwi	przed. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	liczne	na krawędzi		80	230	
Drzwi	tyln. p.	ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	liczne	na krawędzi				
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie	liczne			50	110	
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		wgniecenie		w części środkowej		235	695	

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

wzmocnienia boczne przednie L i P oraz wzmocnienie czołowe noszą liczne ślady nie profesjonalnej naprawy oraz liczne ślady intensywnej korozji.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Uwagi
Lampa zespolona	tyln. l.	zarysowanie				
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie				
Zderzak	przed.					połamany
Lusterko zew.	praw.					połamana obudowa, złamane
Zderzak	tyln.	ubytek materiału				wgniecenie, pod powłoką lakierową widoczny kolor czerwony

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Listwy ochronne boczne - liczne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej

Listwy zgarniające szyb drzwi PP, PL, TL, TP - ślady intensywnej korozji

Sterowniki szyb bocznych oraz lusterek - nie sprawność działania.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Uwagi
Wykładzina podłogowa		ślady zużycia mat.				liczne zaplamienia/zanieczyszczenia
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.				liczne zaplamienia/zanieczyszczenia
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.				
Pas bezpieczeństwa	tyln. p.					brak obudowy zamka, nie sprawność działania zamka
Podsufitka		ślady zużycia mat.				liczne zarysowania i odkształcenia, zanieczyszczenia
Osłona p.słoneczna	przed. l.					połamane zaczepy
Radioodbiornik						połamana obudowa, pęknięty wyświetlacz, nie sprawność działania
Konsola środkowa		pęknięcie				liczne uszkodzenia w miejscach zamocowania
Deska rozdzielcza		zarysowanie				
Pedał gazu		niekompletny(a)				

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Silnik		nietypowe odgłosy pracy					utrudniony rozruch, nierównomier na praca
Skrzynia biegów		głośna praca/nietypowe odgłosy pracy					nie sprawność działania
Akumulator		zużyty(a)					wyczerpany

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Brak możliwości weryfikacji w warunkach okazania, wymagana weryfikacja w warunkach warsztatowych.
Tarcze kół (4 szt.) silnie zanieczyszczone, liczne głębokie zarysowania na krawędzi.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Pompa wspomagania		nietypowe odgłosy pracy					całkowita nie sprawność działania

Stan techniczny układu kierowniczego

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Brak możliwości weryfikacji w warunkach okazania, wymagana weryfikacja w warunkach warsztatowych.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Brak możliwości weryfikacji w warunkach okazania, wymagana weryfikacja w warunkach warsztatowych.
Tarcze hamulcowe i okładziny cierne osi P i T - zużyte.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Brak możliwości weryfikacji w warunkach okazania, wymagana weryfikacja w warunkach warsztatowych.

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Obowiązkowe

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
----------------	---------------	--------------------	-----------------------	----------------	---------	--	-------

Gaśnica		brak				
Trójkąt ostrzegawczy		brak				

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Uwagi
Apteczka p. pomocy		brak				
Kpl. narzędzi		brak				

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz: Nie dostateczny stan techniczny pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Ukryty wyłącznik zapłonu.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

W dniu wykonania oceny technicznej przedstawiono pojazd z silnie zanieczyszczonym nadwoziem, w stopniu uniemożliwiającym jednoznaczny weryfikację stanu powłoki lakierowej.

W dniu wykonania oceny technicznej udostępniono jeden klucz do uruchomienia pojazdu.

W dniu wykonania oceny technicznej okazano pojazd w stanie wysokiego zaniedbania. Uruchomienie silnika możliwe tylko na zasilaniu gazowym, ze źródła prądu zewnętrznego. jazda próbna nie możliwa. Pojazd nie posiada tabliczki znamionowej.

W okazywanym stanie pojazd nie spełnia warunków dopuszczenia do ruchu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Rok produkcji - nie weryfikowano - przyjęto w oparciu o dane Zleceniodawcy.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Wzmocnienie czołowe, wzmocnienie BL



Fot. 16.
Wzmocnienie czołowe, wzmocnienie BP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Pas bezpieczeństwa TP



Fot. 18.
Podsufitka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Osłona p.słoneczna PL



Fot. 20.
Fotel PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Deska rozdzielcza



Fot. 22.
Pedal gazu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Błotnik TL, zderzak T, lampa TL



Fot. 24.
Błotnik TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Drzwi TL



Fot. 26.
Listwa zgarniająca TL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Listwa zgarniająca PL



Fot. 28.
Drzwi PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Lusterko L



Fot. 30.
Tarcza koła PL

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Zderzak P, błotnik PL



Fot. 32.
Zderzak P

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Pokrywa silnika



Fot. 34.
Zderzak P, błotnik PP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Błotnik PP



Fot. 36.
Lusterko P

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Listwa zgarniająca PP, TP



Fot. 38.
Drzwi PP

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Błotnik TP



Fot. 40.
Zderzak T

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak T



Fot. 42.
Pokrywa T

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Dach