

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/90691/19/12/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-12-2019

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Tomasz Osipowicz
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0118335	HYUNDAI, Elantra 16-19, Elantra 1.6 CRDi Comfort				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1582	136/100	manualna	99 315	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW4F644	KMHD841UAHU108535		11-05-2016/2016	11-05-2021	Niebieski/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 07-01-2020

Miejsce oględzin:

Księcia Witolda
R. Dmowskiego 7
50-203 Wrocław

Pojazd użytkowany przez:

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent hamowania, Automatyczne włączanie świateł, Bluetooth, Chromowana osłona chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elementy deski rozdzielczej w kolorze czarnym o wysokim połysku, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazda USB + AUX, Gniazdo USB w schowku, HAC - system kontroli podjazdu, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z jonizatorem i systemem odszraniania, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Listwy pod bocznymi szybami - chromowane, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka do makijażu, podświetlane, Przedni podłokietnik, Radio CD z MP3 z 5 calowym wyświetlaczem LCD, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik, Uchwyty do instalacji fotelika dziecięcego, Uchwyty na kubki - przód/tył, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zestaw wskaźników Supervision 3,5 FT (monochromatyczny), Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45, Lakier metalik, Pakiet Zimowy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Fulda, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 R17 91H	6,0 mm
	lewe	Fulda, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 R17 91H	6,0 mm
tylna	prawe	Fulda, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 R17 91H	7,0 mm
	lewe	Fulda, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 R17 91H	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Wykładzina dachu		zabrudzenie	0.2
2	Drzwi przednie L		zarysowanie, odpryski lakieru, ślady korozji	
3	Błotnik tylny R		wgniecenie, zarysowanie	0.4

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Błotnik tylny F R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tarcza koła przedniego L		zarysowanie	
2	Tarcza koła tylnego L		zarysowanie	
3	Błotnik przedni R		zarysowanie, długość cm:< 1	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

S



Fot. 26

Instrukcja obsługi



Fot. 27

Błotnik przedni prawy (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28

Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 29

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 30

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 32

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ. 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Drzwi przednie lewe (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 35

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)




Fot. 37

Drzwi przednie lewe (ślady korozji)



Fot. 38

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 39

Podsufitka (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 40

Podsufitka (zabrudzenia)