



Z nami kupisz
pewne auto!

Pewne Auto – Sprawdź auto przed zakupem

www.autonamiare.com.pl

fb: @autonamiare

**RAPORT PRZED ZAKUPOWY POJAZDU
WYKONANY DLA PAŃSTWA PRZEZ FIRME PEWNE AUTO – Sprawdź auto przed
zakupem.**

Dane podstawowe

Data inspekcji	22.06.2016	VIN	ZAR93700XXXXXXXXX
Marka i Model	Alfa Romeo GT	Przebieg	168000
Pojemność	1800 cm3	Pochodzenie auta	Niemcy
Moc	140 KM	Rocznik	2009
Skrzynia biegów	Manualna	Data 1 rejestracji	04.2009
Rodzaj paliwa	PB	Cena	16000
Rodzaj umowy	Umowa cywilna	Badanie techniczne	03.2017
Ubezpieczenie	08.2016	Komplet dokumentów	TAK

Uwagi: Auto od prywatnego właściciela, brak jednak dokumentów potwierdzających serwis, brak dokumentów z Niemiec – sprzedający kupił samochód w komisie.

Pomiary powłoki lakierniczej

Element	Wartość min	Wartość max	Ślady demontażu
Maska	180	200	Tak
Błotnik przód lewy	190	220	Tak
Drzwi przód lewe	180	210	Tak
Wnęka przód lewa	80	80	Brak
Drzwi tył lewe	xxx	xxx	Xxx
Wnęka tył lewa	xxx	xxx	Xxx
Błotnik tył lewy	110	120	Brak
Kłapa bagażnika	120	140	Tak
Błotnik tył prawa	160	1190	-
Drzwi tył prawe	Xxx	Xxx	Xxx
Wnęka tył prawa	Xxx	Xxx	Xxx
Drzwi przód prawe	190	220	Brak
Wnęka przód prawa	80	170	Brak
Błotnik przód prawy	110	120	Brak
Dach	110	120	Brak

Uwagi: Sprzedający nic nie wie o historii auta – takie już kupił – sam nie sprawdzał auta przed zakupem jedynie ocenił je zaprzyjaźniony mechanik. Samochód wykazuje na poważne uszkodzenia zwłaszcza prawej strony, zaledwie kilka elementów w oryginalne. Powierzchnie szpachlowane zajmują dość duże powierzchnie.



Z nami kupisz
pewne auto!

Pewne Auto – Sprawdź auto przed zakupem

www.autonamiare.com.pl

fb: @autonamiare

Szyby

	Rocznik	Producent
Przód	2009	Alfa
Tył	2009	Alfa
Prawe przednie drzwi	2010	Alfa
Prawe tylne drzwi	Xxx	xxx
Lewe przednie drzwi	2009	Alfa
Lewe tylne drzwi	Xxx	Xxx
Boczne szybki prawe	2007	Alfa
Boczne szybki lewe	2009	Alfa

Uwagi: Rocznik szyb wskazują, że boczne szyby z prawej strony były wymieniane – najprawdopodobniej zakupiono i użyto używanych szyb pochodzących z takiego samego modelu.

Opony i felgi

	Lewy przód	Lewy tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ opony	Letnie	Letnie	Letnie	Letnie
Producent i model	Nexen	Nexen	Nexen	Nexen
Data produkcji	2007	2007	2007	2007
Rozmiar	225x45x17	225x45x17	225x45x17	225x45x17
Felga rodzaj	Alu	Alu	Alu	Alu
Stan felgi	4/5	3/5	2/5	4/5
Bieżnik opony	4,2-4,4	4,8-4,9	4,0-4,2	4,7-4,9

Uwagi:

Opony stare w kiepskiej kondycji, 2 felgi mocno odrapane o krawężniki. Brak 2 kompletu opon.

Komora silnika

Wew stan maski, mata wygłuszająca	Ok, brak uszkodzeń, rdzy itp.			
Olej	Stan	Ok	Rodzaj	Pólsyntetyk 10w40
Płyn chłodniczy	Stan	OK	Kolor	Różowy
Płyn hamulcowy	Stan	OK	Rodzaj	Brak danych
Płyn wspomagania	Stan	OK	Rodzaj	Brak danych
Wycieki	Tak/ Nie	Uwagi: Brak widocznych wycieków płynów.		

Uwagi: Silnik suchy, brak wycieków. Do wymiany pasek klinowy jest popękany i rolka bo mocno hałasuje.



Z nami kupisz
pewne auto!

Pewne Auto – Sprawdź auto przed zakupem

www.autonamiare.com.pl

fb: @autonamiare

Wnętrze auta

Tapicerka rodzaj	Skóra	Stan	Dobry	Skóry w bardzo dobrym stanie
Wykładziny	OK	Stan	Dobry	Normalne zabrudzenia
Podsufitka	OK	Stan	Dobry	Normalny stan zużycia
Deska rozdzielcza	OK	Stan	Średni	Widać ślady demontażu, sporo uszkodzeń.
Kierownica	Ok	Stan	Dobry	Kierownica adekwatna do przebiegu

Uwagi: Widać ewidentne ślady wypadku i demontażu wnętrza samochodu. Jedynie skóry w stanie bardzo dobrym – wyglądają trochę jak z innego auta.

Wyposażenie

Autoalarm	Brak	Komputer pokładowy	Ok
Elektryczne szyby przód	Ok	Nawigacja fabryczna	Brak
Elektryczne szyby tył	Brak	Immobiliser	Ok
Elektryczne lusterka	Ok	Światła do jazdy dziennej	Brak
Automatyczne składane lusterka	Brak	Webasto	Brak
Radio fabryczne	Ok	Centralny zamek	Ok
Radio nie fabryczne	-	Tempomat	Brak
Obsługa CD	Tak	Bluetooth	Brak
Obsługa MP3	Brak	Kierownica wielofunkcyjna	Ok
Gniazdo USB	Brak	Klimatyzacja manualna	-
Światła ksenonowe	Brak	Klimatyzacja automatyczna	Ok
Elektrycznie sterowane fotele	Ok	Czujniki parkowania przód	Brak
Podgrzewane fotele przód	Ok	Czujniki parkowania tył	Brak
Sensor zmierzchu	Ok	Kamera cofania	Brak
Sensor deszczu	Ok	Asystenci jazdy (np. asystent pasa ruchu)	Brak

Uwagi:

Wyposażenie auta sprawne – wszystkie elementy działają.

Jazda próbna

Odpalanie na zimnym	Ok	Bez problemów, jedynie hałasująca rolka
Odpalanie na ciepłym silniku	Ok	Bez problemów, jedynie hałasująca rolka
Dymienie z rury wydechowej	Ok	Nie stwierdzono, nawet po przegazowaniu
Przyśpieszanie	Ok	Auto przyśpiesza prawidłowo
Hamowanie	Ok	Brak niepokojących odgłosów czy zachowań auta
Skrzynia biegów	!!!	Problem z 3 biegiem, słychać zgrzyty.
Zawieszenie	Ok	Brak odgłosów świadczących o usterkach
Hamulec ręczny	Ok	Działa poprawnie
*Instalacja gazowa	-	Brak

Uwagi:

Samochód przyśpiesza prawidłowo, podczas jazdy próbnej stwierdzono usterkę skrzyni biegów, problemy z redukcją biegów z 3 na 2 – słychać zgrzyty – możliwe uszkodzenie synchronizatorów.



Z nami kupisz
pewne auto!

Pewne Auto – Sprawdź auto przed zakupem

www.autonamiare.com.pl

fb: @autonamiare

Wizyta na SKP

Tarcze przód	Ok
Klocki przód	Klocki do wymiany
Tarcze tył	Ok
Klocki tył	Nie dawno zmieniane
Zawieszenie przód lewy	Ok – brak uwag
Zawieszenie przód prawy	Ok – brak uwag.
Zawieszenie tył lewy	Ok – brak uwag
Zawieszenie tył prawy	Ok – brak uwag

Uwagi:

Zawieszenie w bardzo dobrym stanie, jedynie stwierdzono przednie klocki do wymiany.
Od spodu widać ślady naprawy blacharskiej na prawej stronie auta – podwozie zabezpieczone przed korozją.

Diagnostyka komputerowa

Czy diagnostyka komputerowa wykazała jakieś błędy?

Tak

Nie

Opis:

Błędy dotyczące problemów z radiem, jednak działało prawidłowo.

Błąd klimatyzacji – ta jednak działa poprawnie.

Samochód ma umieszczone oporniki zamiast poduszek po prawej stronie – nie prawidłowe wartości.

Nie udało się zweryfikować przebiegu przy użyciu diagnostyki.

Czy polecamy auto jako warte zakupu?

TAK

WARUNKOWO

NIE

Uzasadnienie:

Auto po poważnym wypadku, wiele elementów malowanych – bardzo duże powierzchnie szpachlowane.

Na prawym boku widać już po woli efekt osiadania szpachli – w niedługim czasie może dojść do pęknięć.

Samochód silnikowo jest ok, do wymiany rozrząd gdyż nie był wymieniany. Pasek klinowy i rolka.

Klocki przód. Auto ma problemy ze skrzynią biegów – co prawda wchodzi one prawidłowo, ale wrzucenie 3 biegu i redukcja z 3 na 2 to ogromne zgrzyty – możliwe że winne są synchronizatory.

W naszej opinii auto nie warte zakupu, wymaga sporych nakładów ponadto nie zapewni odpowiedniego bezpieczeństwa swoim pasażerom podczas wypadku. Naprawa auta została zrobiona na szybko, niechlujnie po najniższych kosztach.