

BILAN EXPERT

(185 points de contrôle)

Genre : **VP**
Kms compteur : **120217**
1ère mise en circulation : **09/08/2010**















Marque : **VOLKSWAGEN**

Modèle : **GOLF Break d**
































Couleur : **Gris clair metal**

N° de série : **WVWZZZ1KZAM704056**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (13 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
Echappement , Pollution (7 points de contrôle)			-Echappement : mauvaise fixation Av

CONFORT-SECURITE

IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE , Avertisseur sonore (30 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
TRAIN (8 points de contrôle)			-Essieu : déformation importante
TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)			-Pneumatiques : usure importante Avg Avd
FREINAGE (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
SUSPENSION (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)		  	-Aspect soubassement : déformation importante longeron brancard milieu , plancher ar g d milieu -Réservoir de carburant détérioré Tôle pare chaleur de la ligne d'échappement détérioré Réserve berceau Av -Carter de protection moteur détérioré , Carter de protection de soubassement détérioré
ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)		 	-Carrosserie : choc important calandre / rayure(s) -Carrosserie : traces de réparation Av , Ar , latD , latG
INTERIEUR (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)		  	-Tenue cap : Tire fortement à droite -Bruit boite de vitesse -Bruit au roulage : Bruit bande de roulage

Bilan Expert effectué par

GROUPE AUTO-SÉCURITÉ

Site de Caudan
Parc Ccal de Kerjean
56520 PONT-SCORFF
Tél. 02 97 85 39 39

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence : 2101318

Appréciation globale

