



BCA Zustandsbericht

Hüsges Gruppe[®]
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE

Technische Daten / Grundprüfungen			
Berichtsnummer	BC00078934	Farbe	14 - Silber Metallic blau
Hersteller	Ford	Polsterart	Stoff
Modell	S-Max 2.0 TDCi	Erstzulassung	14.08.2008
Aufbauart	KOM - Kombi	Kilometerstand	130815
Fzg.Ident/Fabr.Nr.	WF0SXXGBWSXXXXXXX	ccm/kW	1997/103
Re-Import	Unbekannt	Anzahl Schlüssel	2
Kraftstoff	Diesel	Vorbesitzer	1
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Vorschäden	-
Differenzbesteuert	Unbekannt	Letzter Service	121046
Besichtigungsdatum	08.08.2011	Letztes Service Datum	15.04.2011
Besichtigungsort	Hamburg	Service Heft verfügbar	Ja
Besichtiger		Service Heft gepflegt	-

Montierte Räder : Sommer - Stahlfelgen		
Reifen	Reifentyp	Profiltiefe
Vorne Links	215/60/16/H	6 mm
Vorne Rechts	215/60/16/H	6 mm
Hinten Links	215/60/16/H	5 mm
Hinten Rechts	215/60/16/H	5 mm

Nicht-Montierte Räder : Winter - Stahlfelgen		
Reifen	Reifentyp	Profiltiefe
Vorne Links	215/60/16/H	3 mm
Vorne Rechts	215/60/16/H	3 mm
Hinten Links	215/60/16/H	5 mm
Hinten Rechts	215/60/16/H	5 mm

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges
Bankverbindung
Deutsche Bank AG, Krefeld
Kto-Nr. 1048206
BLZ 320 500 00

Krefelder Str. 297
47877 Willich
Tel.: (0 21 54) 42 88 88
Fax: (0 21 54) 42 77 24
E-Mail: info@huesges-gruppe.de
www.huesges-gruppe.de



Reg-Nr.: Q1 0104082

Gesellschaftsform:
GmbH
Ort: Willich
Gerichtsstand: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung
BBA Arndt Hüsges
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Hüsges



Begutachtungen

Serienausstattung / Sonderausstattung

- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sitzheizung vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Aussenspiegel elektr.
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Servolenkung
- Klimaautomatik
- Elektrische Fensterheber
- Knieairbag Fahrerseite
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anhängerkupplung
- Kopfairbags
- Radio CD
- Seitenairbag
- Leuchtweitenregulierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Bemerkungen

- Diverse Oberflächenkratzer vorhanden. PDC hat Funktionsstörungen.
- Angaben über Vorschäden können nur im Rahmen von Lackschichtmessungen gemacht werden.
- Diverse Nachlackierungen



Innenbegutachtung

1	Armaturenbrett - Vorne	Spaltmaß
---	------------------------	----------



Außenbegutachtung

2	Motorhaube - Vorne	Verformt (leicht)
3	Tür - Hinten - Links	1 Delle
4	Heckdeckel - Hinten	1 Delle
5	Dachrahmen	1 Delle
6	Dachrahmen	1 Delle
	Motorhaube - Vorne	Nachlackiert
	Kotflügel - Vorne - Links	Nachlackiert
	Tür - Vorne - Links	Nachlackiert
	Heckdeckel - Hinten	Nachlackiert



Sonstige Hinweise

7	KM-Stand	
---	----------	--



Hüsches Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE

Bildarstellungen



Vorne Links



Vorne Rechts



Hinten Rechts



Hinten Links



Innenraum



Tacho



Hüsches Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



Tankdeckel



Felgen



Mittelkonsole



Sonstiges



Nicht-Montierte Räder



1. Armaturenbrett - Vorne
Spaltmaß



Hüsches Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



2. Motorhaube - Vorne
Verformt (leicht)



3. Tür - Hinten - Links
1 Delle



4. Heckdeckel - Hinten
1 Delle



5. Dachrahmen
1 Delle



6. Dachrahmen
1 Delle



7. KM-Stand