



BCA Zustandsbericht

Technische Daten / Grundprüfungen			
Berichtsnummer	BC00097699	Farbe	14 - Silber Metallic Schwarz
Hersteller	Ford	Polsterart	Stoff
Modell	S-Max 2.0 TDCi	Erstzulassung	11.10.2007
Aufbauart	KOM - Kombi	Kilometerstand	155455
Fzg.Ident/Fabr.Nr.	WF0SXXGBWS7J87941	ccm/kW	1997/103
Re-Import	Unbekannt	Anzahl Schlüssel	2
Kraftstoff	Diesel	Vorbesitzer	1
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Vorschäden	Unbekannt
Differenzbesteuert	Unbekannt	Letzter Service	140181
Besichtigungsdatum	02.02.2012	Letztes Service Datum	26.07.2011
Besichtigungsort	Groß Gerau	Service Heft verfügbar	Ja
Besichtiger		Service Heft gepflegt	Ja

Montierte Räder : Winter - Alufelgen		
Reifen	Reifentyp	Profiltiefe
Vorne Links	215/60/16/H	4 mm
Vorne Rechts	215/60/16/H	4 mm
Hinten Links	215/60/16/H	5 mm
Hinten Rechts	215/60/16/H	5 mm

Nicht-Montierte Räder : Sommer - Alufelgen		
Reifen	Reifentyp	Profiltiefe
Vorne Links	235/45/18/Y	3 mm
Vorne Rechts	235/45/18/Y	3 mm
Hinten Links	235/45/18/Y	5 mm
Hinten Rechts	235/45/18/Y	5 mm

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges
Bankverbindung
Deutsche Bank AG, Krefeld
Kto-Nr. 1048206
BLZ 320 500 00

Krefelder Str. 297
47877 Willich
Tel.: (0 21 54) 42 88 88
Fax: (0 21 54) 42 77 24
E-Mail: info@huesges-gruppe.de
www.huesges-gruppe.de



Reg-Nr.: Q1 0104082

Gesellschaftsform:
GmbH
Ort: Willich
Gerichtsstand: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung
BBA Arndt Hüsges
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Hüsges



Begutachtungen

Serienausstattung / Sonderausstattung

- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Panoramadach (Glas)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Eingebautes Navigationsgerät
- Aussenspiegel elektr.
- Dritte Sitzreihe
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Servolenkung
- Klimaautomatik
- Xenonlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anhängerkupplung
- Getönte Scheiben
- Kopfairbags
- Bordcomputer
- Radio CD
- Seitenairbag
- Tempomat
- Elektrische Fensterheber

Bemerkungen

- Diverse Oberflächenkratzer vorhanden. Hagelschaden. 7.Sitzer.



Innenbegutachtung

1	Tür - Vorne - Links : Verkleidung	Beschädigt
2	Tür - Vorne - Links : Verkleidung	Beschädigt



Außenbegutachtung

3	Windschutzscheibe - Vorne	Steinschlag
4	Kotflügel - Vorne - Links	Hagelschaden
5	Kotflügel - Vorne - Links	Hagelschaden
6	Tür - Vorne - Links	Hagelschaden
7	Tür - Hinten - Links	Hagelschaden
8	Seitenwand - Hinten - Links	Hagelschaden
9	Dach	Hagelschaden
10	Dach	Hagelschaden
11	Dach	Hagelschaden
12	Dach	Hagelschaden
13	Dachrahmen	Hagelschaden
14	Dachrahmen	Hagelschaden
15	Heckdeckel - Hinten	Hagelschaden
16	Heckdeckel - Hinten	Hagelschaden
17	Seitenwand - Hinten - Rechts	2 Dellen
18	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
19	Kotflügel - Vorne - Rechts	Hagelschaden



Sonstige Hinweise

20	Dämmmatte	Beschädigt
	Klimaanlage	Nicht möglich, Zu kalt



Hüsge Gruppe[®]
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE

Bildarstellungen



Vorne Links



Vorne Rechts



Hinten Rechts



Hinten Links



Innenraum



Tacho



Hüsches Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE




Tankdeckel



Felgen



Mittelkonsole



Sonstiges



Nicht-Montierte Räder



1. Tür - Vorne - Links : Verkleidung Beschädigt



Hüsches Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



2. Tür - Vorne - Links : Verkleidung
Beschädigt



3. Windschutzscheibe - Vorne
Steinschlag



4. Kotflügel - Vorne - Links
Hagelschaden



5. Kotflügel - Vorne - Links
Hagelschaden



6. Tür - Vorne - Links
Hagelschaden



7. Tür - Hinten - Links
Hagelschaden



Hüsches Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



8. Seitenwand - Hinten - Links
Hagelschaden



9. Dach
Hagelschaden



10. Dach
Hagelschaden



11. Dach
Hagelschaden



12. Dach
Hagelschaden



13. Dachrahmen
Hagelschaden



Hüsge Gruppe[®]
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



14. Dachrahmen
Hagelschaden



15. Heckdeckel - Hinten
Hagelschaden



16. Heckdeckel - Hinten
Hagelschaden



17. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen



18. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



19. Kotflügel - Vorne - Rechts
Hagelschaden



Hüsge Gruppe®
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



20. Dämmmatte
Beschädigt