

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nr VIN | ZFA25000001556570 | Siedzenia | 3 | Typ silnika (paliwa) | Diesel |
| Rok | 2008 | Typ nadwozia / l. drzwi | Van z podwyższonym dachem/4 | Turbosprężarka | Nie połączone (0012) |
| Typ | FIAT | Kolor zewnętrzny | Biały | Cyl. silnika / układ | 4/Rzędowy |
| Seria | Ducato 33 MJ | Kategoria lakieru | | Poj. skokowa silnika | 2198 |
| Model | Ducato 33MJ LH2 / 100 | Kolor wnętrza | szary | Kierownica / biegi / skrzynia biegów | Napęd przedni / 5/Manualna skrzynia biegów |
| Licznik kilometrów | 128881 | Konserwacja | 0 | Data konserwacji | 2012-03-05 |
| Numer rejestracyjny | PO892JT | Nazwa firmy | SGS Polska | Lok. inspekcji | Autorola |
| Nr konta | | Adres | | Adres | |
| Data przybycia | 2012-03-05 14:02:52 | Miasto | | Miasto | |
| Nr stanowiska | | Województwo/gmina | | Województwo/gmina | |
| Data certificatului pentru noxe | | Nr telefonu | | Nr telefonu | |
| Nr inspektora | 1698 | Data przypisania | | Data wysłania CR | |
| Data pierwszej rejestracji | 2008-10-21 | Data insp. | 2012-03-05 14:02:52 | Data druku | |











| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------|--|
| AKCESORIA | | | | | |
| ABS | Homologacja ciezarowa | Komputer pokładowy | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie | Okna elektryczne przód | |
| Poduszka powietrzna, kierowcy | Wspomaganie | Zamek centralny | | | |

| OPONY | | | | | |
|----------------|---------|-------------|----------|---------------------|------------|
| Pozycja | Bieżnik | Producent | Średnica | Rozmiar rzeczywisty | Sezon opon |
| Lewe Przednie | 4 mm | Continental | 15 | 215/70 | Lato |
| Lewe Tyłne | 5 mm | Continental | 15 | 215/70 | Lato |
| Prawe Przednie | 5 mm | Continental | 15 | 215/70 | Lato |
| Prawe Tyłne | 5 mm | Continental | 15 | 215/70 | Lato |
| Zapasowe | 4 mm | Kleber | 15 | 215/70 | Lato |

| Lista uszkodzeń | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| Ref. | Część | Typ | Istotność | Komentarze | |
| 2 | Książka serwisowa | Brak | Brak | | |
| 3 | Homologacja ciezarowa | Inne - patrz uwagi | Inne - patrz adnotacja | na 3 osoby | |
| 4 | Antena dachowa | Brak | Brak | | |
| 5 | Szyba przednia barwiona | Pęknięte szkło | 1 cm - 2 cm | | |
| 6 | Błotnik (Lewy) | Skaza lakieru | 2 cm - 3 cm | | |
| 7 | Rama drzwi kpl. (Lewy) | Wyłobiony | 15 cm - 20 cm | | |
| 8 | Uszczelka drzwi przednich (Lewy) | Przecięty | 8 cm - 10 cm | | |
| 9 | Tapicerka siedziska 1.rząd (Lewy) | Zużyty | 8 cm - 10 cm | | |
| 10 | Mechanizm ustawiania oparcia fotela (Lewy) | Brak | Brak | brak pokretla | |
| 11 | Drzwi tylne boczne (Lewy) | Wgięty z uszkodzeniem lakieru | 2 cm - 3 cm | | |
| 12 | Błotnik tylny (Prawy) | Odprysk | 2 cm - 3 cm | | |
| 13 | Próg, cz.tylna (Prawy) | Wgięty bez uszkodzenia lakieru | 2 cm - 3 cm | | |
| 14 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy) | Wgięty z uszkodzeniem lakieru | 6 cm - 8 cm | | |
| 15 | Uszczelka drzwi przednich (Prawy) | Przecięty | 6 cm - 8 cm | | |
| 16 | Popielniczka | Brak | Brak | | |
| 17 | Błotnik (Lewy) | Poprzednia naprawa | po naprawie lakierniczej | | |
| 1 | Klucz zapasowy | Brak | Brak | | |

Lista kontrolna inspekcji
 Manipulowano w liczniku kilometrów: No Pałacy: No Pojazd nie nadaje się do jazdy No

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| LISTA DOKUMENTÓW | | | | | |
| | | Obecny b Brak ě | | | |
| Kod do antynapadu/alarmu | ě | Klucz główny | b | | |
| Kod do radia | ě | Klucz zapasowy | ě | | |
| Ubezpieczenie OC | ě | Kołpaki | ě | | |
| Instrukcja obsługi do radia | ě | Instrukcja obsługi auta | b | | |
| Książka serwisowa | ě | Raport stanu dostawy | ě | | |
| Licencja transportowa | ě | Naklejka Euro | ě | | |
| Certyfikat zgodności | ě | Dowód rejestracyjny | ě | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------|
| Szacowany koszt naprawy | | | | | pln ,00 |
|  |  |  |  |  | |
| Ref 4 ; | Ref 5 ; | Ref 5 ; | Ref 6 ; | Ref 6 ; | |
|  |  |  |  |  | |
| Ref 7 ; | Ref 8 ; | Ref 7 ; 8 ; | Ref 9 ; | Ref 9 ; | |
|  |  |  |  |  | |




Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 13 ;



Ref 13 ;



Ref 14 ;



Ref 14 ;



Ref 15 ;



Ref 15 ;



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 16 ;



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard




Standard



Standard



Standard



Standard