

Nr zlecenia DEKRA: PEK(L)WAR/37637/10/12/08
 Nr zlecenia/szkody: GA4598K(33/0088/10)7/04073/10
 Data zlecenia: 08-12-2010

DEKRA Polska - Centrala
 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A
 tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Zleceniodawca:
 Mariusz Milewicz
 Pekao Leasing
 ul.Puławska 182, 02-670 Warszawa

Rzeczoznawca: Bogdan Boguszewski

Ocena stanu technicznego pojazdu

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Eurotax-Kod EC | Marka, model, typ pojazdu | | | Rodzaj nadwozia |
| | FORD, Silverado, LT | | | PIC |
| Rodzaj silnika | Pojemność [ccm] | Moc [KM/KW] | Skrzynia biegów | Stan licznika [km] (odczytany) |
| z zapłonem iskrowym | 5328 | 320/235 | automatyczna | 1 685 |
| Nr rej. pojazdu | Nr nadwozia (VIN) | Data 1-rej./rok prod. | | Następne bad. tech. |
| GA4598K | 2GCEC290691130118 | 01-01-2009/2009 | | Lakier szary/2-warstwowy metalizowany |

Data oględzin: 08-12-2010

Miejsce oględzin:

ul.zatorze 1
 02-801 Warszawa

Wyposażenie standardowe

ABS, Airbag kierowcy i pasażera, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Keyless Entry - system bezkluczykowego dostępu do samochodu, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Obrotomierz, Radio CD, Skrzynia automatyczna, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny, Światła przeciwmgielne

Wyposażenie dodatkowe

ASR, Lakier metalik, Długa kabina

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.).
 Ewentualne uwagi: (Bez uwag.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ocenę wykonano zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem rzeczoznawcy. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Uwagi odnośnie przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych

Wymieniono jedynie elementy, na których stwierdzono odstępstwa w grubości powłoki od wartości fabrycznych:

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | gr. pow. lak. [um] |
|------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | Błotnik | | 140 -pow 500 |

Opis stwierdzonych uszkodzeń

strona 1

strona 2

Inne

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|--------------------|---------------|--|------------|
| 1 | Błotnik | | Uszkodzenia nie uwzględniono w kosztorysie naprawy | |
| 2 | Kolumna kierownicy | | peknięcie:uszkodzona | |
| 3 | Pokrywa silnika | | wgniecenie, punktowe. Uszkodzenia nie uwzględniono w kosztorysie naprawy | |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

strona 3

strona 4

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30