

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/09294/12/03/09  
 Nr zlecenia/szkody: WE0504S(53/14632A8)7/10987/09  
 Data zlecenia: 09-03-2012

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-264 Warszawa, al. Krakowska 2A  
 tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

**Zleceniodawca:**  
 Karolina Kasprzak  
 Pekao Leasing Sp. z o.o.  
 ul. Pulawska 182  
 02-670 Warszawa

**Rzeczoznawca:** Grzegorz Charko

## Kosztorys naprawy pojazdu

### Dane pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0047534	<b>PORSCHE, Cayenne 02-07, Cayenne Turbo</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/wiejsc
z zapłonem iskrowym	4511	450/331	automatyczna	159 481	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	czarny/wielowarstwow y metalizowany
WE0504S(53/14...	WP1ZZ9PZ5LA80805	13-09-2004/2004	16-02-2013		

### Dane ogólne

Stawki godzinowe (netto)

Prace					
mechaniczne [zł]	blacharskie [zł]	lakiernicze [zł]	dodatkowe [zł]	elektryczne [zł]	tapicerskie [zł]
110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Baza danych: EurotaxGlass's / AZT

Indeks na części zamienne: 100 %  
 Indeks na mat. lak.: 100 %

### Koszty naprawy

#### Robocizna

Nazwa elementu/operacji	Rodzaj oper.	Czas [rbg]	Koszt [zł]
Wykładziny bagażnika	KD	2	220,00
Błotnik tylny K HL	NA	0,8	88,00
Drzwi tylne kompletne F HR	NA	2	220,00

#### Lakierowanie

Nazwa elementu/operacji	Stopień	Czas [rbg]	Materiał [zł]	Razem [zł]
Zderzak przedni a-d	K3	1,5	228,80	394,80
Drzwi tylne kompletne F HR	III	1,5	145,20	310,20
Drzwi tylne kompletne F L	SP	0,9	12,40	111,40
Błotnik tylny K HL	III	1,5	149,40	314,40
Zderzak tylny, kompletny a-d H	K3	1,4	186,90	340,90
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		2,3	71,90	324,90

Przygot.tworzywi(Praca dodatkowa)		0,8	37,30	125,30
-----------------------------------	--	-----	-------	--------

### Kalkulacja końcowa

Rodzaj kosztów	Czas [rbg]	Koszt [zł]	Normalia [zł]	Razem [zł]
Robocizna	4,8	528,00		528,00
Lakierowanie	9,9	1 089,00	832,90	1 921,90
<b>Koszt naprawy (netto)</b>				<b>2 449,90</b>
VAT (23%)				563,48
<b>Koszt naprawy (brutto)</b>				<b>3 013,38</b>

### Opis uszkodzeń

Nazwa elementu	Nr katalogowy	Rodzaj oper.	Opis uszkodzeń
Błotnik tylny K HL		NA	wgniecenie, głębokie, góra
Drzwi tylne kompletne F HL		NA	zarysowanie, głębokie, odpryski lakieru
Drzwi tylne kompletne F HR		NA	wgniecenie, głębokie, dół
Zderzak przedni a-d		NA	zarysowanie, głębokie, lew.
Wykładziny bagażnika		KD	poplamienie mocno, do prania i czyszczenia
Zderzak tylny, kompletny a-d H		KD	zarysowanie, głębokie, lew.

WY - wymiana, NA - naprawa, TS - naprawa (uszk. średnie), TM - naprawa (uszk.mocne), SP - sprawdzenie, R - regulacja, P - pomiar, KD - dodatkowy koszty, W - wyważenie, RZ - wy-izamontowanie, NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwaga:**  
 EurotaxGlass's nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części zamiennych na podstawie zamieszczonych w programie numerów producenta.