

| Numer faktury | Data faktury | Kod czynności | Opis  | Nr zlecenia | Nr rejestracyjny | Przebieg  | Dealer | Typ       | Rodzaj         | Grupa |
|---------------|--------------|---------------|---|-------------|------------------|-----------|--------|-----------|----------------|-------|
| 1429392       | 2012-08-09   | TÜV           | Hauptuntersuchung (durchl. Posten lt. §10 Abs. 1 UStG ohne Ausweis von Mwst.) | 1433818     | MKAA2387         | 124008 km | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| 1429392       | 2012-08-09   | AU            | Abgasuntersuchung   | 1433818     | MKAA2387         | 124008 km | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| 1409327       | 2010-07-26   | TÜV           | Hauptuntersuchung (durchl. Posten lt. §10 Abs. 1 UStG ohne Ausweis von Mwst.) | 1410472     | MKAA2387         | 90923 km  | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| 1409327       | 2010-07-26   | AU            | Abgasuntersuchung   | 1410472     | MKAA2387         | 90923 km  | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| 1401524       | 2009-10-15   | J979700       | Motoröl wechseln - Ottomotor  | 1401713     | MKAA2387         | 83875 km  | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| 1401524       | 2009-10-15   | L             | Licht- & Sichttest  | 1401713     | MKAA2387         | 83875 km  | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| 1401524       | 2009-10-15   | W1            | Winter-Check  | 1401713     | MKAA2387         | 83875 km  | DE0351 | SADE      | Naprawa platna | Inne  |
| Warranty      | 2009-02-24   | T118400       | Zamontowanie sprężyny dźwigni hamulca postojowego 08-R-002                    | 233390      | MK-HS 6001       | 71900 km  | DE0351 | Gwarancja | Gwarancja      | Inne  |
| Warranty      | 2003-10-24   | N100010       | Diagnostyka zasilania napięciem i komunikacji                                 | 224110      | MK-HS 6001       | 4800 km   | DE0351 | Gwarancja | Gwarancja      | Inne  |
| Warranty      | 2003-09-24   | C561210       | Cięgno giętne blokady oparcia fotela przedniego - wymiana - lewa strona       | 222370      | MK-HS 6001       | 2200 km   | DE0351 | Gwarancja | Gwarancja      | Inne  |
| Warranty      | 2003-09-24   | C006200       | Wymiana podnośnika szyby w bocznych drzwiach przednich                        | 222370      | MK-HS 6001       | 2200 km   | DE0351 | Gwarancja | Gwarancja      | Inne  |
| Warranty      | 2003-09-24   | K205120       | Uszczelnienie skrzyni biegów  | 219840      | MK-HS 6001       | 0 km      | DE0351 | Gwarancja | Gwarancja      | Inne  |
| Warranty      | 2003-        | T084900       |   | 222370      | MK-HS 6001       | 2200 km   | DE0351 | Gwarancja | Gwarancja      | Inne  |

|         |       |  |  |  |          |  |        |                         |      |  |
|---------|-------|--|--|--|----------|--|--------|-------------------------|------|--|
|         | 08-24 |  |  |  |          |  |        |                         |      |  |
| Initial |       |  |  |  | MKHS6001 |  | DE0351 | Pierwsza<br>rejestracja | Inne |  |