

**OPINIA Nr: 51/DOA/01/14**

z dnia: 2014/01/13

Wykonawca opinii : inż.: Wojciech Sowa, Karol Bączkowski

Zlecniodawca: Getin Leasing S.A.

Adres: Gwiazdzista 66 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 0147664/2013/FINA/JASC

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] I-2014

Marka: CHRYSLER Model pojazdu: 300C 5.7 Kat.  
Wersja: Hemi Aut. Nr rejestracyjny: W0 HEMI Rok prod.: 2005  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 007-00343  
Nr identyfikacyjny (VIN) 1C3HAE3H46H120042  
Data pierwszej rejestracji 2005/06/23  
Data ważności badania technicznego 2014/12/23  
Data oględzin 2014/01/10  
Wskazanie drogomierza 73261km  
Okres eksploatacji pojazdu (05/06/23-14/01/13) 103 mies.  
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) kremowy ("kość słoniowa") 2-warstwowy typu uni  
Oznaczenie typu LE  
Dop. masa całkow. 2280 kg  
Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy  
Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
Pojemność / Moc silnika 5654 ccm / 250kW (340KM)  
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 8 / widlasty / 32  
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.01-2005.08)**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                      |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 1    | ABS + EBV - korektor siły hamowania elektr.                  | 28   | Podłokietnik siedzeń tylnych                    |
| 2    | Antena radiowa w szybie tylnej                               | 29   | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera         |
| 3    | Audio System Boston Acoustic (380W, 7 głośników, subwoofer)  | 30   | Radioodtwarzacz z obsługą formatu MP3           |
| 4    | Autoalarm                                                    | 31   | Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów |
| 5    | Czujnik parkowania                                           | 32   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie          |
| 6    | Dach regulowany elektrycznie                                 | 33   | Skrzynia biegów automatyczna                    |
| 7    | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                         | 34   | Sterowanie systemem audio w kierownicy          |
| 8    | Filtr p/pyłkowy                                              | 35   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP   |
| 9    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego               | 36   | System kontroli trakcji TCS                     |
| 10   | +Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego              | 37   | System wspomagania nagłego hamowania            |
| 11   | Fotele przednie podgrzewane                                  | 38   | Szyba tylna ogrzewana                           |
| 12   | Fotele przednie regul. elektr. pamięć położenia fotela kier. | 39   | Szyby fotochromatyczne                          |
| 13   | Immobilizer                                                  | 40   | Szyby przednie i tylne regulowane elektr.       |
| 14   | Kierownica pokryta skórą                                     | 41   | Światła p/mgienne przednie                      |

|    |                                                           |    |                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 15 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                      | 42 | Światła z regulacją kąta pochylenia                      |
| 16 | Kolumna kierownicy regulowana elektr.                     | 43 | Światło dodatkowe STOP                                   |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana z pamięcią położenia        | 44 | Tapicerka ze skóry                                       |
| 18 | Koło zapasowe dojazdowe                                   | 45 | Tarcze kół alum. 18"                                     |
| 19 | Komputer pokładowy                                        | 46 | Tempomat                                                 |
| 20 | Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych     | 47 | Układ odłączania cylindrów                               |
| 21 | Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 22 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.          | 49 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                         |
| 23 | Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia                  | 50 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 24 | Napinacze przednich pasów bezp. z kontrolą naciągu        | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 25 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regul. wysokości mocowania | 52 | Zegar analogowy                                          |
| 26 | Pedały regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień        | 53 | Zmieniarka CD                                            |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                            |    |                                                          |

### BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | Wartość |
|------|----------------------------|---------|
| 1    | * Siatka mocująca bagaż    | - 15    |

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                    | Wartość |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | +Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe                     | 128     |
| 2    | +Dywaniki gumowe                                              | 15      |
| 3    | Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte drewnem (dopłata) | 101     |
| 4    | +System kontroli ciśnienia w oponach                          | 157     |
| 5    | System nawigacji satelitarnej                                 | 722     |
| 6    | +Światła do jazdy dziennej w technologii LED                  | 37      |
| 7    | +Zestaw głośnomówiący bezprzewodowy Bluetooth "Nokia"         | 35      |

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                      | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | NOKIAN TYRES 235/60 R18 V XL WR | 7,0          | 24          |
| Przednie prawe: | NOKIAN TYRES 235/60 R18 V XL WR | 5,5          | 45          |
| Tylne lewe:     | NOKIAN TYRES 235/60 R18 V XL WR | 5,5          | 45          |
| Tylne prawe:    | NOKIAN TYRES 235/60 R18 V XL WR | 5,5          | 45          |
| Zapasowe:       | *DOJAZDOWE (GOODYEAR)           |              | 10          |

### KOREKTY

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (104 mies.)           | 34 800 PLN  |
| KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM | - 15 PLN    |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE            | 1 195 PLN   |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ             | 284 PLN     |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                         | 2 926 PLN   |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                        | 294 PLN     |
| KOREKTY RÓŻNE                               | - 3 674 PLN |

| W tym:                                                   | [%]  | Wartość |
|----------------------------------------------------------|------|---------|
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | -1,5 | - 587   |
| Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu               | -1,5 | - 587   |
| Konieczne naprawy pojazdu                                | -6,4 | -2 500  |

### KOMENTARZ

Ogledzin pojazdu dokonano w obecności zlecającego, który przedłożył do wglądu :

- dowód rejestracyjny seria: DR/BAJ 1782107
- 1 klucz
- 1 kluczyk blokady syreny alarmowej
- książkę serwisową
- instrukcję obsługi pojazdu

Ostatni zapis w książce serwisowej z dn. 03-07-2012 r., przy wskazaniach drogomierza 61940 km. Poszczególne wpisy bez zachowania reżimów serwisowych przewidzianych przez producenta.

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

I. Silnik oraz układ napędowy (weryfikacja w warunkach parkingowych).

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Jednostka napędowa pracuje bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w całym spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiega prawidłowo. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów istotnych wycieków oleju na silniku i obudowie skrzyni biegów. Nie stwierdzono śladów istotnych „przepoceń” i przedmuchów oleju na elementach silnika i jego osprzęcie. Skrzynia biegów - nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy mechanizmu.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia (weryfikacja w warunkach parkingowych).

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zwieszenia kół ani układu kierowniczego. Nie stwierdzono nadmiernie podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i układu kierowniczego. Układ wydechowy, podwozie i poszczególne jego elementy z niewielkimi eksploatacyjnymi ogniskami korozji.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady napraw powłok lakierniczych:

- pokrywa komory mocowania jednostki napędowej - do 240  $\mu\text{m}$
- drzwi p.p. - do 220  $\mu\text{m}$
- drzwi t.p. - do 280  $\mu\text{m}$

Grubość powłoki lakierowej rzędu 150 - 200  $\mu\text{m}$  na pozostałych elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu, co odpowiada wartościom fabrycznym.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu.

Poszczególne elementy poszycia karoserii, jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych eksploatacyjnych zarysowań powłok lakierowych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania (część zarysowań powłok lakierowych do usunięcia w procesie polerowania), ponadto:

- szyba czołowa - nieznaczne punktowe odpryski
- obrace kół ze stopów lekkich - niewielkie mechaniczne uszkodzenia na krawędziach, drobne zarysowania powłok lakierowych, skazy powłok galwanizacyjnych pierścieni centralnych
- zderzak przedni - drobne zarysowania powłok lakierowych, większe i liczniejsze w części prawej dolnej, drobne zarysowanie klosza kierunkowskazu
- reflektory główne - drobne, eksploatacyjne zarysowania przezroczy
- pokrywa komory mocowania jednostki napędowej - drobne punktowe wgniecenie w części przedniej lewej
- błotnik p.l. - drobne punktowe wgniecenie w części przedniej, drobna punktowa zaprawka powłoki lakierowej w części skrajnej przedniej
- obudowa zwierciadła optycznego lewego - drobne punktowe uszkodzenie powłoki galwanizacyjnej w części

lewej

- lampy zespolone tylne - drobne zarysowania kloszy
- błotnik t.l. - podstawa anteny CB radia przytwierdzona „na stałe” w części tylnej
- pokrywa bagażnika - drobne punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej na krawędzi lewej
- zderzak tylny - drobne pionowe odkształcenie zderzaka w części prawej, zarysowania i ubytki powłok lakierowych w miejscu uszkodzeń, drobne punktowe wgniecenie tablicy rejestracyjnej
- błotnik t.p. - punktowa deformacja w części tylnej górnej (przy płaszczyźnie pokrywy)
- próg prawy - niewłaściwie przytwierdzona nakładka w części tylnej
- drzwi t.p. - nieznacznie inny odcień

Wnętrze pojazdu z drobnymi eksploatacyjnymi zabrudzeniami, ponadto:

- drobne eksploatacyjne zarysowania nakładek stopni wejściowych
- fotel p.l. - drobne eksploatacyjne spękania tapicerki siedziska w części lewej
- pokrywa podłokietnika tunelu centralnego - zabrudzenia
- fotel p.p. - drobne uszkodzenie tapicerki siedziska w części przedniej

Ponadto:

- wyświetlany jest komunikat o potrzebie wymiany oleju w skrzyni biegów
- sygnalizowany jest niski stan paliwa
- silowniki pokrywy komory mocowania jednostki napędowej oraz pokrywy bagażnika - zużyte
- mata akustyczna pokrywy komory mocowania jednostki napędowej - drobne „zmechacenia”

Uwagi:

Oględzin dokonano w miejscowości Wrocław, ul. Giełdowa 12.

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

---

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**35800 PLN**

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 6694,31 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2014 '
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 51/DOA/01/14

z dnia: 2014/01/13

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2014

Marka: CHRYSLER

Model pojazdu: 300C 5.7 Kat.

Wersja: Hemi Aut.

Nr rejestracyjny: W0 HEMI

Rok prod.: 2005

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSCF3901



DSCF3903



DSCF3902



DSCF3904



DSCF3907



DSCF3906




DSCF3905



DSCF3908



DSCF3911



DSCF3916