

Nr zlecenia DEKRA: SCB(W)/WRO/34573/12/08/27
Nr zlecenia/szkody: Z/0011/1272/05/KS
Data zlecenia: 27-08-2012

DEKRA Polska - Centrala
02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A
tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Zlecniodawca:

Santander Consumer Bank
ul. Strzegomska 42 c
53-611 Wrocław

Rzeczoznawca: Dariusz Pawliszyn

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
SCB-WPO(Z)-4/8, WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

SCB(W)/WRO/34573/12/08/27
Z/0011/1272/05/KS
27-08-2012

Zlecniodawca

Santander Consumer Bank
ul. Strzegomska 42 c
53-611 Wrocław

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model
Typ/wersja

samochody osobowe
HONDA
Odyssey 05-07
Odyssey 3.5 LX

Nr rejestracyjny
VIN

PZ9228N
5FNRL38287B034544

Data oględzin
Miejsce oględzin

2012-08-30
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Baranowo k/Poznań,
CARPORT Aukcje Samochodowe, Budowlanych 7

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (kupno)¹ **35 700 zł**

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0074079
Producent	HONDA
Model	Odyssey 05-07
Typ/wersja	Odyssey 3.5 LX
Rodzaj nadwozia	VAN
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2088
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2700
Rozstaw osi 1/2	2999
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	3475
Moc silnika [KM/kW]	247/182
Skrzynia biegów	A 5-biegowa
Nr rejestracyjny	PZ9228N
VIN	5FNRL38287B034544
Data 1. rejestracji	01-01-2007
Data 1. rej. w Polsce	26-03-2009
Data nast. bad. techn.	19-04-2013
Rok produkcji	2006
Przebieg [mil]	53 262 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Fulda, KRISTALL ROTEGO	215/65 R16 98H	4,0 mm
	lewe	Fulda, KRISTALL ROTEGO	215/65 R16 98H	4,0 mm
tylna	prawe	Continental, CONTIWINTERCONTACT	215/65 R16 98H	5,0 mm
	lewe	Continental, CONTIWINTERCONTACT	215/65 R16 98H	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe

- | | |
|---|---|
| 1. 4/5 zagłówki | 13. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 2. ABS | 14. Napinacze pasów bezpieczeństwa |
| 3. Airbag 6 sztuk | 15. Obrotomierz |
| 4. BA - system wspomagania hamowania awaryjnego | 16. Radio CD |
| 5. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 17. Skrzynia automatyczna |
| 6. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 18. System kontroli trakcji |
| 7. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 19. Tapicerka materiałowa |
| 8. Felgi stalowe 16 z ogumieniem | 20. Tempomat |
| 9. Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości | 21. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 10. Immobilizer | 22. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 11. Klimatyzacja | 23. Wycieraczka szyby tylnej |
| 12. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 24. Zamek centralny z pilotem |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ 43 900 zł

KorektyOgumienie

Korekta ogumienia **-218 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 43 682 zł

Inne

Stan dbałości o pojazd (-5,00%) -2 670 zł
 Wcześniejsze naprawy (-5,00%) -2 670 zł
 Pojazd z importu z rynku amerykańskiego (-5,00%) -2 670 zł
 Łącznie inne **-8 009 zł**
 Wartość pojazdu po korektach innych 35 673 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu w dniu 03-09-2012 wynosi:

35 700 zł (brutto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2012 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

¹ - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) – oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Data: 03-09-2012

Rzecznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie	głębokie	w części środkowej	o długości [cm]	100	korozja 240-2000 mikrometrów
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie	głębokie	w części środkowej	o długości [cm]	100	160-800 mikrometrów
Drzwi	przed. l.	zarysowanie	głębokie	w części przedniej	o długości [cm]	100	180-400 mikrometrów
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej	płytkie	w części przedniej			
Drzwi	przed. p.	zarysowanie	liczne				tapicerka drzwi przypalona
Drzwi	tyln. p.	zarysowanie	liczne				wgniecenie dół
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie	liczne				130-1400 mikrometrów
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		zarysowanie	liczne				
Błotnik	przed. l.						brak nadkola 110-200 mikrometrów

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie	liczne				
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie					
Zderzak	tyln.	zarysowanie	liczne				liczne odkształcenia

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Podsufitka		przepalenie	liczne	w części lewej			

Fotel	tyln. l.	przepalenie					
Fotel	tyln. p.	brak					
Fotel	przed. l.	przepalenie					
Wyswietla sie kontrolka							serwis,wymiana oleju,kontrolka silnika,VSA,T PMS,poduszka powietrznych

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

skan dowodu rejestracyjnego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie

możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z "ukrytymi" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy.
TAK.

Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, na arkuszu kontrolnym ekspertyzy podano wartość pojazdu w sprzedaży wymuszonej:
NIE

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Tabliczka znamionowa pojazdu nosi ślady ingerencji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.




Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.




Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61.




Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.



Fot. 68.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.



Fot. 70.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 71.



Fot. 72.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.



Fot. 74.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Arkusz kontrolny

Producent	HONDA
Model	Odyssey 05-07
Typ	Odyssey 3.5 LX
Nr rejestracyjny	PZ9228N
VIN	5FNRL38287B034544

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2005)	37 700 zł
Notowanie (2006)	43 900 zł
Notowanie (2007)	53 700 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-218 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	43 682 zł

Inne

Łącznie inne	-8 008,98 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	35 673 zł

Wartość rynkowa pojazdu 35 700 zł (brutto/zakup)¹