

Historia napraw

Dane samochodu

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| Nr identyfikacyjny samochodu: | WAUZZZ8LZ1A002789 | Następny przegląd techniczny: | 2008-06 |
| Rejestracja: | 2001-06-01 | Typ: 8L1BGC | Następne badanie spalin: 2008-06 |

Historia

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|--|---------------|
| ☐ 1 | Rachunek | Data przyjęcia: 2010-05-27 | Stan km: 240025 | Zlecenie-Nr: 14097400 | Rachunek-Nr: 51036888 | | | | | |
| | Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| | 1 | RW16 | Kompleträder montiert | | | | | | | 0 |
| ☐ 2 | Rachunek | Data przyjęcia: 2007-11-05 | Stan km: 240025 | Zlecenie-Nr: 11087000 | Rachunek-Nr: 51735212 | | | | Adnot. Gwarancja/Dobra wola producenta | |
| | Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| | 1 | 30201900 | Pompa wysprzeglenia Wymont. i zamon | | | | | | | 0 |
| | 2 | 30010750 | Mechanizm sprzegla odpowietrzono | | | | | | | 0 |
| | Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet | |
| | 1 | 1J0721468C | Breather | 1.00 | A | V | 08 | | 0 | |
| | 2 | 1J1721388A | Master cyl | 1.00 | A | V | 03 | | 0 | |
| | 3 | 1K0721741 | Seal | 2.00 | A | V | 03 | | 0 | |
| | 4 | 1H0721357 | Support | 1.00 | A | V | 08 | | 0 | |
| | 5 | 02F141143A | Seal | 1.00 | A | V | 03 | | 0 | |
| ☐ 3 | Reklamacja | Data przyjęcia: 2007-11-05 | Stan km: 240025 | Zlecenie-Nr: 110870-00 | ID rekl.: 9802288 | | | | | |
| | Reklamacja klienta: | kupplungspedal liegt unten | | | | | | | | |
| | Kodowanie klienta: | 020198 Drive train > Function > Cannot be encoded in DISS > > | | | | | | | | |
| | Warunki brzegowe: | | | | | | | | | |
| | Opinia warsztatu: | kuppl.-geber zyl. ers. | | | | | | | | |
| | Kodowanie warsztatu: | 0126011002 Engine > Hydraulic clutch operation area > Clutch master cylinder > excess wear/excess consumption/damage > Internal pressure loss | | | | | | | | |
| | Część oryginalna usuwająca uszkodzenie: | 1J1721388A | | | | | | | | |
| ☐ 4 | Rachunek | Data przyjęcia: 2007-04-12 | Stan km: 236999 | Zlecenie-Nr: 10451100 | Rachunek-Nr: 51724214 | | | | | |
| | Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| | 1 | 70591900 | Tapicerka drzwi przednich wymont+za | | | | | | | 0 |
| | 2 | 57301950 | Plyta wewnetrzna drzwi Wymont. i za | | | | | | | 0 |
| | 3 | 64524100 | Podnosnik el. szyby naprawiono | | | | | | | 0 |
| | 4 | 1 | ANTEILIGE ENTSORGUNGSKOSTEN | | | | | | | 0 |
| | Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet | |
| | 1 | 4B0837463B | Follower | 2.00 | A | V | 08 | | 0 | |

Service-Online

Tylko do użytku wewnętrznego

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|--|
| 5 | Rachunek | Data przyjęcia: 2007-01-15 | Stan km: 232513 | Zlecenie-Nr: 10188300 | Rachunek-Nr: 51720438 | | | | | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet | |
| 1 | 94421950 | Wlacznik migaczy Wymont. i zamont. | | | | | | | 0 | |
| 2 | 1 | ANTEILIGE ENTSORGUNGSKOSTEN | | | | | | | 0 | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | | | | Ilość | Oznacz.prod. WA | TG | Kod V | Pakiet |
| 1 | 8L0941509L | Switch | | | | 1.00 | A V | 04 | | 0 |
| 6 | Rachunek | Data przyjęcia: 2006-08-22 | Stan km: 1 | Zlecenie-Nr: 9750400 | Rachunek-Nr: 51624086 | | | | | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | | | | Kod V | Pakiet |
| 1 | 21411900 | Rura powietrzna Wymont. i zamont. | | | | | | | 0 | |
| 2 | 1 | ANTEILIGE ENTSORGUNGSKOSTEN | | | | | | | 0 | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | | | | Ilość | Oznacz.prod. WA | TG | Kod V | Pakiet |
| 1 | 1J0145838AF | Hose | | | | 1.00 | A V | 08 | | 0 |
| 2 | 1J0145769A | Clip | | | | 1.00 | A V | 05 | | 0 |
| 7 | Reklamacja | Data przyjęcia: 2006-08-18 | Stan km: 219897 | Zlecenie-Nr: 097408-00 | ID rekl.: 4904818 | | | | | |
| Reklamacja klienta: | kupplungspedal hängt zeitweise | | | | | | | | | |
| Kodowanie klienta: | 040198 | Body/equipment > Function > Cannot be encoded in DISS > > | | | | | | | | |
| Warunki brzegowe: | | | | | | | | | | |
| Opinia warsztatu: | kuppl.-geberzyl. ersetzt | | | | | | | | | |
| Kodowanie warsztatu: | 030398 | Transmission > External shifting area > Cannot be encoded in DISS > > | | | | | | | | |
| Część oryginalna usuwająca uszkodzenie: | 1J1721388A | | | | | | | | | |
| 8 | Rachunek | Data przyjęcia: 2006-08-18 | Stan km: 219897 | Zlecenie-Nr: 9740800 | Rachunek-Nr: 51625106 | | | | | Adnot. Gwarancja/Dobra wola producenta |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | | | | Kod V | Pakiet |
| 1 | 30201900 | Pompa wysprzeglenia Wymont. i zamon | | | | | | | 0 | |
| 2 | 30010750 | Mechanizm sprzegla odpowietrzono | | | | | | | 0 | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | | | | Ilość | Oznacz.prod. WA | TG | Kod V | Pakiet |
| 1 | 1J1721388A | Master cyl | | | | 1.00 | A V | 03 | | 0 |
| 9 | Rachunek | Data przyjęcia: 2005-12-01 | Stan km: 186764 | Zlecenie-Nr: 9110700 | Rachunek-Nr: 5177483 | | | | | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | | | | Kod V | Pakiet |
| 1 | 01290000 | Diag.wl.:odczyty pamieci . | | | | | | | 0 | |
| 2 | 23591935 | Miernik masy powietrza Wymont. i za | | | | | | | 0 | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | | | | Ilość | Oznacz.prod. WA | TG | Kod V | Pakiet |
| 1 | 071906461AX | Air meter | | | | 1.00 | A V | 04 | | 0 |
| 10 | Rachunek | Data przyjęcia: 2005-11-07 | Stan km: 184008 | Zlecenie-Nr: 9031900 | Rachunek-Nr: 5176445 | | | | | |
| Nr | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | | | | Kod V | Pakiet |

Service-Online

Tylko do uzytku wewnetrznego

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|
| 2 | HU | Auslagen: HU Abnahme §29 STVZO | | | | | | 0 | |
| 3 | HU | incl. Mwst. | | | | | | 0 | |
| 4 | 99999999 | motoroel geprüft u.ergänzt | | | | | | 0 | |
| 5 | 94221900 | Zarowka reflektora Wymont. i zamont | | | | | | 0 | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet | |
| 1 | Z 046050 | 12V 5W Glassockel Glühl. | 1.00 | V | L | 18 | | 0 | |
| 2 | OEL003S | OEL 0W 30LONGLIFE | 0.70 | F | O | 22 | | 0 | |
| ☐ 15 | Rachunek | Data przyjęcia: 2004-04-21 | Stan km: 104290 | Zlecenie-Nr: 12347 | Rachunek-Nr: 70261 | | | Adnot. Obsługa | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| 1 | 01980000 | Holowania . | | | | X | | | 0 |
| ☐ 16 | Rachunek | Data przyjęcia: 2004-04-06 | Stan km: 104290 | Zlecenie-Nr: 2347 | Rachunek-Nr: 70083 | | | Adnot. Gwarancja/Dobra wola producenta Obsługa | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| 1 | 01980000 | Holowania . | | | | X | | 1 | 0 |
| ☐ 17 | Rachunek | Data przyjęcia: 2004-04-06 | Stan km: 104290 | Zlecenie-Nr: 2638 | Rachunek-Nr: 70262 | | | Adnot. Obsługa | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| 1 | 01290000 | Diag.wl.:odczyty pamieci . | | | | X | | | 0 |
| 2 | 90980199 | Kein Text vorhanden | | | | | | | 0 |
| 3 | 99999999 | KRAFTSTOFFLEITUNGEN GEPRÜFT | | | | | | | 0 |
| 4 | 23290500 | Pompa wtryskowa zmierzono i wyregul | | | | | | | 0 |
| 5 | 20341900 | Filtr paliwa (ON) Wymont. i zamont. | | | | | | | 0 |
| 6 | 98082100 | OBERWÄSCHE | | | | | | | 0 |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet | |
| 1 | 1J0127401A | Filter | 1.00 | V | A | 1 | | 0 | |
| ☐ 18 | Rachunek | Data przyjęcia: 2004-02-27 | Stan km: 103000 | Zlecenie-Nr: 10722 | Rachunek-Nr: 90651 | | | Adnot. Obsługa | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
| 1 | 01090007 | Przepl. z wym.ol.(z o.zm.) . | | | | X | | | 0 |
| 2 | 44052000 | Kola wymont. i zamont. | | | | | | | 0 |
| 3 | 46532050 | Tarcze ham. wymont. i zamont. | | | | | | | 0 |
| 4 | 46382050 | Klocki ham. wymont. i zamont. | | | | | | | 0 |
| 5 | 01400050 | Wymiany plynu hamulcowego . | | | | X | | | 0 |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet | |
| 1 | 1J0127401A | Filter | 1.00 | V | A | 3 | | 0 | |
| 2 | N 90813201 | Bolt | 1.00 | V | A | 3 | | 0 | |
| 3 | Z 096336 | ANTIFROST | 1.00 | V | L | 17 | | 0 | |
| 4 | 074115562 | Filterelem | 1.00 | V | A | 2 | | 0 | |
| 5 | B 000600A0 | BREMSFLUE | 1.50 | V | A | 6 | | 0 | |
| 6 | G 002000 | Oil hydrau | 0.20 | V | A | 4 | | 0 | |
| 7 | 1J0819644A | Dust filt. | 1.00 | V | A | 1 | | 0 | |
| 8 | 1J0698451F | Br. lining | 1.00 | V | A | 3 | | 0 | |
| 9 | 1J0615601 | Brakedisc | 2.00 | V | A | 2 | | 0 | |
| 10 | ZUB371 | REINIGER | 2.00 | F | Z | 00 | | 0 | |
| 11 | ZUB399 | K-PASTE | 2.00 | F | Z | 0 | | 0 | |

Service-Online

Tylko do użyciu wewnętrznego

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 12 | SF4 | LONGL OW-3 | 4.40 | F | O | 00 | 0 |
| ☐ 19 | Rachunek | Data przyjęcia: 2004-01-02 | Stan km: 87141 | Zlecenie-Nr: 8843 | Rachunek-Nr: 89917 | | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V Pakiet |
| 1 | 8L0035411 | Speaker | 1.00 | V | I | 37 | 0 |
| ☐ 20 | Rachunek | Data przyjęcia: 2003-10-15 | Stan km: 87141 | Zlecenie-Nr: 8801 | Rachunek-Nr: 87468 | | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa Lakier | Kod V Pakiet |
| 1 | 15241937 | Pasek zebaty Wymont. i zamont. | | | | | 0 |
| 2 | 98444021 | RÄDER GETAUSCHT UND EINGELAGERT | | | | | 0 |
| 3 | 92272000 | Piora wycieraczek wymont. i zamont. | | | | | 0 |
| 4 | 15271985 | Rolka napinająca Wymont. i zamont. | | | | | 0 |
| 5 | 13721900 | Pasek wielorowkowy Wymont. i zamont | | | | | 0 |
| 6 | 70921900 | Wyłożenie klapy tylnej Wymont. i za | | | | | 0 |
| 7 | 92661900 | Dysza spryskiwacza Wymont. i zamont | | | | | 0 |
| 8 | 92431900 | Pioro wycieraczki Wymont. i zamont. | | | | | 0 |
| 9 | 98941516 | LICHTANLAGE ÜBERPRÜFT (LICHTWOCHE) | | | | | 0 |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V Pakiet |
| 1 | Z 096336 | ANTIFROST | 1.00 | V | L | 17 | 0 |
| 2 | 038109119P | Tooth belt | 1.00 | V | A | 3 | 0 |
| 3 | 045109243C | Tens.roll. | 1.00 | V | A | 2 | 0 |
| 4 | 06A260849C | Dble belt | 1.00 | V | A | 1 | 0 |
| 5 | 045109244A | Roller | 1.00 | V | A | 2 | 0 |
| 6 | 028010227E | Sticker | 1.00 | V | A | 4 | 0 |
| 7 | 8D9955427 | Wiperblade | 1.00 | V | A | 3 | 0 |
| 8 | 1J0998003 | Set wiblad | 1.00 | V | A | 3 | 0 |
| ☐ 21 | Rachunek | Data przyjęcia: 2003-08-22 | Stan km: 80325 | Zlecenie-Nr: 8016 | Rachunek-Nr: 86734 | | |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa Lakier | Kod V Pakiet |
| 1 | 30201900 | Pompa wysprzegłania Wymont. i zamon | | | | | 0 |
| 2 | 30010750 | Mechanizm sprzegla odpowietrzono | | | | | 0 |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V Pakiet |
| 1 | 1J1721388E | Master cyl | 1.00 | V | A | 03 | V 0 |
| 2 | B 000700S0 | Brakefluid | 5.00 | V | A | 02 | 0 |
| ☐ 22 | Rachunek | Data przyjęcia: 2003-08-22 | Stan km: 80325 | Zlecenie-Nr: 8016 | Rachunek-Nr: 86735 | | Adnot. Gwarancja/Dobra wola producenta |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa Lakier | Kod V Pakiet |
| 1 | 30201900 | Pompa wysprzegłania Wymont. i zamon | | | | | 0 |
| 2 | 30010750 | Mechanizm sprzegla odpowietrzono | | | | | 0 |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V Pakiet |
| 1 | 1J1721388E | Master cyl | 1.00 | V | A | 03 | V 0 |
| 2 | B 000700S0 | Brakefluid | 5.00 | V | A | 02 | 0 |
| ☐ 23 | Rachunek | Data przyjęcia: 2003-07-24 | Stan km: 80100 | Zlecenie-Nr: 7617 | Rachunek-Nr: 85656 | | Adnot. Gwarancja/Dobra wola producenta |
| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | | | | Obsługa Lakier | Kod V Pakiet |

Service-Online

Tylko do użytku wewnętrznego

| | | | |
|---|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | 63291900 | Nakładka zderzaka p. Wymont. i zamo | 0 |
| 2 | 92742050 | Cylinderki sp. wymont. i zamont. | 0 |
| 3 | 94151955 | Reflektor Wymont. i zamont. | 0 |
| 4 | 94151600 | Reflektory wyregulowano | 0 |
| 5 | 70591900 | Tapicerka drzwi przednich wymont+za | 0 |
| 6 | 57301950 | Płyta wewnętrzna drzwi Wymont. i za | 0 |
| 7 | 57171950 | Zamek drzwi Wymont. i zamont. | 0 |

| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet |
|--------------------|----------------|------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|
| 1 | 8L1837015 | Door lock | 1.00 | V | A | 04 | V | 0 |
| 2 | 8L0955102 | Lift cyl. | 1.00 | V | A | 03 | V | 0 |
| 3 | 8L0941295B | Servomotor | 1.00 | V | A | 04 | | 0 |
| 4 | 8L0941003AK | Frontlight | 1.00 | V | A | 03 | V | 0 |
| 5 | 8L0955101 | Lift cyl. | 1.00 | V | A | 03 | V | 0 |

☐ 24 **Rachunek** **Data przyjęcia:** 2003-07-24 **Stan km:** 80100 **Zlecenie-Nr:** 7617 **Rachunek-Nr:** 85655 **Adnot. Obsługa**

| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1 | 01040002 | Wymiany oleju . | X | | | 0 |
| 2 | 44052000 | Koła wymont. i zamont. | | | | 0 |
| 3 | 46502050 | Tarcze ham. wymont. i zamont. | | | | 0 |
| 4 | 98473900 | BREMSFESTSÄTTEL GANGBAR GEMACHT | | | | 0 |
| 5 | 63291900 | Nakładka zderzaka p. Wymont. i zamo | | | | 0 |
| 6 | 92742050 | Cylinderki sp. wymont. i zamont. | | | | 0 |
| 7 | 94151955 | Reflektor Wymont. i zamont. | | | | 0 |
| 8 | 94151600 | Reflektory wyregulowano | | | | 0 |
| 9 | 70591900 | Tapicerka drzwi przednich wymont+za | | | | 0 |
| 10 | 57301950 | Płyta wewnętrzna drzwi Wymont. i za | | | | 0 |
| 11 | 57171950 | Zamek drzwi Wymont. i zamont. | | | | 0 |

| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet |
|--------------------|----------------|------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|
| 1 | 8L1837015 | Door lock | 1.00 | V | A | 04 | V | 0 |
| 2 | 8L0955102 | Lift cyl. | 1.00 | V | A | 03 | V | 0 |
| 3 | 074115562 | Filterelem | 1.00 | V | A | 2 | | 0 |
| 4 | N 90813201 | Bolt | 1.00 | V | A | 3 | | 0 |
| 5 | 8L0941295B | Servomotor | 1.00 | V | A | 04 | | 0 |
| 6 | 8L0941003AK | Frontlight | 1.00 | V | A | 03 | V | 0 |
| 7 | SF4 | LONGL 0W-3 | 4.30 | F | O | 00 | | 0 |
| 8 | 1J0615301R | Brakedisc | 2.00 | V | A | 03 | | 0 |
| 9 | 8N0698151A | Brk lining | 1.00 | V | A | 3 | | 0 |
| 10 | ZUB371 | REINIGER | 3.00 | F | Z | 00 | | 0 |
| 11 | ZUB399 | K-PASTE | 3.00 | F | Z | 0 | | 0 |
| 12 | 8L0955101 | Lift cyl. | 1.00 | V | A | 03 | V | 0 |
| 13 | Z 096336 | ANTIFROST | 1.00 | V | L | 17 | | 0 |

☐ 25 **Rachunek** **Data przyjęcia:** 2003-03-24 **Stan km:** 66478 **Zlecenie-Nr:** 5766 **Rachunek-Nr:** 82513 **Adnot. Gwarancja/Dobra wola producenta**

| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1 | 48401906 | Przekładnia kierownicza wymont+zamo | | | | 0 |
| 2 | 48792050 | Drazki kierownicze wymont. i zamont | | | | 0 |
| 3 | 44950300 | Przod i tyl pojazdu zmierzono | | | | 0 |
| 4 | 44881550 | Zbieznosc-przod wyregulowano | | | | 0 |

| Nr | Pozycja | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet |
|----|---------|------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|
|----|---------|------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|

Service-Online

Tylko do użytku wewnętrznego

identyfikacyjny części

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------|---|---|----|---|---|
| 1 | 1J0422803B | Track rod | 1.00 | V | A | 4 | V | 0 |
| 2 | 1J0422804B | Track rod | 1.00 | V | A | 4 | V | 0 |
| 3 | N 90321302 | Nut | 2.00 | V | A | 3 | | 0 |
| 4 | N 10197601 | Clip | 2.00 | V | A | 1 | | 0 |
| 5 | N 90834901 | Clip | 2.00 | V | A | 01 | | 0 |

26 **Rachunek** **Data przyjęcia:** **Stan km:** **Zlecenie-Nr:** **Rachunek-Nr:** **Adnot.**
 2003-03-24 66478 5766 82512 Obsługa

| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1 | 98444021 | RÄDER GETAUSCHT UND EINGELAGERT | | | | 0 |
| 2 | 01090006 | Przepl. z wym.ol.(z o.zm.) . | X | | | 0 |
| 3 | 48401906 | Przekładnia kierownicza wymont+zamo | | | | 0 |
| 4 | 48792050 | Drażki kierownicze wymont. i zamont | | | | 0 |
| 5 | 44950300 | Przod i tyl pojazdu zmierzono | | | | 0 |
| 6 | 44881550 | Zbieznosc-przod wyregulowano | | | | 0 |

| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet |
|--------------------|----------------|------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|
| 1 | Z 046050 | LAM 12V5W | 1.00 | V | L | 18 | | 0 |
| 2 | 074115562 | Filterelem | 1.00 | V | A | 2 | | 0 |
| 3 | N 90813201 | Bolt | 1.00 | V | A | 3 | | 0 |
| 4 | Z 096336 | ANTIFROST | 1.00 | V | L | 17 | | 0 |
| 5 | N 01713113 | Fuse | 1.00 | V | A | 1 | | 0 |
| 6 | SF4 | LONGL 0W-3 | 4.30 | F | O | 00 | | 0 |
| 7 | 1J0127401A | Filter | 1.00 | V | A | 3 | | 0 |
| 8 | M01 | FZG. MIETE | 1.00 | W | M | 0 | | 0 |
| 9 | 1H0091800 | Ozone filt | 1.00 | V | I | 37 | | 0 |
| 10 | 1J0422803B | Track rod | 1.00 | V | A | 4 | V | 0 |
| 11 | 1J0422804B | Track rod | 1.00 | V | A | 4 | V | 0 |
| 12 | N 90321302 | Nut | 2.00 | V | A | 3 | | 0 |
| 13 | N 10197601 | Clip | 2.00 | V | A | 1 | | 0 |
| 14 | N 90834901 | Clip | 2.00 | V | A | 01 | | 0 |

27 **Rachunek** **Data przyjęcia:** **Stan km:** **Zlecenie-Nr:** **Rachunek-Nr:**
 2002-10-24 54600 3442 78393

| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1 | 98444021 | RÄDER GETAUSCHT UND EINGELAGERT | | | | 0 |

| Nr identyfikacyjny | Pozycja części | Oznaczenie | Ilość | Oznacz.prod. | WA | TG | Kod V | Pakiet |
|--------------------|-------------------|------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|
| 1 | 8Z0601147A Z17 | Hub cap | 4.00 | V | A | 6 | | 0 |

28 **Rachunek** **Data przyjęcia:** **Stan km:** **Zlecenie-Nr:** **Rachunek-Nr:** **Adnot.**
 2002-09-02 49644 2700 77101 Obsługa

| Nr identyfikacyjny | Pozycja pracy | Oznaczenie | Obsługa | Lakier | Kod V | Pakiet |
|--------------------|---------------|------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| 1 | 01090006 | Przepl. z wym.ol.(z o.zm.) . | X | | | 0 |

⊕ Pozycje części