



Rzecznictwo Techniki Samochodowej s.c.
ul. Okólna 17a
55-200 Olawa

OPINIA Nr: 7222/02/PN/2013

z dnia: 2013/02/14

Rzecznawca : mgr in . Piotr Nekrasz RS001316

Zleceniodawca: GETIN LEASING S.A.

Adres: ul. Powstańców 1.2-4 53-333 Wrocław

Zlec. pismo, znak: 0007288/2010/OPER/PDKA

z dnia: 2013/02/05

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2013

Marka: PORSCHE Model pojazdu: Cayenne 4.5
Wersja: S Nr rejestracyjny: DW161MX Rok prod.: 2005
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr INFO-EKSPERT 047-00080
Nr identyfikacyjny (VIN) WP1AA29P76LA24122
Data pierwszej rejestracji 2006/01/02, (w Polsce: 2008/02/27)
Data wykonania badania technicznego 2013/10/04
Data oglądania 2013/02/11
Wskazanie drogomierza 145338km
Okres eksploatacji pojazdu (06/01/02-13/02/14) 85 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita 2945 kg*
Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja samonośna
Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 4511 ccm / 250kW (340KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 8 / widlasty / 32
Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.10-)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Autoalarm	23	Radioodtwarzacz CD Porsche CDR-32
3	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	24	Roleta do bagażnika
4	Filtr pyłkowy	25	Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa
5	Fotele przednie regulowane elektr.	26	Spoiler tylny
6	Główniki 10 szt.	27	Sygnalizacja otwartych drzwi
7	Immobilizer	28	System poduszki powietrznej przy przyspieszaniu ASR
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	29	Szyby przednie regulowane elektr.
9	Kolumna kierownicy regulowana	30	Szyby tylne regulowane elektr.
10	Komputer pokładowy	31	wiatła mgielne przednie
11	Kurtyny zewnętrzne boczne	32	+Tarcze kół ze stopów lekkich
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.	33	Worek na narty
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	35	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Obrotomierz	36	Wyświetlacz wielofunkcyjny
16	Oparcie siedzenia tylnych dzielone asymetrycznie	37	Zagłówki foteli przednich
17	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania automat.	38	Zagłówki siedzenia tylnych 3 szt.

18	Podłokietnik centralny przedni	39	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Podłokietnik siedze tylnych	40	Zawieszenie aktywne
20	Poduszka powietrzna kierowcy	41	Zderzaki w kolorze nadwozia
21	Poduszka powietrzna pasażera	42	Zegar cyfrowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Czujnik parkowania	275
2	Dach regulowany elektr. przezroczysty	405
3	Fotele przednie podgrzewane	163
4	Instalacja do montażu telefonu	86
5	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu sekwencyjny)	0
6	Kierownica wielofunkcyjna pokryta drewnem	236
7	+Odtwarzacz DVD (nieoryginalny - zamontowany w podsufitce/	150
8	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów	403
9	Siedzenia tylne podgrzewane	145
10	Skrzynia biegów automatyczna "Tiptronic"	903
11	System nawigacji satelitarnej DVD	986
12	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane	117
13	+Tapicerka ze skóry połćczona z alkantar	700
14	Tempomat	141
15	Wykończenie drewnem szlachetnym wysoki połysk	251

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 235/65 R17 108V XL WR G2 SUV TL	5,5	45
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 235/65 R17 108V XL WR G2 SUV TL	5,5	45
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 235/65 R17 108V XL WR G2 SUV TL	5,5	45
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 235/65 R17 108V XL WR G2 SUV TL	5,5	45

KOREKTY

WARTO BAZOWA NETTO (93 mies.)	55 691 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	4 961 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 821 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 222 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	168 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 28 461 PLN

W tym:

	[%]	Wartość
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-3 162
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	-3 162
Indywidualny zakup za granicą	-15,0	-9 487
Konieczne naprawy	-20,0	-12 650

KOMENTARZ

Badania techniczne dokonano w obecności zlecającego, który okazał stosowne dokumenty oraz udzielił niezbędnych informacji.

Podczas oględzin pojazdu ustalono i został on wyprodukowany w 2005 roku.

Nie okazano dokumentacji serwisowej pojazdu.

Pojazd prawdopodobnie sprowadzony z rynku amerykańskiego.

Do wyceny przyjęto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Z powodu braku dokumentacji technicznej dotyczącej legalizacji instalacji gazowej nie może ona być traktowana jako wyposażenie dodatkowe i wpływa na wartość pojazdu.

NADWOZIE:

Pojazd zabrudzony w stopniu umiarkowanym, wymagane dokładne określenie stanu elementów zewnętrznych nadwozia.

Grubość powłoki lakierowej podwyższona na błotniku tylnym prawym/ok 0,300mm/, drzwiach tylnych prawych/ok 0,300mm/, drzwiach przednich prawych/0,250mm/, błotniku przednim prawym/ok 0,700mm/, pokrywie silnika/ ok 0,500mm/.

Na pozostałych elementach grubość powłoki lakierowej wynosi od 0,150mm do 0,190mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Brak możliwości wykonania próby drogowej. Po uruchomieniu silnika brak możliwości obracania kołem kierownicy.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik o zapłonie iskrowym dodatkowo zasilany paliwem LPG - rozruch silnika wykonano przy użyciu akumulatora zewnętrznego. Praca silnika w całym zakresie obrotów prawidłowa. Zwiększona głośność pracy silnika. Opisane objawy do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Poziom płyn chłodzący: w normie. Poziom olej silnikowy: w normie.

Skrzynia biegów automatyczna - nie weryfikowano poprawności działania.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Po uruchomieniu silnika nie gasną kontrolki układu kontroli trakcji oraz poduszek powietrznych. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.
- System nawigacji satelitarnej - nie uruchamia się, nieoryginalna płyta z danymi
- Osłona słupka „B” prawego - zabrudzona.
- Tylna osłona gniazda zapalniczki - pęknięta
- Fotel kierowcy - liczne zmarszczenia poszycia siedziska i oparcia.
- Fotel pasażera - liczne zmarszczenia poszycia siedziska i oparcia.
- Wnętrze pojazdu - zabrudzone.
- Zderzak tylny - po stronie prawej zarysowana powłoka lakierowa.
- Drzwi tylne prawe - zarysowana powłoka lakierowa, ubytek lakieru na krawędzi drzwi.
- Błotnik tylny prawy - ubytek lakieru na krawędzi w okolicy drzwi tylnych prawych.
- Poprawność działania pozostałych układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu
- Przy oględzinach okazano jeden klucz do pojazdu z logo marki oraz wbudowanym sterownikiem centralnego zamka.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemoliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych

przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji

- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycen informacji, jeżeli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

35000 PLN

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe II-2013' zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] II-2013

Marka: PORSCHE

Model pojazdu: Cayenne 4.5

Wersja: S

Nr rejestracyjny: DW161MX

Rok prod.: 2005

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



aukcja (1)



aukcja (2)



aukcja (3)




aukcja (4)



aukcja (6)



aukcja (7)



aukcja (8)



aukcja (9)



aukcja (10)



aukcja (5)



IMG_5592