

Nr zlecenia DEKRA: SCB(W)/WRO/43563/13/09/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-09-2013

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:

Santander Consumer Bank
ul. Strzegomska 42 c
53-611 Wrocław

Rzecznawca:

inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
SCB-WPO (Z)-4/8, WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

SCB(W)/WRO/43563/13/09/11
11-09-2013

Zleceniodawca

Santander Consumer Bank
ul. Strzegomska 42 c
53-611 Wrocław

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model
Typ/wersja

samochody terenowe
JEEP
Commander 05-10
Commander 5.7 V8 Limited

Nr rejestracyjny
VIN

PZ2243P
1J8HG58266C144833

Data oględzin
Miejsce oględzin

2013-09-11
WIELKOPOLSKIE, 62-081 Baranowo k/Poznania,
CARPORT Aukcje Samochodowe, Budowlanych 7

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (kupno)¹ 23 500 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax) Kod EC (Eurotax)	samochody terenowe 0062143
Producent Model Typ/wersja	JEEP Commander 05-10 Commander 5.7 V8 Limited
Rodzaj nadwozia Liczba drzwi/liczba miejsc	KOM 5/7
Masa własna [kg] Dopuszczalna masa całkowita [kg] Rozstaw osi 1/2	2355 2900 2780
Rodzaj silnika Układ oczyszczania spalin Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [KM/kW] Skrzynia biegów	z zapłonem iskrowym katalizator trójdrożny 5654 344/253 A 5-biegowa
Nr rejestracyjny VIN	PZ2243P 1J8HG58266C144833
Data 1. rejestracji Data 1. rej. w Polsce Data nast. bad. techn. Rok produkcji	01-01-2006 07-10-2008 22-01-2014 2005 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	135 702 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, FORTERA HL	245/65 R17 105S	4,0 mm
	lewe	Goodyear, FORTERA HL	245/65 R17 105S	4,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, FORTERA HL	245/65 R17 105S	5,0 mm
	lewe	Goodyear, FORTERA HL	245/65 R17 105S	5,0 mm

Wyposażenie standardowe

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 25. Napinacze pasów bezpieczeństwa |
| 2. Airbag - 4 sztuki | 26. Ogrzewanie przednich foteli |
| 3. Alarm | 27. Pamięć ustawienia pedałów |
| 4. Antena radiowa zintegrowana z szybą | 28. Pamięć ustawień lusterek i fot. kierowcy |
| 5. BAS - system wspomagania awaryjnego hamowania | 29. Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 6. Chromowane listwy boczne | 30. Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych |
| 7. Czujnik deszczu | 31. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 8. EARS - system reakcji powypadkowej | 32. Przyciemniające się lustro wsteczne |
| 9. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 33. Radio CD z MP3 + zmienarka CD |
| 10. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 34. Schowek na okulary |
| 11. El. regul. fotel kierowcy w 8 kierunkach | 35. System kontroli trakcji |
| 12. El. regul. fotel pasażera w 4 kierunkach | 36. System nagłośn. Boston Acoustic-276 Watt |
| 13. Elektrycznie regulowane pedały | 37. System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu |
| 14. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 245/65 | 38. Tapicerka skórzana |
| 15. Fotele przednie z regulacją lędźwiową | 39. Tempomat |
| 16. Fotochromatyczne szyby | 40. Trzecie światło stop |
| 17. Immobilizer | 41. Tylna szyba uchylana w klapie bagażnika |
| 18. Kierownica ze sterow. radia - skórzana | 42. Tylnie oparcie składane, dzielone |
| 19. Klimatyzacja automatyczna - przód i tył | 43. Tylny podłokietnik ze schowkiem |
| 20. Komputer pokładowy | 44. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 21. Kontrola ciśnienia w oponach | 45. Wycieraczka szyby tylnej |
| 22. Lusterka boczne ogrzewane | 46. Wykończenie wnętrza imitacją drewna |
| 23. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 47. Zamek centralny |
| 24. Mech. regulacja położenia kierownicy | 48. Światła przeciwmgielne |

Wyposażenie dealerskie

1. Lakier metalik	150 zł
2. Osłony pod podwoziem	60 zł
3. System DVD dla tylnych siedzeń	470 zł
4. System nawigacji satelitarnej z DVD	660 zł
5. Szyberdach panoramiczny, otw. elektrycznie	400 zł
6. Szyby boczne-tylne przyciemniane	90 zł

Wyposażenie dodatkowe

1. Czujniki parkowania - tył	40 zł
2. Hak holowniczy składany	220 zł

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ 26 900 zł

KorektyWyposażenie

Korekta wyposażenia	2 090 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	28 990 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-222 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 28 768 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-3,00%) -883 zł
Stan dbałości o pojazd i uszkodzenia (-10,00%) -2 944 zł
Pojazd z importu z rynku amerykańskiego (-5,00%) -1 472 zł

Łącznie inne **-5 299 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 23 469 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu w dniu 25-09-2013 wynosi:

23 500 zł (brutto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2013 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Data: 25-09-2013

Rzecznik DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

¹ - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) – oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Pok. kom. bagaż./d. tyłu		ślady korozji	płytkie	w części prawej			
Drzwi	przed. p.						340-400 mikrometrów
Drzwi	tyln. p.						280-800 mikrometrów

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie	płytkie	w części prawej			

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Opona koła	tyln. p.	rozerwanie					

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
System ABS		błąd układu (sygnalizacja usterki)					

Stan układu hamulcowego.

Stan techniczny układu hamulcowego opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

skan dowodu

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy.
TAK.**

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak tabliczki znamionowej.
Pojazd oklejony folią-brak możliwości dokładnego pomiaru grubości powłoki lakierniczej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Arkusz kontrolny

Producent	JEEP
Model	Commander 05-10
Typ	Commander 5.7 V8 Limited
Nr rejestracyjny	PZ2243P
VIN	1J8HG58266C144833

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2005)	26 900 zł
Notowanie (2006)	31 800 zł

Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Czujniki parkowania - tył		40 zł		
2	Hak holowniczy składany		220 zł		

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	2 090 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	28 990 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-222 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	28 768 zł

Inne

Łącznie inne	-5 299,49 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	23 469 zł

Wartość rynkowa pojazdu 23 500 zł (brutto/zakup)¹