

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-150/2013_WU71233

Użytkownik: Andrzej Walewski
Nr licencji: 68236

DANE KLIENTA

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
Ul. Strzegomska 42c
53-611 Wrocław

DANE POJAZDU

Nr rejestracyjny:	WU71233
Nr nadwozia:	4USB033508LW75180
Kod typu EC:	0062782
Marka:	BMW
Typ:	Z4 3.0si
Pierwsze dopuszczenie:	01.01.2008
Przebieg:	29 686

WYCENA

Nr wyceny:	178
Data wyceny:	17.07.2013
Wycena na dzień:	17.07.2013
Wersja bazy danych:	2013.07
Wartość:	59 000 zł (kupno brutto)



Numer wyceny	178
Data wyceny	2013-07-17
Wycena na dzień	2013-07-17
Numer licencji / użytkownik	68236 / Andrzej Walewski

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	S-150/2013_WU71233
-----------------------	--------------------

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Nazwa firmy	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
Adres	Ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław, Polska

DANE POJAZDU - kod EC 0062782

Numer rejestracyjny / numer VIN	WU71233 / 4USB033508LW75180
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	2008-01-01 / 66
Rok produkcji	2008
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	29 686 / odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	72 600 / -42 914
Lakier	czerwony uni
Liczba właścicieli	0
Stan pojazdu	Stan dobry
Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe	nie
Marka	BMW
Model	Z4 roadster [E85] 06-08
Typ	Z4 3.0si
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Roadster / 2 / 2
Okres dostępności	2006-03-01 - 2008-12-31
Pojemność silnika (cm ³)	2 996
Moc kW / KM	195 / 265
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3-drożny)
Układ / liczba cylindrów	V / 6
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2013.07)	PLN	62 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-4 223
Korekta na przebieg	PLN	3 010
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	5 750
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 990
Korekta na stan opon	PLN	-200
Wartość pojazdu (brutto)	PLN	59 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ABS • Airbag - 4 sztuki • Alarm • Atrapa chłodnicy z czarnym grillem i grafitowym obramowaniem • DSC - System stabilizacji toru jazdy • Dynamic Drive • El. podnoszenie szyb, przód • Felgi alu. 17 Sternspeiche 200 z ogumieniem • Fotele przednie sportowe • Immobilizer • Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna • Klimatyzacja • Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie • Komputer pokładowy • Lakier uni • Listwy ozdobne ze szlifowanego aluminium • Lusterka boczne regulowane elektrycznie | <ul style="list-style-type: none"> • Lusterka zewnętrzne - asferyczne • Opony umożliwiające jazdę po przebicciu - Runflat • Pakiet serwisowy, podstawowy 5 lat / 100.000 km • Pasy bezpieczeństwa- 3-punktowe, z pirotechnicznymi napinaczami z przodu • Podłokietnik przedni • Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic • Schowek przedni podświetlany i zamykany • Sygnalizacja uszkodzenia opony • System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC • Światła przeciwmgielne • Tapicerka skórzana Oregon • Trzecie światło stop • Wejście AUX-IN • Zamek bagażnika otwierany pilotem • Zamek centralny • Zderzaki, lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia |
|---|---|

WYPOSAŻENIE STAND. POJAZDU NIEZAMONTOWANE

Zakup

Dach składany miękki, czarny

PLN

SUMA

PLN

WYPOSAŻENIE DEALERSKIE

Zakup

Automatyczna skrzynia 6-biegowa Steptronic

PLN

1 440

Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania

PLN

80

Dach składany miękki, otwierany i zamykany elektrycznie

PLN

690

Dywaniki welurowe

PLN

70

Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fot. kierowcy

PLN

770

Kierownica wielofunkcyjna

PLN

100

Klimatyzacja automatyczna

PLN

430

Listwy ozdobne z drewna topoli słojuwanej brązowej, wysoki połysk

PLN

150

Ogrzewanie przednich foteli

PLN

230

Pasek przeciwsłoneczny na przedniej szybie

PLN

50

Radio BMW Business CD

PLN

510

Reflektory bixenonowe

PLN

400

Spryskiwacze reflektorów

PLN

180

Tempomat

PLN

170

Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami

PLN

480

SUMA

PLN

5 750

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

Ślady wcześniejszej naprawy blacharsko-lakierniczej (-10%)

PLN

-6 150

Konieczność naprawy pojazdu (-3%)

PLN

-1 840

SUMA

PLN

-7 990

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), Bridgestone, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 6

Zużycie [%]: 33

Obniżka na zniszczenia [%]: 0

Wartość (brutto):

PLN

Numer wyceny	178
Data wyceny	2013-07-17
Wycena na dzień	2013-07-17
Numer licencji / użytkownik	68236 / Andrzej Walewski

Oś 1, Opona 2 (prawa), Bridgestone, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 6

Zużycie [%]: 33

Obniżka na zniszczenia [%]: 0

Wartość (brutto): PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), Bridgestone, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5

Zużycie [%]: 50

Obniżka na zniszczenia [%]: 0

Wartość (brutto): PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), Bridgestone, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 2

Zużycie [%]: 100

Obniżka na zniszczenia [%]: 0

Wartość (brutto): PLN -200

SUMA	PLN	-200
-------------	------------	-------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CAR4YOU w Warszawie, ul. Puławska 617/621.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Pojazd posiada książkę serwisową bez wpisów.

Kontrolki "service engine soon", układu kontroli trakcji oraz "BRAKE" świecące stale podczas pracy silnika.

Pojazd wyprodukowany na rynek USA.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono. Praca w pełnym zakresie prędkości obrotowej nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

Poszycie zewnętrzne tłumika końcowego ze śladami ognisk korozji.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych całego nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

Numer wyceny	178
Data wyceny	2013-07-17
Wycena na dzień	2013-07-17
Numer licencji / użytkownik	68236 / Andrzej Walewski

- błotnik przedni lewy - zarysowany punktowo,
- błotnik przedni prawy - wgnieciony,
- błotnik tylny lewy - zarysowany punktowo,

WYPOSAŻENIE:

Pozostałe wyposażenie pojazdu kompletne.

Pojazd posiada jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

UWAGA:

Według przedstawionej kopii dowodu rejestracyjnego pojazd posiada ważne badania techniczne do dn. 13.12.2013r.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości pojazdu, a nie jego ceny. W szczególności wartość wyceny nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenionego obiektu przy jego zakupie.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski











 *Z4 roadster* VEHICLE TYPE: PASSENGER CAR
MFD BY BAYERISCHE MOTORENWERKE 03/08 2 122 606
GVWR 3549 lbs 1610 kg
GAWR FRONT 1720 lbs 780 kg REAR 1841 lbs 835 kg
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S.
FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY, BUMPER AND THEFT
PREVENTION STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF
MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
4USBU33508LW75180




⊕ 4USBU33508LW75180 ⊕



















