

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/71123/15/12/07
Nr zlecenia Biura: DW/1487/15
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-12-2015

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
PKO Leasing WS
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznawca:
mgr inż. Ryszard Wojtasik
Biuro Ekspertów Motoryz. i Maszyn. BEATUR Sp. z o.o.

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0076726
Producent	BMW
Model	Seria 7 [F01, F02] 08-12
Typ/wersja	750i L
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2035
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2495
Rozstaw osi 1/2	3210
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	407/300
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	KR 2E109
VIN	WBAKB83599CY58407
Data 1. rejestracji	12-02-2009
Data 1. rej. w Polsce	21-04-2011
Data nast. bad. techn.	06-08-2016
Rok produkcji	2009 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	94 476 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana
Data oględzin	2015-12-08

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Dunlop, SP SPORT MAXX GT	255/40 R19 100ZR XL	70 %
	lewe	Dunlop, SP SPORT MAXX GT	255/40 R19 100ZR XL	70 %
tylna	prawe	Dunlop, SP SPORT MAXX GT	275/40 R19 101Y ZR	70 %

lewe Dunlop, SP SPORT MAXX 275/40 R19 101Y ZR
GT

70 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk
3. Aktywne zagłówki
4. Alarm
5. Atrapa chłodnicy z chromowanym grillem i obramowaniem
6. Czujnik deszczu
7. Deska rozdzielcza pokryta sztuczną skórą ze stębnowanymi szwami
8. Dywaniki welurowe
9. Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień fot. kierowcy i pasażera
10. Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 234 z ogumieniem 245/50
11. Gniazdo AUX-IN
12. Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
13. Immobilizer
14. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna
15. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
16. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie
17. Kontrola dynamiki jazdy DDC z układem dynamicznej kontroli amortyzatorów
18. Kontroler iDrive
19. Lakier uni
20. Listwy dachowe chromowane
21. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, wysoki połysk
22. Listwy progowe chromowane
23. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
24. Lusterka zewnętrzne - asferyczne
25. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
26. Monitor pokładowy 7,5-calowy
27. Obramowania szyb - chromowane
28. Ogrzewanie przednich foteli
29. Opony umożliwiające jazdę po przebicium - Runflat
30. Podłokietnik przedni z klimatyzowanym schowkiem
31. Radio BMW Professional z odtwarzaczem DVD
32. Reflektory biksenonowe z automatyczną regulacją zasięgu oświetlenia
33. Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, sterowana elektrycznie
34. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
35. Spryskiwacze reflektorów
36. Sygnalizacja uszkodzenia opony
37. Tapicerka skórzana Dakota
38. Tempomat z funkcją hamowania
39. Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu
40. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
41. Zamek centralny
42. Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej z regulacją wysokości nadwozia
43. Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami
44. Światła przeciwmgielne

Wyposażenie dealerskie

1. Aktywna wentylacja foteli przednich, pakiet
2. Aktywne fotele przednie
3. Dynamic Drive
4. Felgi aluminiowe 19 Radial Spoke 252 (kute) z ogumieniem
5. Fotele przednie komfortowe, pakiet
6. Kamera Side View
7. Kamera cofania
8. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową
9. Lakier metalik
10. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, naturalne
11. Ogrzewanie tylnych foteli
12. Pakiet BMW 7 Polski
13. Pasek przeciwsłoneczny na przedniej szybie, szary
14. Reflektory adaptacyjne z funkcją doświetlania zakrętów
15. Rolety przeciwsłoneczne szyby tylnej oraz tylnych bocznych, sterowane elektrycznie
16. Rękaw na narty
17. System domykania drzwi
18. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu

19. System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu (monitorowanie martwego pola lusterek zewn.)	-
20. Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne	-
21. Szyberdach szklany, elektryczny	-
22. Tapicerka skórzana Nappa Exclusive, pakiet	-
23. Zmieniarka na 6 płyt DVD	-

Wyposażenie dodatkowe

1. Speed limit info	-
---------------------------	---

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup) ¹	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracjaWyposażenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Stan dbałości o pojazd	-
Wcześniejsze naprawy	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2015 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-12-2015

Rzecznik DEKRA:
mgr inż. Ryszard Wojtasik**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	230 - 270
2	Błotnik przedni lewy	100 - 115
3	Słupek przedni lewy	190 - 250
4	Drzwi przednie lewe	125 - 130
5	Dach	130 - 150
6	Słupek środkowy lewy	65 - 85
7	Próg lewy	65 - 85
8	Drzwi tylne lewe	230 - 250
9	Błotnik tylny lewy	350 - 1530
10	Pokrywa/klapa	270 - 320
11	Błotnik tylny prawy	200 - 580
12	Drzwi tylne prawe	130 - 150
13	Słupek środkowy prawy	70 - 100
14	Próg prawy	65 - 85
15	Drzwi przednie prawe	130 - 150
16	Słupek przedni prawy	100 - 180
17	Błotnik przedni prawy	240 - 300

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Nie wnosi się uwag.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

pojazd mocno zabrudzony z zewnątrz - brak możliwości oceny drobnych uszkodzeń powłoki lakierowej i obłachowania, zastosowano korektę ujemną na dbałość.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik		błąd układu (sygnalizacja usterki), w całym zakresie obrotów		

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

brak możliwości oszacowania kosztów usunięcia usterki bez diagnozy w ASO, zastosowano korektę serwisowania, która może być zmieniona po oszacowaniu w/w kosztów.

Brak możliwości weryfikacji oględziny na parkingu

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Brak możliwości weryfikacji oględziny na parkingu

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji oględziny na parkingu

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji
ogłędziny na parkingu

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.
Brak możliwości weryfikacji
ogłędziny na parkingu

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
kserokopia dowodu rejestracyjnego
Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego, sprowadzony z USA lub Kandy

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa ze względu na brak dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Określenie wartości poj. podane w ekspertyzie ma charakter oszacowania z uwzględnieniem korekt: daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, stanu utrzymania i dbałości o poj., wcześniej wykonanych napraw powypadkowych i eksploatacyjnych, szczególnego charakteru eksploatacji, ważność dopuszczenia do ruchu, liczba właścicieli, jak również serwisowania poj., stanu ogumienia oraz ewentualnych uszkodzeń lub kompletności dokumentacji serwisowo-gwarancyjnej), bez konfrontacji z aktualną sytuacją rynkową.

Tak

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rok prod. potwierdzono w systemie ASAP.

W dowodzie rej. data I rej. jest wpisana jako 01.01.2009 r. natomiast data prod. pojazdu zgodnie z systemem ASAP to 12.02.2009 r. dlatego dla celów wyceny datę I rej. przyjęto jako 12.02.2009 r.

Wyposażenie ustalono na podstawie oględzin i bazy VIN producenta.

Oględziny w warunkach udostępnienia pojazdu nie ujawniły usterek skutkujących koniecznością wykonywania napraw (oprócz podanych w opisie stanu technicznego). Nabywca/Użytkownik może przed zakupem własnym staraniem - na podstawie dokumentu własności lub upoważnienia właściciela pojazdu - sprawdzić stan samochodu w ASO (ścieżka diagnostyczna, odczyt błędów komputerów pokładowych, historia serwisowa).

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu oraz zewnętrznych bazach danych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.
sygnalizacja błędu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 15.
błotnik TL



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.