

DEKRA Polska o/Suwałki
16-400 Suwałki, Mała Huta 24
tel. 0/87 5650094, faks 0/87 5650094

Rzecznawca: Bogdan Boguszewski
tel. 664421361

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0071333
Producent	CADILLAC
Model	CTS 07-
Typ/wersja	CTS 2.8 V6 Elegance aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1751
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2203
Rozstaw osi 1/2	2880
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2792
Moc silnika [KM/kW]	211/155
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rej./ewidencyjny	WZ79471
VIN/nr seryjny	1G6DM57T870112402
Data 1. rejestracji	01-01-2007
Data 1. rej. w Polsce	31-10-2007
Data nast. bad. techn.	01-01-2010
Rok produkcji	2006
Stan licznika [km]	79 471 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EAGLE NCT5	225/55 R16 95W	2,0 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE NCT5	225/55 R16 95W	2,0 mm
tylnia	prawe	Goodyear, EAGLE NCT5	225/55 R16 95W	2,0 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE NCT5	225/55 R16 95W	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 19. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 2. Airbag 6 sztuk | 20. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania |
| 3. Alarm | 21. Lusterka boczne z pamięcią ustawień |
| 4. BA -system wspomagania nagłego hamowania | 22. Lusterko wsteczne, elektrochromatyczne |
| 5. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 23. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami |
| 6. Dywaniki materiałowe | 24. Radio CD |
| 7. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 25. Schowek na rękawiczki |
| 8. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 26. Sound-System Bose |
| 9. Fotel kierowcy ust. elektrycznie | 27. System kontroli trakcji |
| 10. Instalacja radiowa + 8 głośników | 28. Tapicerka ze skóry ekologicznej |
| 11. Kierownica skórzana | 29. Tempomat |
| 12. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 30. Trzecie światło stop |
| 13. Kolumna kierownicy regulowana manualnie | 31. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 14. Komputer pokładowy | 32. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 15. Kontrola ciśnienia w oponach | 33. Wykończenie wnętrza w aluminium |
| 16. Lakier uni | 34. Zamek centralny |
| 17. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 35. Zmieniarka płyt CD |
| 18. Lusterka boczne składane elektrycznie | 36. Światła przeciwmgielne |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
 Stan pojazdu -

Szacunkowa wartość obiektu w warunkach sprzedaży wymuszonej wynosi: - brutto (zakup)

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-01-2009

Rzecznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar	Przedział grubości powłoki lakierowej		Uwagi
						od	do	
Błotnik	przed. p.					190	315	
Błotnik	tyln. p.					193	270	
Dach						216	440	
Drzwi	przed. p.					240	349	
Drzwi	tyln. p.					244	255	
Pok. kom. bagaż./d. tyłu						216	269	
Próg	praw.							Odstaje od nadwozia w części tylnej

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie					

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Wykładzina podłogowa							Zabrudzona

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag - zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

Uwagi:

Brak narzędzi i podnośnika.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Kopię dowodu rejestracyjnego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Tytuł użytkowania i/lub tytuł własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych.

Nie badano.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ocenę wykonano zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem rzeczoznawcy. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
Rok produkcji pojazdu niezgodny z zapisami w dowodzie rejestracyjnym.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.




Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.