

Numer faktury	Data faktury	Kod czynności	Opis	Nr zlecenia	Nr rejestracyjny	Przebieg	Dealer	Typ	Rodzaj	Grupa
WVRG211580	2012-06-08	C720000	Schloß ersetzen - Rückwandklappe	WVAN277019	DWI99	203000 km	DE1305	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG211582	2012-06-08	SLM	Windschutzscheibe ersetzen	WVAN277016	DWI99	203000 km	DE1305	SADE	Naprawa platna	Inne
Warranty	2009-10-24	T118400	Zamontowanie sprężyny dźwigni hamulca postojowego 08-R-002	910010	D-WI 99	122500 km	DE7560	Gwarancja	Gwarancja	Inne
WVRG047316	2009-09-30	T118400	Handbremshebelfeder einbauen	WVAN050871	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	S000135	ECOService nach 4, 8, 12, ...	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Przegląd
WVRG047069	2009-09-22	H905500	Bremsflüssigkeit wechseln	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	J735100	Zündkerzen aus- und einbauen	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	N356500	Scheibenwischerblatt ersetzen	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	N356500001	Ein weiteres	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	N754000	Scheibenwischerblatt der	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	J635100	Kühlsystem auf Dichtheit	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	J638500	Motordichtheit prüfen (CO-	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG047069	2009-09-22	HU	Hauptuntersuchung § 29	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne

WVRG047069	2009-09-22	J792600	Abgas-Untersuchung (AU)	WVAN050870	DWI99	122513 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041969	2008-11-25	S000131064	Radbefestigung und Luftdruck prüfen	WVAN045364	DWI99	90745 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041969	2008-11-25	S000131063	Vorder u. Hinterradbremse	WVAN045364	DWI99	90745 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041969	2008-11-25	SL	Schmutzfänger bef.	WVAN045364	DWI99	90745 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041969	2008-11-25	J792300	Motordiagnose mit GM-	WVAN045364	DWI99	90745 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041969	2008-11-25	S000131	ECOService nach 1, 3, 5, ...	WVAN045364	DWI99	90745 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Przegląd
WVRG041969	2008-11-25	NOT_APPLIC			DWI99	90745 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041325	2008-11-03	X1	Feinstaubplakette Grün	WVAN044729	DWI99	87292 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041325	2008-11-03	N115520	Eine Halogen-Glühlampe	WVAN044729	DWI99	87292 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG041325	2008-11-03	N115620	Eine Halogen-Glühlampe	WVAN044729	DWI99	87292 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
Warranty	2008-10-24	E109700	Wymiana łącznika wału stabilizatora	809015	D-WI 99	77900 km	DE7560	Gwarancja	Gwarancja	Inne
WSGG002687	2008-08-29	E007210	Räder stationär auswuchten -	WVAN043483	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WSGG002687	2008-08-29	NOT_APPLIC			DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WSGG002687	2008-08-29	NOT_APPLIC			DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040144	2008-	E007210	Räder stationär	WVAN043483	DWI99	77973	DE7560	SADE	Naprawa	Inne

	08-29		auswuchten -			km			platna	
WVRG040144	2008-08-29	H105000	Bremsbeläge ersetzen -	WVAN043483	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040144	2008-08-29	NOT_APPLIC			DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040144	2008-08-29	H125000	Bremsbeläge ersetzen -	WVAN043483	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040144	2008-08-29	NOT_APPLIC			DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040145	2008-08-29	E007210	Räder stationär auswuchten -	WVAN043483	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040145	2008-08-29	H105000	Bremsbeläge ersetzen -	WVAN043483	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040145	2008-08-29	NOT_APPLIC			DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040145	2008-08-29	H125000	Bremsbeläge ersetzen -	WVAN043483	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040145	2008-08-29	NOT_APPLIC			DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040146	2008-08-29	C001000	Frontscheibe aus- und	WVAN043476	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040146	2008-08-29	C001000001	Glassplitter entfernen	WVAN043476	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040225	2008-08-29	E109700	Pendel für Stabilisator	WVAN043484	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG040225	2008-08-29	E109700001	Ein weiteres Pendel ersetzen	WVAN043484	DWI99	77973 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
Warranty	2008-06-24	M041000	Wymiana przekładni kierowniczej	805002	D-WI 99	64000 km	DE7560	Gwarancja	Gwarancja	Inne

Warranty	2008-05-24	E306500	Pomiar całego pojazdu (z naprawą)	805002	D-WI 99	64000 km	DE7560	Gwarancja	Gwarancja	Inne
WVRG038249	2008-05-07	M041000	Lenkgetriebe ersetzen	WVAN041472	DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG038249	2008-05-07	NOT_APPLIC			DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG038250	2008-05-07	E306500	Fahrzeug komplett vermessen	WVAN041472	DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG038250	2008-05-07	E306500003	Spur einstellen	WVAN041472	DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG038244	2008-05-06	N754000	Scheibenwischerblatt der	WVAN041479	DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG038244	2008-05-06	N501900	Funk- Fernbedienung (Sender)	WVAN041479	DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne
WVRG038244	2008-05-06	SL	Navi CD ers.	WVAN041479	DWI99	64079 km	DE7560	SADE	Naprawa platna	Inne