



WDBEA66E5SC271001
MERCEDES BENZ E CLASS

[Zobacz przewodnik po raporcie](#)[Zobacz regulamin](#)

Data: 2016-04-08 14:55:54

ID: 57079451-ff5c-4d70-9d25-25f60a0a0a4f

Informacje o pojeździe

Ta sekcja zawiera zestaw podstawowych informacji o pojeździe.

Marka:	MERCEDES BENZ
Model:	E CLASS
Wersja:	E320
Typ nadwozia:	CONVERTIBLE
Liczba drzwi:	2
Liczba miejsc:	4
Klasa pojazdu:	MID-SIZE CAR
Typ pojazdu:	PASSENGER CAR
Rok modelowy:	1995
Miejsce montażu:	SINDELFINGEN (GERMANY)
Suma kontrolna:	POPRAWNA
Układ silnika:	INLINE ENGINE
Typ silnika:	L6
Głowica silnika:	DOHC
Liczba zaworów:	24
Ilość cylindrów:	6
Pojemność skokowa:	3196 CM3
Pojemność skokowa:	195 CID
Pojemność nominalna:	3.2 L
Moc:	217 HP
Moc:	162 KW

Rodzaj paliwa:	PETROL
Napęd:	RWD
Rodzaj skrzyni biegów:	AUTOMATIC
Liczba biegów:	4
Typ nadwozia:	W124= 2 DOOR CABRIO
Kolor:	702 SMOKE SILVER-MET.
Silnik:	104.992 3 199 CC PETROL: 220HP/162KW
Rodzaj paliwa:	BENZYNA
Pojemność silnika:	3199
Skrzynia biegów:	722369; AUTOMATIC
Production_month:	5
Production_year:	1995
Rok produkcji:	1995.5
Kraj pochodzenia:	GERMANY
System bezpieczeństwa:	3-POINT BELTS & FRONT SEAT AIR BAGS

Historia uszkodzeń

Ta sekcja zawiera historię wypadkową pojazdu.

BRAK DANYCH

Przebiegi pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o znanych przebiegach pojazdu.

#	Data	Przebieg
1	2016-02-01	80268 mi km

Historia internetowa

Ta sekcja zawiera dane o pojeździe zebrane z Internetu.

2016-02-01	Pojazd oferowany na sprzedaż w cenie 9367 USD.
2016-02-01	Pojazd odnaleziony w zasobach internetowych.

2006-04-21

Pojazd wystawiony na aukcji pojazdów uszkodzonych. Możliwe usterki/uszkodzenia: uszkodzony przód.

Historia przeglądów technicznych

Ta sekcja zawiera historię przeglądów technicznych pojazdu.

BRAK DANYCH

























Historia sprawdzeń

Ta sekcja zawiera historię sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie. Można ją także prześledzić na mapie (wystarczy kliknąć na przycisk poniżej).

BRAK DANYCH

Bazy pojazdów skradzionych

Ta sekcja pokazuje czy sprawdzany pojazd jest poszukiwany przez organy ścigania w następujących krajach.

	Ewidencja skradzionych pojazdów Kanadyjskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów CrimiMail		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Czeskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Włoskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Kaynine		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Litewskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Holenderskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Rumuńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Szwecja		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słoweńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słowackiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów IAATI oraz VIN-Info		Nie figuruje w rejestrach

Usterki fabryczne

Ta sekcja ostrzega przed usterekami fabrycznymi zgłoszonymi przez producenta.

BRAK DANYCH

Producent pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o producencie sprawdzanego pojazdu.

Data wpisu	Nazwa	Adres	Kraj
2008-02-14	Daimler AG	Mercedesstrasse 137, D-70546 Stuttgart	Germany
2000-10-09	DaimlerChrysler AG	Stuttgart-Untertuerkhe Im	Germany


Zdjęcia pojazdu


Ta sekcja zawiera galerię zdjęć sprawdzanego pojazdu.

Źródło nr 1/1 z dnia 2011-03-15











Opcje wyposażenia

Ta sekcja zawiera listę opcji wyposażenia.

384	POWER BRAKES
AB2	POWER FRONT PASSENGER SEAT
47B	POWER ANTENNA
126	POWER DRIVER SEAT W/MEMORY
29B	PREMIUM UNLEADED FUEL REQUIRED
6AA	TINTED GLASS
A38	POWER HEATED MIRRORS
65B	HEATED FRONT SEATS
8E1	FOG LIGHTS
BBA	AM/FM/CASSETTE AUDIO SYSTEM
30E	4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
54A	ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
CF7	POWER DOOR LOCKS
9AE	POWER WINDOWS
EB6	15 INCH WHEELS
6A1	LEATHER STEERING WHEEL TRIM
3A1	CRUISE CONTROL

936	POWER STEERING
B33	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL (2 ZONE) - DRIVER AND PASSENGER
46C	ALLOY WHEELS
1AA	AIR CONDITIONING
0EF7	3.2L I6 DOHC 24V FI ENGINE
1C1	REAR WINDOW DEFROSTER
77D	4-WHEEL ABS
FB2	BUCKET SEATS
13A	POWER TILT STEERING WHEEL
9B1	LEATHER SEATING
0B5E	DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS
4FD	TACHOMETER

Zastrzeżenie

Informacje końcowe: ilość danych dostępnych w każdej z sekcji raportu zależy od sprawdzanego numeru VIN i jest podana przed zakupem raportu. VIN-INFO zbiera za pomocą własnego systemu ekspertowego informacje z publicznych źródeł dostępnych w Internecie. Informacje prezentowane w raportach są kompilacją informacji zebranych przez system ekspertowy VIN-INFO i mogą powielać błędy źródłowe. Dokładamy wszelkich możliwych starań aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę systemu tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Należy pamiętać, że system ekspertowy wyszukiwania informacji o pojazdach VIN-INFO należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze i nie może on być podstawą jakichkolwiek roszczeń, a wynikowy raport zawsze należy porównywać ze stanem faktycznym i z zawartością dokumentów.