

Nr zlecenia DEKRA: BRE(W)/POU/38045/13/08/08
Nr zlecenia/szkody: 129837
Data zlecenia: 08-08-2013

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 10, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:

Marcin Ambryszewski
BRE Leasing Sp. z o.o.
Ks. Skorupki 5
Warszawa

Rzeczoznawca:

dr inż. Jerzy Tara
PROMOBIL s.c.

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0069317
Producent	FORD
Model	Mondeo Kombi 07-10
Typ/wersja	Mondeo 2.5 Titanium X
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1511
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2295
Rozstaw osi 1/2	2850
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2521
Moc silnika [KM/kW]	220/162
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	KR 245RR
VIN	WF0GXXGDBG8L36079
Data 1. rejestracji	06-10-2008
Data nast. bad. techn.	05-10-2013
Rok produkcji	2008 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	140 945 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany
Data oględzin	2013-08-13

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Infinity, INF-05	215/50 R17 91W	4,0 mm
	lewo	Infinity, INF-05	215/50 R17 91W	4,0 mm
tylna	prawo	Infinity, INF-05	215/50 R17 91W	5,0 mm
	lewo	Infinity, INF-05	215/50 R17 91W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ABS 2. Airbag 6 sztuk 3. Airbag chroniący kolana kierowcy 4. Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu 5. Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą 6. Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania 8. Felgi aluminiowe 17 (wzór 15-ramienny) z ogumieniem 235/45 9. Filtr przeciwpyłkowy 10. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości 11. Fotele sportowe - przód 12. Gniazdko 12V 13. Gniazdko 12V - w bagażniku 14. Gniazdko 12V - z tyłu 15. Immobilizer 16. Instalacja radiowa 17. Kierownica skórzana 18. Kieszenie w oparciach foteli przednich 19. Klamki w kolorze nadwozia 20. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa 21. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 22. Komputer pokładowy 23. Konsola centralna z podłokietnikiem, schowkiem i uchwytami na kubki 24. Lakier Uni 25. Lampki do czytania z przodu i z tyłu 26. Lampki oświetlające przestrzeń na nogi z przodu 27. Listwy ozdobne - szczotkowany chrom 28. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane 29. Lusterka zewn. z oświetleniem podłoża 30. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie 31. Obrotomierz 32. Ogrzewana szyba tylna | <ol style="list-style-type: none"> 33. Ogrzewane fotele przednie 34. Oświetlenie bagażnika 35. Pasy bezpieczeństwa tylne, 3-punktowe, bezwładnościowe 36. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości - przód 37. Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki 38. Podświetlane lusterka w daszkach przeciwsłonecznych 39. Popielniczka 40. Przycisk rozrusznika Ford Power 41. Radio Ford 6000 CD + 8 głośników 42. Reflektory halogenowe adaptacyjne ze statycznymi światłami doświetlającymi zakręty 43. Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy 44. Regulacja lędźwiowa fotela pasażera 45. Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową 46. Schowek na okulary 47. System IVD (ESP-stabilizacja toru jazdy + TCS-kontrola trakcji + EBA) 48. System przypominający o zapięciu pasów - fotele przednie 49. Szyby barwione, niebieskie 50. Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania 51. Tapicerka Alcantara 52. Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40 53. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie 54. Wskaźnik temperatury zewnętrznej 55. Wspomaganie układu kierowniczego 56. Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem 57. Wyświetlacz wielofunkcyjny, kolorowy - FordConvers+ 58. Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył 59. Zamek centralny z pilotem 60. Zamykany i oświetlany schowek podręczny 61. Zderzaki w kolorze nadwozia 62. Zegarek cyfrowy 63. Zestaw do naprawy przebitej opony 64. Światła przeciwmgielne, przód |
|---|--|

Wypożyczenie dealerskie

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Stan dbałości o pojazd -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2013 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 14-08-2013

Rzeczoznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Przedział grubości powłoki lakierowej		Uwagi
							od	do	
Pok. kom. silnika							172	333	
Drzwi	przed. l.						155	255	
Nadwozie									liczne nieznaczne uszkodzenia powłoki. miejscami sięgają warstwy [podkładowej].
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie	łagodne	w części prawej					

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie	łagodne	w części prawej			
Zderzak	tyln.	zarysowanie	łagodne	w części prawej			

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Charakter uszkodzenia	Umiejscowienie	Rozmiar		Uwagi
Silnik							brak możliwości uruchomienia.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- nie stwierdzono.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz: brak możliwości uruchomienia pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może

stanowiąc podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.