

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

Nr zlecenia DEKRA: 1311/05183/14/01/29

Nr zlecenia/szkody:

Data zlecenia: 29-01-2014

Zleceniodawca:

CARPORT Sp.z o.o.

Budowlanych 7

62-081 Baranowo

DEKRA Polska - Centrala

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Rzeczoznawca:

inż. Michał Bogucki

ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)

samochody osobowe

Kod EC (Eurotax)

0051219

Producent

MERCEDES-BENZ

Model

Klasa C Sportcoupe [CL203] 04-08

Typ/wersja

C 220 CDI

Rodzaj nadwozia

CPE

Liczba drzwi/liczba miejsc

3/4

Masa własna [kg]

1440

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

1970

Rozstaw osi 1/2

2715

Rodzaj silnika

z zapłonem samoczynnym

Układ oczyszczania spalin

KAT

Pojemność silnika [ccm]

2148

Moc silnika [KM/kW]

150/110

Skrzynia biegów

M 6-biegowa

Nr rejestracyjny

EZGGX33

VIN

WDB2037081A912593

Data 1. rejestracji

02-06-2006

Data 1. rej. w Polsce

30-12-2010

Data nast. bad. techn.

14-12-2014

Rok produkcji

2006 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)

Stan licznika [km]

147 965 (odeczytany)

Kolor nadwozia/rodzaj powłoki

czarny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin

2014-01-22

Ogumienie

Oś

Koło

Producent, typ

Rozmiar

Zużycie

przednia prawe

Goodyear, ULTRA GRIP 7 +

205/55 R16 91H

50 %

lewe

Goodyear, ULTRA GRIP 7 +

205/55 R16 91H

50 %

tylna

prawe

BFGoodrich, G-FORCE WINTER

205/55 R16 91H

65 %

lewe

BFGoodrich, G-FORCE WINTER

205/55 R16 91H

65 %

strona 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

Wyposażenie standardowe

1. 4/5 zagłówki

28. Napinacze pasów bezpieczeństwa

2. ABS

29. Obrotomierz

3. ASR

30. Oświetlenie bagażnika

4. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu

31. Pojemnik na płyty CD

5. Airbag 6 sztuk

32. Przedni podłokietnik ze schowkiem

6. Alarm z funkcją dozoru wnętrza

33. Radio MB Audio 20 CD

7. Asferyczne lusterko od str. kierowcy

34. Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa

8. Asferyczne lusterko od str. pasażera

35. Siedzenia sportowe - przód

9. Automatyczne włączanie świateł

36. Speedtronic - ogranicznik prędkości jazdy

10. BAS - asystent układu hamulcowego
37. Szyba tylna ogrzewana
11. Czujnik deszczu
38. Szyby barwione
12. EBD-elektroniczny rozdział sił hamowania
39. Tempomat
13. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
40. Termometr zewnętrzny
14. Easy - Entry
41. Tirefit - zestaw do naprawy opon
15. El. podnoszenie szyb, przód
42. Tylne oparcie składane, dzielone
16. Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55
43. Uchwyty na kubki z przodu
17. Filtr przeciwpyłkowy
44. Wspomaganie układu kierowniczego
18. Funkcja oświetlania drogi do domu
45. Wykończenie wnętrza w aluminium
19. Immobilizer
46. Wyłącznik czasowy ośw. wnętrza
20. Kierownica wielofunkcyjna
47. Zamek centralny
21. Kieszenie w oparciach foteli przednich
48. Zamek centralny z pilotem
22. Klimatyzacja automatyczna
49. Zamknięty obieg powietrza
23. Komputer pokładowy
50. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
24. Lampki oświetlające podłogę z przodu
51. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia
25. Lusterka boczne ogrzewane
52. Zegarek cyfrowy
26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
53. Światła przeciwmgielne
27. Mech. regulacja położenia kierownicy

Wypożyczenie dealerskie

1. Felgi alu. 16 (5-otworów) z ogumieniem -
2. Kierownica i drążek biegów skórzane -
3. Lakier metalik -
4. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie -
5. Przyciemniające się lusterka boczne i wsteczne -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹

..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

strona 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr 21099/1/14-1311

z dnia 29-01-2014

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -

Ogólny stan techniczny -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim

Eurotax (baza danych nr 01-2014 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-01-2014

Rzeczoznawca DEKRA:

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

strona 3

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Nazwa

elementu

Opis

elementu

Rodzaj

uszkodzenia

Charakter

uszkodzenia

Umiejscowi

enie

Rozmiar

Przedział grubości

powłoki lakierowej

od

do

Uwagi

Pok. kom.

silnika

196

957

miejscowe

spękanie

powłoki

lakierowej

Błotnik

przed. p.

126

241

Błotnik

przed. l.

137

724

Drzwi

praw.

wgniecenie

punktowe

Błotnik

tyln. p.

zarysowanie

Drzwi

lew.

wgniecenie

punktowe

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Wgniecenia i zarysowania o charakterze eksploatacyjnym na nadwoziu.

Ślady wcześniejszej naprawy powypadkowej przedniej części nadwozia.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa

elementu

Opis

elementu

Rodzaj

uszkodzenia
Charakter
uszkodzenia
Umiejscowienie
Rozmiar
Uwagi

Krata wlotu
powietrza
zarysowanie
Zderzak
przed.
zarysowanie
miejscowe
spękania
powłoki
lakierowej
Emblemat
przed.
zarysowanie
Szyba
czołow.
pęknięcie
Nadkole
przed. l.
pęknięcie
Układ
klimatyzacji
widoczne
odkształcenia
przewodów
klimatyzacji
oraz
skraplacza w
części
czołowej
pojazdu (za
zderzakiem
przednim)
Reflektor
lew.
wylamana
część
uchwytu
górnego
reflektora
strona 4

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa
elementu
Opis
elementu
Rodzaj
uszkodzenia
Charakter
uszkodzenia
Umiejscowienie
Rozmiar
Uwagi

Fotel
przed. l.
ślady zużycia
mat.
Konsola
środkowa
ślady zużycia
materiału na
podłokietniku
środkowym

Półka
bagażnika
wylamany
zawias prawy
półki

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa
elementu
Opis
elementu
Rodzaj
uszkodzenia
Charakter
uszkodzenia
Umiejscowienie
Rozmiar
Uwagi

Tarcza koła
tyln. p.
zarysowanie
na krawędzi
Tarcza koła
przed. l.
zarysowanie
na krawędzi

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

strona 5

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
bez numeru

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO
fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd z importu indywidualnego.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie
możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu
technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 7

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono 1 klucz do pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

strona 7

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 8

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

strona 8

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 9

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

strona 9

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

strona 10

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.

Fot. 8.

strona 11

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

strona 12

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

strona 13

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.

Fot. 14.

strona 14

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

strona 15

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 16

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

strona 16

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 17

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

strona 17

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 18

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21.

Fot. 22.

strona 18

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 19

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23.

Fot. 24.

strona 19

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 20

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 25.

Fot. 26.

strona 20

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 21

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27.

Fot. 28.

strona 21

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 22

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29.

Fot. 30.

strona 22

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 23

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31.

Fot. 32.

strona 23

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 24

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.

Fot. 34.

strona 24

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 25

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35.

Fot. 36.

strona 25

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Page 26

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**

z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37.

Fot. 38.

strona 26

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39.

Fot. 40.

strona 27

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41.

Fot. 42.

strona 28

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43.

Fot. 44.

strona 29

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45.

Fot. 46.

strona 30

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47.

Fot. 48.

strona 31

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **21099/1/14-1311**
z dnia **29-01-2014**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49.

strona 32

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl