

Bilan Technique

Identification du véhicule

Immat.	AC083YF	Marque	RENAULT	Kilomètre	145 350 kms
N° Série	VF1FDB2H641886047	Modèle	Master Fg T33 L2H2 dCi100 Gr...	Couleur	BLANC

Organes mécaniques (vue du pont)

Transmission	Etat	Usure	Moteur	Etat
Passage des vitesses (statique)	✓	-	Démarrage du véhicule	✓
Contrôle dynamique allégé (300m)	✓	-	Circuit d'échappement	✓
Test embrayage	✓	-	Fumée excessive	NON
Berceau	✓	😊	Bruit anormal moteur / Anomalie	NON
Cardans	✓	😊	Freinage	Etat Usure
Direction	✓	😊		
Roulements	✓	😊	Plaquettes	✗ 😞
Suspension / Rotule / Bras avant / Direction	✗	😞	Disques	✗ 😞
Suspension / Rotule / Bras arrière	✓	😊	Trace d'accident grave	NON
Traverse inférieure (longerons)	✓	😊		

Éléments moteur (vue de haut)

	Etat	Niveau	Détail
Carburant	✓	🔋	-
Huile	✗	🔋	Fuite moteur
Test Batterie	✓	😊	-
Liquide de refroidissement	✓	😊	-
Liquide de direction assistée	✓	😊	-
Liquide de freins	✓	😊	-
Courroie accessoire	✓	😊	-
Traverse supérieure	✓	😊	-

Tableau de bord

	Etat
Allumage tableau de bord	✓
Témoins d'anomalies de fonctionnement	
Voyant moteur	✓
ABS/Freinage	✓
Airbags	✓
Pollution	✓
Huile	✓
Injection	✓

Pneus (montés)

	Été		Hiver
	Présence/Usure		Présence
Avant Gauche	✗	🔋	✓
Avant Droite	✗	🔋	✓
Arrière gauche	✓	🔋	✗
Arrière droite	✓	🔋	✗
Présence antivol	ND		-

Traçabilité documents

	Présence
Carnet d'entretien	✗
Date dernier entretien	05/2012
Km dernier entretien	119655
Autre document d'entretien	Eti.vidange
Manuel d'utilisation	✓

Test équipements

	Etat	Détail
Test navigation	ND	-
Test système audio	✓	-
Présence CD/DVD/Carte mémoire	ND	-
Test Climatisation (froid)	✓	-
Test Vitres électriques	✓	-
Test Verrouillage centralisé	✓	-
Test Toit ouvrant, Test capote	ND	-
Test Benne / Plateau / Hayon	ND	-
Bras antenne	✓	-

Commentaires :

* ND = Non disponible / non vérifiable