

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**  
Nr zlecenia DEKRA: SCB(W)/WRO/61936/13/12/12  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 12-12-2013

**Zleceniodawca:**

Santander Consumer Bank  
ul. Strzegomska 42 c  
53-611 Wrocław

**DEKRA Polska - Centrala**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

**Rzeczoznawca:**

**Paweł Pałys**

DEKRA Polska - Centrala

## **E k s p e r t y z a t e c h n i c z n a**

Zakres ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu

Kod ekspertyzy

SCB-WPO (Z)-4/8, WP

Nr zlecenia DEKRA

SCB(W)/WRO/61936/13/12/12

Data zlecenia

12-12-2013

Zleceniodawca

Santander Consumer Bank

ul. Strzegomska 42 c

53-611 Wrocław

Grupa obiektów (Eurotax)

samochody osobowe

Producent

VOLKSWAGEN

Model

Passat 05-10

Typ/wersja

Passat 1.9 TDI Trendline

Nr rejestracyjny

RKR1J58

VIN

WVWZZZ3CZ8E085386

Data oględzin

2013-12-17

Miejsce oględzin

MAZOWIECKIE, 02-885 Warszawa, Puławska od 571

do dk, ul. Puławska 617/621, 02-885 Warszawa

**Zestawienie wyników**

**Wartość obiektu brutto (kupno)<sup>1</sup>**

..... **17 100 zł**

strona 1

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, [www.dekra.pl](http://www.dekra.pl), email: [ekspertyzy@dekra.pl](mailto:ekspertyzy@dekra.pl)

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)  
samochody osobowe  
Kod EC (Eurotax)  
0054764  
Producent  
VOLKSWAGEN  
Model  
Passat 05-10  
Typ/wersja  
Passat 1.9 TDI Trendline  
Rodzaj nadwozia  
sedan  
Liczba drzwi/liczba miejsc  
4/5  
Masa własna [kg]  
1422  
Dopuszczalna masa całkowita [kg]  
2030  
Rozstaw osi 1/2  
2709  
Rodzaj silnika  
z zapłonem samoczynnym  
Układ oczyszczana spalin  
KAT  
Pojemność silnika [ccm]  
1896  
Moc silnika [KM/kW]  
105/77  
Skrzynia biegów  
manualna 5-biegowa  
Nr rejestracyjny  
RKR1J58  
VIN  
WVWZZZ3CZ8E085386  
Data 1. rejestracji  
19-11-2007  
Data 1. rej. w Polsce  
18-05-2010  
Data nast. bad. techn.  
20-04-2013  
Rok produkcji  
2007 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)  
Stan licznika [km]  
187 234 (odczytany)  
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki  
srebrny/wielowarstwowa metalizowana  
Ogumienie  
**Oś**  
**Koło**  
**Producent, typ**  
**Rozmiar**  
**Profil**  
**zmierzony**  
przednia prawe  
TIP TYRE, SNOW MAXX  
205/55 R16 91T  
8,0 mm  
lewe  
TIP TYRE, SNOW MAXX

205/55 R16 91T  
8,0 mm  
tylna  
prawe  
GAUTH PNEUS, SNOW STORM  
205/55 R16 91T  
7,5 mm  
lewe  
GAUTH PNEUS, SNOW STORM  
205/55 R16 91T  
7,5 mm

strona 2

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

Wyposażenie standardowe

1. 4/5 zagłówki
22. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
2. ABS
23. Obrotomierz
3. ASR
24. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód
4. Airbag 6 sztuk
25. Pasy bezpieczeństwa z tyłu, dwa 3-punktowe, bezwładnościowe
5. Aktywne zagłówki z przodu z regulacją wysokości
26. Radio RCD 300 CD/MP3 + 4 głośniki
6. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
27. Regulacja zasięgu reflektorów
7. Chromowane obramowanie osłony wlotu powietrza do chłodnicy
28. Schowek w desce rozdzielczej po str. pasażera, podświetlany i zamykany
8. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
29. Schowek w konsoli dachowej
9. El. podnoszenie szyb, przód
30. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
10. Elementy dekoracyjne Dark Rhodium na desce rozdzielczej
31. Szyby barwione
11. Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55
32. Tapicerka materiałowa Calino
12. Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości
33. Termometr zewnętrzny
13. Immobilizer
34. Trzecie światło stop
14. Instalacja radiowa + 4 głośniki
35. Tylne oparcie składane, dzielone
15. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
36. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
16. Klamki w kolorze nadwozia

37. Uchwyty na kubki z przodu	
17. Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa	
38. Wspomaganie kierownicy zał. od prędkości	
18. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	
39. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera	
19. Koło zapasowe - pełnowymiarowe	
40. Zamek centralny	
20. Lampki do czytania - przód/tył	
41. Zderzaki w kolorze nadwozia	
21. Lusterka boczne regulowane elektrycznie	
Wyposażenie dealerskie	
1. Alarm z niezależnym zasilaniem .....	90 zł
2. Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold .....	20 zł
3. Komputer pokładowy .....	80 zł
4. Lakier metalik .....	240 zł
5. Pakiet dla palących .....	10 zł
6. Przedni podłokietnik ze schowkiem .....	60 zł
7. Tempomat .....	170 zł

### Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)<sup>1</sup>  
 ..... 22 900 zł

### Korekty

Pierwsza rejestracja	
Korekta 1. rejestracji .....	1 717 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji .....	24 617 zł

strona 3

DEKRA Polska Sp. z o.o.

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

Przebieg

Korekta przebiegu .....

Wartość pojazdu po korekcie przebiegu .....

Wyposażenie

Korekta wyposażenia .....

Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia .....

Ogumienie

Korekta ogumienia .....

Wartość pojazdu po korekcie ogumienia .....

Inne

Ważność badania technicznego (-0,50%) .....

Stan dbałości o pojazd (-5,00%) .....

Aktualna sytuacja rynkowa (-7,00%) .....

Wcześniejsze naprawy (-12,00%) .....

Stwierdzone braki, usterki, uszkodzenia (-6,00%) .....

Łącznie inne .....

Wartość pojazdu po korektach innych .....

### Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu w dniu 17-12-2013 wynosi:

**17 100 zł** (brutto/zakup)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim

Eurotax (baza danych nr 12-2013 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Data: 17-12-2013

Rzecznik DEKRA:

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

<sup>1</sup> - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) – oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną

(bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży  
strona 4

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

Opis stanu technicznego

**NADWOZIE/Elementy karoserii**

**Nazwa**

**elementu**

**Opis**

**elementu**

**Rodzaj**

**uszkodzenia**

**Charakter**

**uszkodzenia**

**Umiejscowienie**

**enie**

**Rozmiar**

**Przedział grubości**

**powłoki lakierowej**

**od**

**do**

**Uwagi**

Błotnik

tyln. l.

zarysowanie

liczne

110

1320

Błotnik

tyln. l.

ubytek/odpary

sk(i) powłoki

lakierowej

w części

przedniej

Błotnik

tyln. l.

ślady korozji

w części

przedniej

Błotnik

tyln. l.

wgniecenie

w części

przedniej

Drzwi

tyln. l.

ubytek/odpary

sk(i) powłoki

lakierowej

na krawędzi

75

170

Drzwi

tyln. l.

zarysowanie

liczne

Drzwi

przed. l.

ubytek/odpary

sk(i) powłoki

lakierowej

na krawędzi

170

215

Drzwi

przed. l.

zarysowanie

liczne

Błotnik

przed. l.

zarysowanie

liczne

120  
255  
Błotnik  
przed. l.  
wgniecenie  
łagodne  
w części  
tylnej  
Pok. kom.  
silnika  
210  
395  
Błotnik  
przed. p.  
220  
370  
Drzwi  
przed. p.  
ubytek/odpry  
sk(i) powłoki  
lakierowej  
na krawędzi  
185  
225  
Drzwi  
tyln. p.  
zarysowanie  
liczne  
155  
310  
Błotnik  
tyln. p.  
zarysowanie  
liczne  
190  
385  
Pok. kom.  
bagaż./d. tyłu  
wgniecenie  
liczne  
170  
265  
Pok. kom.  
bagaż./d. tyłu  
zarysowanie  
liczne  
Dach  
140  
185

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Liczne wady lakiernicze: wtrącenia, chmury, różnice odcienia lakieru.

Numerous defects painting: inclusions, clouds, paint shade differences.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

Tak. Stwierdzono ślady naprawy blacharsko-lakierniczej na następujących elementach pojazdu

Zderzak przedni i tylny.

Bumper, front and rear.

**NADWOZIE/Osprzęt**

strona 5

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**uszkodzenia****Umiejscowienie****Rozmiar****Uwagi**

Lusterko zew.

lew.

zarysowanie

Lusterko zew.

praw.

zarysowanie

Zderzak

przed.

zarysowanie

liczne

Krata wlotu

powietrza

pęknięcie

Emblemat

tyln.

łuszczenie

powłoki/flakin

g

Zderzak

tyln.

zarysowanie

liczne

Zderzak

tyln.

ubytek

materiału

w części lewej

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

**NADWOZIE/Wnętrze****Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Kanapa tylna zaplamienie

Zagłówki tylne - brak

Fotel przedni lewy - zaplamienie

Fotel przedni prawy - zaplamienie

Wykładziny tapicerskie - zabrudzenie, zaplamienie

Wykładzina podłogowa - zabrudzenie, zaplamienie

Uchwyt otwierania pokrywy silnika - brak

Tablica rozdzielcza - obca substancja, naklejka

Konsola środkowa - nawiercone otwory w części prawej

Wykładzina błotnika tylnego lewego - rozerwane mocowania

wykładzina bagażnika - zaplamienie

Reclining rear staining

Rear head restraints - no

Front seat left - staining

Front seat right - staining

Upholstery coverings - dirt, stains

Floor covering - dirt, stains

Handle opening bonnet - no

Dashboard - a foreign substance, the label

The center console - drilled holes in the right part

Rear left fender liner - fixing broken

Carpeted trunk - staining

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu****Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Akumulator skrajnie wyczerpany, rozruch możliwy z zewnętrznego źródła prądu.

Brak możliwości szczegółowej weryfikacji w miejscu i warunkach okazania. Wskazana weryfikacja warsztatowa.

Battery extremely exhausted, start-up possible from an external power source.

No possibility of detailed verification of the place and conditions of presentation. Indicated verification workshop.

**PODWOZIE/Zawieszenie/kola**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości szczegółowej weryfikacji w miejscu i warunkach okazania. Wskazana weryfikacja warsztatowa.

No possibility of detailed verification of the place and conditions of presentation. Indicated verification workshop.

**PODWOZIE/Układ kierowniczy**

**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości szczegółowej weryfikacji w miejscu i warunkach okazania. Wskazana weryfikacja warsztatowa.

No possibility of detailed verification of the place and conditions of presentation. Indicated verification workshop.

**PODWOZIE/Układ hamulcowy**

**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**

**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Brak możliwości weryfikacji

Brak możliwości szczegółowej weryfikacji w miejscu i warunkach okazania. Wskazana weryfikacja warsztatowa.

No possibility of detailed verification of the place and conditions of presentation. Indicated verification workshop.

**WYPOSAŻENIE POJAZDU/Obowiązkowe**

Nazwa  
elementu

Opis  
elementu

Rodzaj  
uszkodzenia

Charakter  
uszkodzenia

Umiejscowienie

Rozmiar

Uwagi

Gaśnica

brak

Trójkąt

ostrzegawczy

brak

**WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne**

Nazwa  
elementu

Opis  
elementu

Rodzaj  
uszkodzenia

Charakter  
uszkodzenia

Umiejscowienie

Rozmiar

Uwagi

Apteczka p.

pomocy

brak

Kpl. narzędzi

brak

Koło



zapasowe/sp  
are wheel  
brak  
strona 7

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 8**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Kopia dowodu rejestracyjnego.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Bez numeru.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd z importu indywidualnego.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ocena techniczna w warunkach parkingowych.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu

strona 8

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 9**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te**

**dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy.**  
TAK.

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

W dniu wykonania oceny technicznej udostępniono jeden klucz do uruchomienia pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

strona 9

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 10**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 1.**

**Fot. 2.**

strona 10

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 11**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 3.**

**Fot. 4.**

strona 11

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 12**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 5.**

**Fot. 6.**

strona 12

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 7.**

**Fot. 8.**

strona 13

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 9.**

**Fot. 10.**

strona 14

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 11.**

**Fot. 12.**

strona 15

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 13.**

**Fot. 14.**

strona 16

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 15.**

**Fot. 16.**

strona 17

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**  
z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 17.**

**Fot. 18.**

strona 18

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 19**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 19.**

**Fot. 20.**

strona 19

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 20**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 21.**

**Fot. 22.**

strona 20

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 21**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 23.**

**Fot. 24.**

strona 21

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 22**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 25.**

**Fot. 26.**

strona 22

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 23**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 27.**

**Fot. 28.**

strona 23

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**  
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28  
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 24**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 29.**

**Fot. 30.**

strona 24

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 25**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 31.**

**Fot. 32.**

strona 25

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 26**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 33.**

**Fot. 34.**

strona 26

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 27**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 35.**

**Fot. 36.**

strona 27

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 28**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 37.**

**Fot. 38.**

strona 28

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

**Page 29**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 39.**

**Fot. 40.**

strona 29

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 41.**

**Fot. 42.**

strona 30

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 43.**

**Fot. 44.**

strona 31

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 45.**

**Fot. 46.**

strona 32

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 47.**

**Fot. 48.**

strona 33

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 49.**

**Fot. 50.**

strona 34

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 51.**

**Fot. 52.**

strona 35

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 36**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 53.**

**Fot. 54.**

strona 36

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 37**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 55.**

**Fot. 56.**

strona 37

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 38**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 57.**

**Fot. 58.**

strona 38

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 39**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 59.**

**Fot. 60.**

strona 39

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

**Page 40**

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 61.**

**Fot. 62.**

strona 40

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

---

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 63.**

**Fot. 64.**

strona 41

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 65.**

**Fot. 66.**

strona 42

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

**Fot. 67.**

**Fot. 68.**

strona 43

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl

Ekspertyza DEKRA nr **104686/12/13-9522**

z dnia **17-12-2013**

### **Arkusz kontrolny**

#### **Producent**

**VOLKSWAGEN**

#### **Model**

**Passat 05-10**

#### **Typ**

Passat 1.9 TDI Trendline

#### **Nr rejestracyjny**

RKR1J58

#### **VIN**

WVWZZZ3CZ8E085386

#### **Wartość bazowa pojazdu**

Notowanie (2006)

20 100 zł

Notowanie (2007)

22 900 zł

Notowanie (2008)

28 000 zł

#### **Pierwsza rejestracja**

Data 1. rejestracji

19-11-2007

Data wyceny

17-12-2013

Okres eksploatacji [lata]



6,17

Korekta 1. rejestracji

1 717 zł

Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji

24 617 zł

**Przebieg**

Przebieg normatywny

149 700,00

Różnica przebiegu

-37 534,00

Wartość korekty

-1 390 zł

Korekta przebiegu

-1 390 zł

Wartość pojazdu po korekcie przebiegu

23 227 zł

**Wyposażenie**

Korekta wyposażenia ..... 670 zł

Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 23 897 zł

**Ogumienie**

Korekta ogumienia ..... 280 zł

Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 24 177 zł

**Inne**

Łącznie inne ..... -7 084,09 zł

Wartość pojazdu po korektach innych ..... 17 092 zł

**Wartość rynkowa pojazdu 17 100 zł (brutto/zakup)<sup>1</sup>**

strona 44

**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36, www.dekra.pl, email: ekspertyzy@dekra.pl