



50

PANEL UŻYTKOWNIKA

HOME ARTYKUŁY RECENZJE FORUM DEKODER VIN SPRAWDŹ VIN SPRAWDŹ AUTO TWÓJ PROFIL KUP OC I AC

WYSZUKAJ INFORMACJE

DODAJ DO LISTY



Szukasz informacji o pojeździe?

Wprowadź numer VIN w okno po lewej stronie
Kliknij DODAJ DO LISTY
Sprawdź jakie informacje zostały znalezione

Wyniki wyszukiwania dla numeru VIN: 3A4FY58B96T254334

Rok budowy:	2006	Model Year:	2006
Marka:	Chrysler	Make:	Chrysler
Model:	PT Cruiser	Model:	PT Cruiser
Rodzaj nadwozia:	4 drzwi wagonu	Body Type:	4 Door Wagon
Tapicerka poziom:	Zwiedzanie	Trim Level:	Touring
Typ silnika:	L4, 2.4l; dohc 16v	Engine Type:	L4, 2.4L; DOHC 16V
Kraj:	Meksyk	Country:	MEXICO
Assy. roślin:	Toluca, meksyk	Assy. Plant:	Toluca, Mexico
Następnych produkcji numer:	254334	Production Seq. Number:	254334
Napęd typu linii:	FWD	Drive Line Type:	FWD
Klasa dopuszczalna waga łączna:	Klasa c: 4,001-5,000 kg	GVWR Class:	Class C: 4,001-5,000 lb
System pasów bezpieczeństwa:	Podwójna poduszka powietrzna, poduszka powietrzna po stronie	Restraint System:	Dual Air Bag; Side Air Bag
Seria:	LHD	Series:	LHD
Rodzaj pojazdu:	Pojazd wielozadaniowy (mpv)	Vehicle Type:	Multipurpose Vehicle (MPV)
Klasa pojazdu:	Małe mpv	Vehicle Class:	Small MPV
Układ hamulcowy:	Hydrauliczny	Brake System:	Hydraulic
Rodzaj paliwa:	Gasoline	Fuel Type:	Gasoline
Moc:	150km	Horsepower:	150HP
Tonaż:	1/2	Tonnage:	1/2



Numer VIN 3A4FY58B96T254334
Dostęp Maxi Plus
Wygasa 2012-12-25 13:44:38



Posiadasz 20 punktów do wykorzystania.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej
Wyszukiwarki VIN.

Informacja kradzieżowa

Rozwiń/Zwiń okno



PAMIĘTAJ! Informacje kradzieżowe zawarte w zewnętrznych bazach nie dają 100% pewności, że pojazd nie pochodzi z kradzieży.

Bazy danych Policji w Kanadzie









2012-11-24 14:43:53

Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony

Bazy danych w Holandii

2012-11-24 14:43:43

Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony

 Bazy danych w Szwecji	2012-11-24 14:43:43	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Europejskie	2012-11-24 14:43:43	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Policji Rumuńskiej	2012-11-24 14:43:41	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Policji Słowackiej	2012-11-24 14:43:35	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Policji Włoskiej	2012-11-24 14:43:33	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Policji Słoweńskiej	2012-11-24 14:43:32	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Policji Czeskiej	2012-11-24 14:43:31	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony
 Bazy danych Policji Litewskiej	2012-11-24 14:43:30	Pojazd nie figuruje w bazie danych jako kradziony

Skargi i usterki zgłoszone do NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration)

Rozwiń/Zwiń okno



UWAGA! Poniższa informacja może nie dotyczyć sprawdzanego pojazdu!
INFORMACJA! Na pojazdy o numerach VIN: **3A4FY58B96TXXXXXX** zostały zgłoszone skargi lub usterki.
 Więcej informacji znajdziesz w poniższym komunikacie NHTSA.

Zgłoszono:	2007-03-01	Uszkodzenie EN:	AIR BAGS:FRONTAL
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Powietrza torby: przednie
Zgłoszono:	2007-12-04	Uszkodzenie EN:	SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Hamulce hydrauliczne: komponenty fundacja: płyty: caliper
Zgłoszono:	2007-12-04	Uszkodzenie EN:	ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Silnik i chłodzenia silnika: system chłodzenia: montaż chłodnicy
Zgłoszono:	2007-12-04	Uszkodzenie EN:	SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Hamulce hydrauliczne: elementy fundamentowe: tarczowe: rotor
Zgłoszono:	2007-12-04	Uszkodzenie EN:	SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Hamulce hydrauliczne: elementy fundamentowe: tarczowe: kłódki
Zgłoszono:	2010-05-30	Uszkodzenie EN:	ELECTRICAL SYSTEM
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Układ elektryczny
Zgłoszono:	2010-10-15	Uszkodzenie EN:	ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Chłodzenia silnika i silnik: silnik
Zgłoszono:	2012-02-13	Uszkodzenie EN:	ENGINE AND ENGINE COOLING
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Silnik i chłodzenia silnika
Zgłoszono:	2012-05-14	Uszkodzenie EN:	ELECTRICAL SYSTEM
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Układ elektryczny
Zgłoszono:	2012-05-14	Uszkodzenie EN:	ENGINE
Pojazd:	CHRYSLER PT CRUISER	Uszkodzenie PL:	Silnik

Znalezione dekodery VIN

Rozwiń/Zwiń okno

**INFORMACJA!** Zdekodowano informację dla numeru VIN: **3A4FY58B96T254334**.

Informacje z dekoderek są prezentowane w języku angielskim oraz tłumaczone automatycznie przez system Google. Automo.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za poprawność danych oraz za nieprawidłowe tłumaczenie informacji.

Uniwersalny dekodery VIN

[Oryginał](#) [Tłumaczenie](#) [Wersja BB-Code](#) [Szybki podgląd](#)

Ogólne dane o tym modelu

[Oryginał](#) [Tłumaczenie](#) [Wersja BB-Code](#) [Szybki podgląd](#)

Uniwersalny dekodery VIN

[Oryginał](#) [Tłumaczenie](#) [Wersja BB-Code](#) [Szybki podgląd](#)

Dekodery VIN

[Oryginał](#) [Tłumaczenie](#) [Wersja BB-Code](#) [Szybki podgląd](#)

Uniwersalny dekodery VIN

[Oryginał](#) [Tłumaczenie](#) [Wersja BB-Code](#) [Szybki podgląd](#)

Podstawowe informacje o pojeździe z USA / Kanady

Dotyczy okresu od 2006-02-22 do 2008-06-18

[Rozwiń/Zwiń okno](#)**INFORMACJA!** Dopasowano informacje do numeru VIN: **3A4FY58B96T254334**.

Pamiętaj, że poniższa lista to jedynie wskazówki dotyczące pojazdu i zawsze należy je weryfikować z faktycznym stanem pojazdu i dokumentów. Automo.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za poprawność i rzetelność danych powiązanych z podanym numerem VIN.

VIN	3A4FY58B96T254334
Marka	2006 CHRYSLER PT CRUISER TOURING ED
Silnik	2.4L L4 FI DOHC 16V
Wyprodukowany w	MEXICO
Model	PT Cruiser Touring Edition
Ilość właścicieli	2
Typ nadwozia	SUV 4D

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Brak problemów z przebiegiem w tym pojeździe | | Pojazd mógł być w kredycie / zastawie na pojazd |
| | Poduszki powietrzne prawdopodobnie nie były wystrzelone | | Brak informacji o wypadku/kolizji |
| | Pojazd mógł być flotowy, z wypożyczalni lub leasingu | | Brak informacji o inspekcji emisji spalin i bezpieczeństwa |
| | Pojazd nie był używany jako taksówka | | Brak informacji o pożarze pojazdu |
| | Pojazd nie był używany jako wóz policyjny | | Brak informacji o odzysku pojazdu |
| | Pojazd nie był używany jako wóz rządowy | | Brak informacji o kradzieży pojazdu |
| | Pojazd nie był przelamowywany/oklejany | | Brak informacji o uszkodzeniach przez sztorm |
| | Pojazd nie był używany do nauki jazdy | | |

LEGENDA








- Nie dopasowano podanego numeru VIN do oznaczonej pozycji.
- Numer VIN został dopasowany do oznaczonej pozycji.
- Należy zwrócić większą uwagę na tą pozycję przy weryfikacji pojazdu.
- Możliwość wystąpienia pewnych okoliczności związanych z podanym numerem VIN.

Pełne informacje o pojeździe z USA / Kanady

Dotyczy okresu od 2006-02-22 do 2008-06-18



[Rozwiń/Zwiń okno](#)**INFORMACJA!** Dopasowano informacje do numeru VIN: **3A4FY58B96T254334**.

Pamiętaj, że poniższa lista to jedynie wskazówki dotyczące pojazdu i zawsze należy je weryfikować z faktycznym stanem pojazdu i dokumentów. Automo.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za poprawność i rzetelność danych powiązanych z podanym numerem VIN.

-  Brak informacji o porzuceniu pojazdu
-  Brak informacji o poważnych uszkodzeniach pojazdu
-  Brak informacji o uszkodzeniach w wyniku pożaru
-  Brak informacji o pochodzeniu pojazdu z nielegalnego źródła
-  Brak informacji o uszkodzeniach w wyniku gradobicia
-  Brak informacji o szkodach z ubezpieczenia i szkodach całkowitych
-  Brak informacji o przeznaczeniu pojazdu do złomowania
-  Brak informacji o zwrocie pojazdu do producenta
-  Brak informacji o problemach z odczytem licznika
-  Brak informacji o odbudowie pojazdu
-  Brak informacji o restrykcjach lub sprzedaży na aukcji pojazdów uszkodzonych
-  Brak informacji o uszkodzeniach w wyniku powodzi
-  Brak informacji o próbach zderzeniowych NHTSA
-  Brak informacji o uszkodzeniach ramy/nadwozia pojazdu
-  Brak informacji o przeznaczeniu pojazdu do recyklingu

Informacja o przebiegu pojazdu	
Data odczytu	Stan licznika
2006-02-22	14 mil = [22 km]
2008-06-18	26,009 mil = [41,614 km]
Lista zdarzeń	
Data zdarzenia	Opis zdarzenia

LEGENDA

-  Nie dopasowano podanego numeru VIN do oznaczonej pozycji.
-  Numer VIN został dopasowany do oznaczonej pozycji.

[Home](#) | [Regulamin serwisu](#)

© BezwyPadkowy.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.