



Podsumowanie	
Pozycja	Dostępność danych
Analiza numeru VIN	Dostępna
Dane producenta	Dostępne
Dane techniczne	Ilość rekordów: 28
Dekoder VIN	Ilość rekordów: 210
Informacja kradzieżowa	Sprawdzone bazy: 14
Odczyty licznika	Ilość rekordów: 1
Historia pojazdu	Ilość rekordów: 4
Wezwania i akcje serwisowe	Niedostępne
Ostrzeżenia i wydarzenia	Niedostępne
Zdjęcia pojazdu	Ilość zdjęć: 10

Ostrzeżenia i wydarzenia	
Ostrzeżenia	
	Dla tego pojazdu nie odnotowano żadnych ostrzeżeń.
Wydarzenia	
	Dla tego pojazdu nie odnotowano żadnych wydarzeń.

Sprawdzenie i analiza VIN			
Wprowadzony VIN	4JGBF71E97A104819		
Poprawiony VIN	4JGBF71E97A104819		
WMI	4JG	Marka	Mercedes Benz
VDS	BF71E97A	Identyfikator VIS	not applicable
Kod roku	7	Zdekodowany rok	2007
Suma kontrolna	valid	Dopasowanie danych	64.63%

Dane producenta	
Producent	Mercedes-Benz US International Inc
Adres	17500 Mercedes Drive Vance AL 35491
Region	North America
Kraj	United States
Notka	Manufacturer builds more than 500 vehicles per year

Dane techniczne			
 Lista informacji technicznych pojazdu uzyskanych w drodze dekodowania numeru VIN.			
Szczegóły pojazdu			
Marka	Mercedes-Benz	Styl nadwozia	SUV
Model	GL 450 4MATIC	Klasa pojazdu	Full-size SUV
Wersja	GL450	Typ pojazdu	Luxury SUV
Seria	GL-Class	Rok modelowy	2007
Ilość drzwi	4	Rok budowy	2006
Ilość siedzeń	7	Fabryka	Vance, Alabama (United States)
Informacje techniczne			
Konfiguracja silnika	V Engine	Typ paliwa	Petrol
Typ silnika / Wersja silnika	V8 / Brak danych	Standard emisji spalin	Brak danych
Kod silnika	273923	Pojemność SI	4663 cc ³
Układu rozrządu	DOHC	Pojemność CID	285 Cali sześciennych
Zawory	32	Pojemność Nominalna	4.7 Litra
Cylindry	8	Rodzaj napędu	AWD
Konie Mechaniczne	340 HP	Strona kierownicy	Brak danych
Kilowaty	250 kW	Skrzynia biegów	Automatyczna
Doładowanie (turbo/super/diesel)	Bez turbo	Przełożenia	7

Dekoder VIN


Rozkodowanie numeru VIN, które może zawierać szereg informacji ogólnych o pojeździe, listę opcji wyposażenia standardowego i/lub opcjonalnego pojazdu oraz cechy dodatkowe.
Dane prezentowane w języku angielskim.

Informacje ogólne

GROSS VEHICLE WEIGHT	DEA	6461
EGE HIGHWAY MPG	70E	17
AERODYNAMIC DRAG (CD)	BA9	0.40
EPA CITY MPG	C51	13
EGE COMBINED MPG	9BF	15
EPA HIGHWAY MPG	70E	17
FUEL CAPACITY	C50	26.4
MANUFACTURER 0 60MPH ACCELERATION TIME (SECONDS)	D02	7.4
EPA COMBINED MPG	9BF	15
ANGLE OF APPROACH	12E	33.0
PAYLOAD	A01	1212
CURB WEIGHT	6DF	5249
TURNING DIAMETER	648	39.7
ANGLE OF DEPARTURE	7CB	27.0
TCO CURB WEIGHT	6DF	5249
EGE CITY MPG	C51	13
TOWING CAPACITY	F4F	7500

Wyposażenie standardowe

Brak opisu	213	SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
Brak opisu	220	PARKTRONIC SYSTEM
Brak opisu	221B	SIGN COOLANT/REFUELING - ENGLISH
Brak opisu	232	GARAGE DOOR OPENER WITH 284 - 390 MHZ FREQUENCY
Brak opisu	242	FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
Brak opisu	249	INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
Brak opisu	293	SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
Brak opisu	345	RAIN SENSOR
Brak opisu	34I	CONTROL CODE TUSCALOOSA PLANT
Brak opisu	438	CRASH-ACTIVE HEAD RESTRAINTS
Brak opisu	441	STEERING COLUMN, ADJUSTABLE
Brak opisu	461	INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
Brak opisu	470	TIRE PRESSURE MONITOR LOW LINE
Brak opisu	489	AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
Brak opisu	500	OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
Brak opisu	519	REAR AUDIO SYSTEM
Brak opisu	524	PRODUCT PROT. F.PAINT - TRANSPORT VEH.PRESERVATION
Brak opisu	536	"SIRIUS" SATELLITE RADIO COMPLETE SYSTEM
Brak opisu	550	TRAILER COUPLING
Brak opisu	551	ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
Brak opisu	580	AIR CONDITIONER
Brak opisu	690	EMERGENCY SPARE TIRE
Brak opisu	720	ROOF RAILING

Brak opisu	723	TRUNK COVERING
Brak opisu	731	TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER
Brak opisu	763	RADIO REMOTE CONTROL W/ PANIC SWITCH
Brak opisu	775U	BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT PAINT
Brak opisu	7XXL	NORTH AND SOUTH AMERICA
Brak opisu	810	SOUND SYSTEM
Brak opisu	819	CD CHANGER
Brak opisu	840	DARK TINTED GLASS
Brak opisu	845	THIRD SEAT ROW, ELECTRICALLY FOLDABLE
Brak opisu	848	ELEC. SIDE WINDOWS
Brak opisu	873	SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
Brak opisu	876	INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
Brak opisu	890	AUTOMATIC REAR-END DOOR
Brak opisu	989	IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD
Brak opisu	A21	SHIFT BY WIRE
Brak opisu	A22	NEW CONVERTER GENERATION
Brak opisu	A28	J - VALVE BODY ASSEMBLY VGS 2
Brak opisu	J58	RIGHT BRACKET
Brak opisu	M273	V8-GASOLINE ENGINE M273
Brak opisu	R31	18" LIGHT ALLOY WHEEL 5-SPOKE DESIGN ALL-ROUND
Brak opisu	U11	FLOOR MATS - RIPS
Brak opisu	U40	CARGO NET BEHIND FRONT SEATS
SIDE AIRBAGS	5CCC	DUAL FRONT AND DUAL REAR
Brak opisu	19A	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
FOLDING 3RD ROW	288	POWER FOLDING SPLIT BENCH
SEAT MATERIAL	4B3	LEATHERETTE
Brak opisu	CD8	CD MP3 PLAYBACK
PASSENGER SEAT	5A0	MULTI LEVEL HEATING
Brak opisu	CA4	TIRE PRESSURE MONITORING
Brak opisu	D44A	REMOTE ANTI THEFT ALARM SYSTEM
Brak opisu	FF1E	6 DISC REMOTE CD CHANGER
IN DASH CD	416	SINGLE CD PLAYER
Brak opisu	E23	CHILD SEAT ANCHORS
Brak opisu	3A1	CRUISE CONTROL
3RD ROW SEATS	A84	SPLIT BENCH
Brak opisu	83B	PRE WIRED FOR PHONE
1ST ROW SEATS	30E	BUCKET
Brak opisu	F2B	CARGO TIE DOWNS
Brak opisu	FB3	AUXILIARY AUDIO INPUT
Brak opisu	2A1	STABILITY CONTROL
DRIVER'S SEAT	5A0	MULTI LEVEL HEATING
Brak opisu	4A1	TRACTION CONTROL
Wyposażenie opcjonalne		
Brak opisu	19A	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
Brak opisu	050	CARGO NET
Brak opisu	BB3A	USB WITH EXTERNAL MEDIA CONTROL
Brak opisu	A1F	SATELLITE RADIO
Brak opisu	ACBA	FRONT AND REAR PARKING SENSORS
SEAT MATERIAL	BDF	LEATHER
Brak opisu	CF6	HARMAN/KARDON SPEAKERS

Brak opisu	972	TRAILER HITCH
Brak opisu	203	KEYLESS IGNITION
IN DASH CD	416	SINGLE CD PLAYER
VIDEO MONITOR	C3E	REAR
SUNROOF	BAA	POWER GLASS
Brak opisu	7BA	ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Brak opisu	83B	PRE WIRED FOR PHONE
Brak opisu	CD7	ONE TOUCH POWER SUNROOF
Brak opisu	FB3	AUXILIARY AUDIO INPUT
Brak opisu	463	DVD PLAYER
Dodakowe cechy		
Brak opisu	EEA	REAR ADJUSTABLE HEADRESTS
Brak opisu	EAA	THIRD ROW HEADRESTS
Brak opisu	6EA	FRONT POWER ADJUSTABLE HEADRESTS
Brak opisu	B8F	AUTOMATIC ON/OFF HEADLIGHTS
Brak opisu	8DF	AUTOMATIC DELAY OFF HEADLIGHTS
Brak opisu	65E	DAYTIME RUNNING LIGHTS
Brak opisu	F7E	FRONT FOG/DRIVING LIGHTS
Brak opisu	1CE	REAR FOG LIGHTS
Brak opisu	ACF	SATELLITE COMMUNICATIONS
Brak opisu	3B2	HEATED PASSENGER SEAT
Brak opisu	F1A7	FIXED GLASS THIRD ROW SUNROOF
Brak opisu	2E2	HEATED DRIVER'S SEAT
Brak opisu	4E2	HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT
Brak opisu	2B2	HEIGHT ADJUSTABLE PASSENGER SEAT
Brak opisu	0F1	WOOD DOOR TRIM
Brak opisu	6214	MANUAL DRIVER'S SEAT LUMBAR ADJUSTMENT
Brak opisu	E9A	MULTI-ZONE CLIMATE CONTROL
Brak opisu	7B3	AIR FILTRATION
Brak opisu	0CCE	FRONT AND REAR SIDE AIRBAGS
Brak opisu	9F3	THIRD ROW FLOOR MATS
Brak opisu	F4D	FRONT, REAR AND THIRD ROW HEAD AIRBAGS
Brak opisu	A1D	VARIABLE VALVE TIMING
Brak opisu	0B5E	DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS
Brak opisu	C3B	FRONT BUCKET SEATS
Brak opisu	7E2	STEERING WHEEL TRANSMISSION CONTROLS
Brak opisu	F63A	TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
Brak opisu	88C	SEATBACK STORAGE
Brak opisu	AAD	RETAINED ACCESSORY POWER
Brak opisu	5E2	8-WAY POWER DRIVER'S SEAT
Brak opisu	DA8	REAR VENTILATED DISC BRAKES
Brak opisu	AAE	INTERIOR MOUNTED SPARE TIRE
Brak opisu	F2B	CARGO TIE DOWNS
Brak opisu	751	DOUBLE WISHBONE FRONT SUSPENSION
Brak opisu	DB1	VINYL SEATING
Brak opisu	4DC	REAR 12V POWER OUTLET
Brak opisu	0E1	DRIVER ADJUSTABLE SUSPENSION
Brak opisu	7E1	READING LIGHTS
Brak opisu	2F3	REAR FLOOR MATS
Brak opisu	087	ENGINE IMMOBILIZER

Brak opisu	54A	ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
Brak opisu	14A	TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Brak opisu	8D6	4.7L V8 DOHC 32V FI ENGINE W/VVT
Brak opisu	CCF	LIFTGATE REAR DOOR
Brak opisu	4A1	TRACTION CONTROL
Brak opisu	2A1	STABILITY CONTROL
Brak opisu	1D3	VARIABLE POWER STEERING
Brak opisu	CF3	UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
Brak opisu	3631	LEATHER AND WOOD DASH TRIM
Brak opisu	FD1	SELF LEVELING SUSPENSION
Brak opisu	E16	INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
Brak opisu	DC6	INTERMITTENT REAR WINDOW WIPER
Brak opisu	1B3	AUXILIARY MP3 AUDIO INPUT
Brak opisu	C5B2	8-WAY POWER FRONT PASSENGER SEAT
Brak opisu	29B	PREMIUM UNLEADED FUEL REQUIRED
Brak opisu	B2D	REAR STABILIZER BAR
Brak opisu	62D	FRONT STABILIZER BAR
Brak opisu	64B1	LEATHER AND WOOD CENTER CONSOLE TRIM
Brak opisu	A98	FIRST AID KIT
Brak opisu	D3A1	LEATHER AND ALLOY STEERING WHEEL TRIM
Brak opisu	3F3	CARPETED FLOOR MATS
Brak opisu	6F3	FRONT FLOOR MATS
Brak opisu	9F7	ROOF RACK
Brak opisu	BDD	GROCERY BAG HOLDER
Brak opisu	5D7	ONE-TOUCH POWER WINDOW(S)
Brak opisu	1DC	FRONT 12V POWER OUTLET
Brak opisu	AD9	CARGO AREA LIGHT
Brak opisu	5B28	FRONT CENTER CONSOLE WITH STORAGE
Brak opisu	1BA	SPEED SENSITIVE VOLUME CONTROL
Brak opisu	446	FOLDING REAR CENTER ARMREST
Brak opisu	1F7	REMOTE POWER DOOR LOCKS
Brak opisu	9D8	POWER EXTERIOR MIRRORS
Brak opisu	FB2	STEERING WHEEL PHONE CONTROLS
Brak opisu	EC1	MULTI-LINK REAR SUSPENSION
Brak opisu	4A8	FRONT VENTILATED DISC BRAKES
Brak opisu	CEF	ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
Brak opisu	750	ILLUMINATED VANITY MIRROR(S)
Brak opisu	493	BRAKING ASSIST
Brak opisu	9D8	HEATED EXTERIOR MIRRORS
Brak opisu	7EC	REAR CARGO COVER
Brak opisu	581	ALLOY SHIFT KNOB TRIM
Brak opisu	E82	REAR SPLIT BENCH SEAT
Brak opisu	E60	REAR VENTILATION DUCTS
Brak opisu	7A6C	EXTERIOR MIRROR MOUNTED TURN SIGNALS
Brak opisu	6AF	ALL WHEEL DRIVE
Brak opisu	21A2	POWER SPLIT-FOLDING THIRD ROW SEAT
Brak opisu	EA1	DESCENT CONTROL
Brak opisu	81C	CENTER DIFFERENTIAL
Brak opisu	AA2	SPLIT-FOLDING SECOND ROW SEAT
Brak opisu	6C2	RECLINING REAR SEAT

Brak opisu	A0E	7-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC TRANSMISSION
Brak opisu	A4E	REMOTE CD CHANGER
Brak opisu	D1C	CUPHOLDERS
Brak opisu	3AA	PRIVACY GLASS
Brak opisu	5A8	REAR DEFOGGER
Brak opisu	F47	DOOR POCKETS
Brak opisu	E16	RAIN SENSING WINDSHIELD WIPERS
Brak opisu	9C2	REMOTE WINDOW OPERATION
Brak opisu	5FDC	CARGO AREA 12V POWER OUTLET
Brak opisu	BB2	STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
Brak opisu	3A1	CRUISE CONTROL
Brak opisu	E23	CHILD SEAT ANCHORS
Brak opisu	3F7	REAR SPOILER
Brak opisu	77D	4-WHEEL ABS
Brak opisu	83C	COMPASS
Brak opisu	98A	CLOCK
Brak opisu	1BA	AM/FM/CD/MP3 AUDIO SYSTEM
Brak opisu	5A3	LOW FUEL LEVEL INDICATOR
Brak opisu	8EB	EXTERNAL TEMPERATURE DISPLAY
Brak opisu	B18	TRIP COMPUTER
Brak opisu	D66	18 INCH ALLOY WHEELS
Brak opisu	4FD	TACHOMETER

Informacja kradzieżowa


Sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych rejestrów oraz baz danych pojazdów skradzionych.

Stan	Typ rejestru/bazy danych	Wynik przeszukiwania
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów w USA	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Kanadyjskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów CrimiMail	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Czeskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów w Niemczech	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów w Norwegii	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Włoskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Kaynine	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Litewskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Holenderskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Rumuńskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów w Szwecji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Słoweńskiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów Słowackiej Policji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów w Rosji	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów w Danii	Pojazd nie figuruje w rejestrze
✓	Ewidencja skradzionych pojazdów IAATI oraz Automo.pl	Pojazd nie figuruje w rejestrze


Odczyty stanu i problemy z licznikiem


Lista potencjalnych problemów związanych z przebiegiem.

Stan		
✓	Przebieg: Aktualny?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Nie aktualny?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Manipulowanie zweryfikowane?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Wyłączony z ujawniania licznika?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Przewyższa mechaniczne ograniczenia?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Może ulec zmianie?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Zastąpiony?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Odczytany w czasie odnowienia?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Rozbieżności?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Dział nadający?	Nie znaleziono problemów!
✓	Przebieg: Przewyższa poprawione ograniczenia mechaniczne?	Nie znaleziono problemów!

Lista odczytów stanu licznika.

Stan	Data	Przebieg w km	Przebieg w milach
✓	2015-01-13	179,774 km	111,706 mil

Sprawdzenie wydarzeń, ostrzeżeń i użytkownia
 Lista wydarzeń przypisanych do pojazdu.

Stan	Nazwa	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Czarny rynek?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Zwrot gwarancyjny?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd posiada ponownie wystawiony VIN?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Opublikowane obligacje?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Kopia protokołu?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Odzyskany z kradzieży?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieujawniony zastaw?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Zachowane oznaczenie właściciela?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd ze niepoprawioną wadą?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd ze poprawioną wadą?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd z niepoprawioną wadą bezpieczeństwa?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd z poprawioną wadą bezpieczeństwa?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Podmieniony VIN?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Czarny rynek: Niezgodność?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Czarny rynek: Zgodność?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Wykup producenta?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Dawniej wynajmowany?	Nie znaleziono problemów!

Lista użytkownika i przeznaczenia pojazdu.


Stan	Nazwa	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd testowy?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Używany jako Taxi?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Używany jako radiowóz?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Używany obecne Taxi?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Używany obecne Radiowóz?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Antyk?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Klasyk?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd rolniczy?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd rejestracyjny?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Street Rod?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Replika?	Nie znaleziono problemów!

Lista ostrzeżeń przypisanych do pojazdu.

Stan	Nazwa	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Uszkodzenie powodziowe?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Uszkodzenie pożarowe?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Uszkodzenie po gradobiciu?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Uszkodzenie przez słoną wodę?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Wandalizm?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Skompletowany?	Nie znaleziono problemów!

<input checked="" type="checkbox"/>	Zdemontowanie?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Zezłomowanie?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Przebudowa pojazdu?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Rekonstrukcja?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Salvage: Uszkodzony lub Nieokreślony?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Salvage: Skradziony?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Salvage: Inne powody niż uszkodzenie czy kradzież?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd odnowiony?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Pojazd po kolizji?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Ocalanie wstrzymane?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Przeprodukowany?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Spisany na straty?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Zachowany przez właściciela?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Tylko na część?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Ujawnione uszkodzenia?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Poprzednio nie nadający się do naprawy/naprawiony?	Nie znaleziono problemów!
<input checked="" type="checkbox"/>	Zmiażdżony?	Nie znaleziono problemów!

Historia pojazdu

 Sprawdzenie historii pojazdu.


Data	Przebieg	Źródło	Opis
2006-03-25		Niezależne	Data wydania/budowy pojazdu.
2015-01-13	179,774 km	Niezależne	Pojazd wystawiony na sprzedaż. Pochodzenie pojazdu: Stany Zjednoczone. Pojazd zarejestrowany w. Polska.
2015-11		Niezależne	Ważność badania technicznego.
2016-01		Niezależne	Ważność ubezpieczenia pojazdu.

Zdjęcia pojazdu

 Zestawy zdjęć pogrupowane są według dat ich publikacji.

Data Galeria

2015-01-13



Ograniczone oświadczenia i zapewnienia oraz uwagi od użytkowników

Nie gwarantujemy, że dane dostępne na Stronie, w tym Dane Pojazdu, są kompletne oraz prawidłowe, ani nie zapewniamy, że Strona będzie stale dostępna, lub że treści dostępne na Stronie, wliczając Dane Pojazdu, będą aktualne.

Generujemy Dane Pojazdu wyłącznie na podstawie danych, które posiadamy w Bazie Danych w momencie zlecenia dostarczenia Danych Pojazdu. Dlatego w przypadku korzystania z jakichkolwiek usług na Stronie może się zdarzyć, że niektóre żądane informacje nie będą dostępne lub mogą nie być aktualne lub prawidłowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie braki informacji w Danych Pojazdu, lub brak możliwości wygenerowania Danych Pojazdu w związku z brakiem żądanych informacji w Bazie Danych lub tym, że są nieaktualne.

Specyfikacja pojazdu dostępna w Danych Pojazdu oparta jest na odkodowaniu Numeru VIN (który identyfikuje producenta pojazdu i informacje pojeździe). Dlatego specyfikacja ta nie wykazuje zmian dokonanych w konkretnym pojeździe po jego wyprodukowaniu. Nadto nie gwarantujemy prawidłowości odkodowania tego numeru.

W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, w granicach przewidzianych prawem właściwym nie składamy żadnych zapewnień, nie udzielamy gwarancji co do jakości, wyłączamy rękojmię oraz nie składamy zapewnień co do standardów wykonywania usług na Stronie i korzystania ze Strony (w szczególności wyłączamy wszelkie gwarancje i nie składamy żadnych zapewnień przewidzianych w obowiązującym prawie odnośnie satysfakcjonującej jakości, przydatności do celu lub zachowania należytej staranności i umiejętności).

W przypadku zauważenia problemów technicznych na Stronie lub zauważenia niekompletności lub nieaktualności informacji dostarczanych przez nas, jak i wszelkich skarg dotyczących Strony, należy niezwłocznie nas powiadomić przez użycie formularza na stronie "Kontakt" lub przez napisanie do nas wiadomości na adres e-mail info@automo.pl. W uzasadnionych przypadkach odpowimy na wiadomość niezwłocznie.

Dostęp dla konsumentów do systemu informacyjnego NMVTIS - wyłączenie odpowiedzialności

Krajowa Baza Informacji o Tytule Prawnym do Pojazdów Samochodowych (The National Motor Vehicle Title Information System) (NMVTIS) jest elektronicznym systemem zawierającym informacje o wybranych pojazdach samochodowych zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. NMVTIS został stworzony z zamiarem udostępniania wiarygodnych informacji dotyczących tytułu prawnego oraz historii pojazdów samochodowych, jednakże nie zawiera szczegółowych danych na temat historii, serwisowania i napraw pojazdów.

Zgodnie z obowiązującym na terenie USA prawem federalnym, wszystkie stany, towarzystwa ubezpieczeniowe, jak również złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów są zobowiązane do zgłaszania i przekazywania odpowiednich danych do NMVTIS. Jednakże, niektóre stany nie wdrożyły jeszcze procedury przekazywania danych do NMVTIS, z związku z czym zasób danych zgromadzonych w systemie NMVTIS nie obejmuje wszystkich pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecnie nie istnieje jednolity dla wszystkich stanów system przekazywania informacji do NMVTIS; niektóre stany dostarczają informacje w czasie rzeczywistym (z chwilą przejścia tytułu prawnego w wyniku zawartej transakcji), podczas gdy inne stany dostarczają informacje z opóźnieniem 24 godzin lub nawet kilku dni.

W przypadku, gdy odnośnie danego pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe (lub inny właściwy podmiot) nie orzekło nigdy "szkody całkowitej" lub dany pojazd nie został oznaczony przez stanową agencję rejestrującą tytuły prawne do pojazdów, system NMVTIS może nie zawierać danych na temat wcześniejszych istotnych uszkodzeń pojazdu. Odmienne, towarzystwo ubezpieczeniowe może być zobowiązane do zgłoszenia "szkody całkowitej" nawet jeśli pojazd nie został uznany w stanie jego rejestracji za "przeznaczony na części" lub "złom".

Zasób danych w systemie NMVTIS obejmuje

- Informacje przekazywane przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu.
- Informacje dotyczące samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek, motocykli, pojazdów służących rekreacji, camperów (domy na kółkach) oraz traktorów. Obecnie zasób danych zgromadzonych w NMVTIS może nie obejmować pojazdów wykorzystywanych w celach handlowych, jeśli pojazdy te nie zostały ujęte w pierwotnej stanowej bazie danych stanowiącej rejestr tytułów prawnych do pojazdów (w niektórych stanach dane dotyczące powyższej kategorii pojazdów są przetwarzane przez odrębne agencje stanowe), przy czym system NMVTIS może zostać w przyszłości poszerzony o wspomniane dane.
- Informacje dotyczące "kategorii" przyznanych przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu. Rodzaje kategorii i ich definicje różnią się między stanami, jednakże mogą stanowić cenne źródło informacji o aktualnym stanie pojazdu i historii jego obsługi i użytkowania.
- Aktualny przebieg zgłoszony do stanowego rejestru tytułów prawnych.
- Informacje przekazywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz stacje recyklingu pojazdów, w tym złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów, zobowiązane prawnie do zgłaszania odpowiednich danych do systemu, od dnia 31 marca 2009 r. Powyższe dane obejmują informacje o ewentualnym orzeczeniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe "szkody całkowitej".
- Informacje dostarczane przez złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów otrzymujące "gotówkę za wraki" (ang. cash for cluncers) w rozliczeniu na podstawie Programu wprowadzonego Ustawą o Wsparciu Recyklingu Pojazdów Samochodowych z 2009 roku (ang. Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS)).

W przypadku, gdy odnośnie danego pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe (lub inny właściwy podmiot) nie orzekło nigdy „szkody całkowitej” lub dany pojazd nie został oznaczony przez stanową agencję rejestrującą tytuły prawne do pojazdów, system NMVTIS może nie zawierać danych na temat wcześniejszych istotnych uszkodzeń pojazdu. Odmienne, towarzystwo ubezpieczeniowe może być zobowiązane do zgłoszenia „szkody całkowitej” nawet jeśli pojazd nie został uznany w stanie jego rejestracji za "przeznaczony na części" lub "złom".

Szczegółowe informacje dotyczące interpretacji danych zawartych w zasobach systemu NMVTIS oraz wyjaśnienia oznaczeń nadanych pojazdowi przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu są dostępne stronie internetowej pod adresem: www.vehiclehistory.gov.