

**JM1BM1L73E1156112**
MAZDA 3[Zobacz przewodnik po raporcie](#)[Zobacz regulamin](#)**Data:** 2017-06-02 13:35:44**ID:** 59314d1c-81b0-4b71-900a-104eee6cd410

Informacje o pojeździe

Ta sekcja zawiera zestaw podstawowych informacji o pojeździe.

Marka:	MAZDA
Model:	3
Wersja:	I TOURING
Typ nadwozia:	HATCHBACK
Liczba drzwi:	4
Klasa pojazdu:	COMPACT TRADITIONAL
Rok modelowy:	2014
Miejsce montażu:	(JAPAN)
Suma kontrolna:	POPRAWNA
Kod silnika:	SKYACTIV-G
Układ silnika:	INLINE ENGINE
Typ silnika:	INLINE4
Głowica silnika:	DOHC
Liczba zaworów:	16
Ilość cylindrów:	4
Pojemność skokowa:	2000 CM3
Pojemność skokowa:	122 CID
Pojemność nominalna:	2.0 L
Moc:	155 HP
Moc:	116 KW
Rodzaj paliwa:	PETROL
Napęd:	FWD

Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.



Rodzaj skrzyni biegów: MANUAL**Liczba biegów:** 6**Kraj pochodzenia:** JAPAN

Historia uszkodzeń

Ta sekcja zawiera historię wypadkową pojazdu.

BRAK DANYCH

Przebiegi pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o znanych przebiegach pojazdu.

#	Data	Przebieg
1	2016-12	Przebieg pojazdu: 128736 km (79993 miles)
2	2017-05	Przebieg pojazdu: 128736 km (79993 miles)
3	2016-12-16	79993 mi km
4	2017-05-26	79993 mi km
5	2017-05-31	79993 mi km

Historia internetowa

Ta sekcja zawiera dane o pojeździe zebrane z Internetu.

2017-05-31	Pojazd wystawiony na aukcji pojazdów uszkodzonych. Status licznika przebiegu: Aktualny. Odczyt licznika uważa się za rzeczywisty.
2017-05-26	Pojazd odnaleziony w zasobach internetowych.
2017-05	Pojazd oferowany do sprzedaży na: AUKCJA POJAZDÓW USZKODZONYCH w STANY ZJEDNOCZONE
2017-05	Pojazd uszkodzony: INNE - PRZÓD I TYŁ
2017-05	Inne zdarzenia: NY MV-907A
2016-12-16	Dane o pojeździe znalezionych w publicznych zasobach Internetu.
2016-12-16	Pojazd odnaleziony w zasobach internetowych.
2016-12	Inne zdarzenia: TYTUŁ CZEKAĆ
2016-12	Pojazd oferowany do sprzedaży na: AUKCJA POJAZDÓW USZKODZONYCH w STANY ZJEDNOCZONE

Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.



2016-12

Pojazd uszkodzony: INNE - PODSTAWOWY: FRONT END

Historia przeglądów technicznych

Ta sekcja zawiera historię przeglądów technicznych pojazdu.

BRAK DANYCH

























Historia sprawdzeń

Ta sekcja zawiera historię sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie. Można ją także prześledzić na mapie (wystarczy kliknąć na przycisk poniżej).

BRAK DANYCH

Bazy pojazdów skradzionych

Ta sekcja pokazuje czy sprawdzany pojazd jest poszukiwany przez organy ścigania w następujących krajach.

	Ewidencja skradzionych pojazdów Kanadyjskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów CrimiMail		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Czeskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Norwegia		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Kaynine		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Litewskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Holenderskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Rumuńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Szwecja		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słoweńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słowackiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów IAATI oraz VIN-Info		Nie figuruje w rejestrach

Usterki fabryczne

Ta sekcja ostrzega przed usterkami fabrycznymi zgłoszonymi przez producenta.

BRAK DANYCH

Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.



Producent pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o producencie sprawdzanego pojazdu.

Data wpisu	Nazwa	Adres	Kraj
1984-04-24	Mazda Motor Corp	3-1 Shinchi Fuchu-Cho Aki-Gun, 730-91 Hiroshima	Japan

Zdjęcia pojazdu

Ta sekcja zawiera galerię zdjęć sprawdzanego pojazdu.

Źródło nr **1/2** z dnia **2017-05-26**



Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.





Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.






Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.






Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.





Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.





Źródło nr **2/2** z dnia **2016-12-16**



Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.





Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.






Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.





Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.





Pomóż nam ulepszyć
 Raport VIN i podziel się
 swoją opinią.





Opcje wyposażenia

Ta sekcja zawiera listę opcji wyposażenia.

83B	PRE WIRED FOR PHONE
6EB	SEAT MATERIAL: CLOTH
CA4	TIRE PRESSURE MONITORING
416	IN DASH CD: SINGLE CD PLAYER
203	KEYLESS IGNITION
1C2	USB CONNECTION
C58	SIDE AIRBAGS: DUAL FRONT
4A1	TRACTION CONTROL
30E	1ST ROW SEATS: BUCKET
E23	CHILD SEAT ANCHORS
3A1	CRUISE CONTROL
9B3	AUXILIARY MP3 AUDIO INPUT
CD8	CD MP3 PLAYBACK
2A1	STABILITY CONTROL

Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.



BAA	SUNROOF: POWER GLASS
19A	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
050	CARGO NET
F2B	CARGO TIE DOWNS
CD7	ONE TOUCH POWER SUNROOF
FBA	REAR PARKING SENSORS
2F6	BOSE SPEAKERS
3D2	SIRIUS XM
DC6	INTERMITTENT REAR WINDOW WIPER
3F7	REAR SPOILER
1B2	STEERING WHEEL CRUISE CONTROLS
CD3	VARIABLE ELECTRIC POWER STEERING
AA2	SPLIT-FOLDING SECOND ROW SEAT
5B28	FRONT CENTER CONSOLE WITH STORAGE
E16	INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
5A8	REAR DEFOGGER
082	REAR BENCH SEAT
7EC	REAR CARGO COVER
0B5E	DRIVER AND PASSENGER FRONT AIRBAGS
7CE	FRONT SIDE AIRBAGS
4E2	HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT
65E	DAYTIME RUNNING LIGHTS
10C	VANITY MIRROR(S)
62D	FRONT STABILIZER BAR
466	16 INCH ALLOY WHEELS
DE2	6-WAY MANUAL DRIVER'S SEAT
B5B2	4-WAY MANUAL FRONT PASSENGER SEAT
BB2	STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
F47	DOOR POCKETS
2F3	REAR FLOOR MATS
5D7	ONE-TOUCH POWER WINDOW(S)

Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.



29B	REGULAR UNLEADED FUEL REQUIRED
5A3	LOW FUEL LEVEL INDICATOR
88C	SEATBACK STORAGE
1F7	REMOTE POWER DOOR LOCKS
1B3	AUXILIARY MP3 AUDIO INPUT
A67	CHILD SAFETY LOCKS
1DC	FRONT 12V POWER OUTLET
AD9	CARGO AREA LIGHT
6F3	FRONT FLOOR MATS
50A	BLIND SPOT WARNING SYSTEM
8F9	LEATHER AND SIMULATED ALLOY STEERING WHEEL TRIM
EC1	MULTI-LINK REAR SUSPENSION
7EA	FRONT ADJUSTABLE HEADRESTS
77D	4-WHEEL ABS
3C9E	FRONT AND REAR HEAD AIRBAGS
1B1	CLOTH SEATING
F63A	TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
A4B1	SIMULATED CARBON FIBER CENTER CONSOLE TRIM
86A	POST-COLLISION SAFETY SYSTEM
EE6	2.0L I4 DOHC 16V DI ENGINE W/VVT
14A	TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
4A8	FRONT VENTILATED DISC BRAKES
C3B	FRONT BUCKET SEATS
3F3	CARPETED FLOOR MATS
7A6C	EXTERIOR MIRROR MOUNTED TURN SIGNALS
1BA	AM/FM/CD/MP3 AUDIO SYSTEM
AAE	INTERIOR MOUNTED SPARE TIRE
446	FOLDING REAR CENTER ARMREST
D1C	CUPHOLDERS
7B3	AIR FILTRATION
9D8	HEATED EXTERIOR MIRRORS

Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.



493	BRAKING ASSIST
FA8	REAR DISC BRAKES
D51	MACPHERSON STRUT FRONT SUSPENSION
4FD	TACHOMETER
B18	TRIP COMPUTER
087	ENGINE IMMOBILIZER
ED6	HILL HOLDER
B2D	REAR STABILIZER BAR
E60	REAR VENTILATION DUCTS
EEA	REAR ADJUSTABLE HEADRESTS
7DE	BLUETOOTH
0D9	LEATHER AND SIMULATED ALLOY SHIFT KNOB TRIM
A1D	VARIABLE VALVE TIMING
CCF	LIFTGATE REAR DOOR
98A	CLOCK
CEF	ELECTRONIC BRAKEFORCE DISTRIBUTION
7E1	READING LIGHTS
1AA	AIR CONDITIONING
FB2	STEERING WHEEL PHONE CONTROLS

Zastrzeżenie

Wierzmy, że Historia Pojazdu VIN-INFO to najbardziej kompleksowy raport, który za pomocą Systemu Ekspertowego VIN-INFO agreguje dane z agencji rządowych, organizacji non-profit, partnerów branżowych, danych i informacji publicznych oraz z publicznych źródeł dostępnych w Internecie. Należy jednak pamiętać, że System Ekspertowy VIN-INFO trzeba traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze i nie może on być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, a wyników Raportu Historii Pojazdu zawsze powinno się weryfikować i porównywać ze stanem faktycznym pojazdu i z zawartością właściwych dokumentów.

Ilość danych dostępnych w każdej z sekcji raportu zależy od sprawdzanego numeru VIN i jest podana przed zakupem raportu. Dane prezentowane w Raportach Historii Pojazdu są kompilacją informacji zebranych przez System Ekspertowy VIN-INFO i mogą powielać błędy źródłowe. VIN-INFO dokłada wszelkich możliwych starań, aby system dokonywał pełnej i logicznej analizy danych oraz tłumaczeń na inne języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe.

 [Wersja mobilna](#)

© 2001-2017 Autobaza.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomóż nam ulepszyć
Raport VIN i podziel się
swoją opinią.

