

Nr rekordu: DCO/V43/12054

Dane sprzedawcy

Wadowscy

ul.Łokietka 83
31-280 Kraków
(012)415 27 00

Dane pojazdu

Nr identyfikacyjny	YV4SZ592171264149
Nr rejestracyjny	ZWA 49LF
Marka	VOLVO
Model	XC70 04-07
Typ	XC70 2.5T AWD Momentum
Moc	210/154 kW
Pojemność	2521 ccm
Nadwozie	KOM
Data pierwszej rejestracji	01-01-2007
Przebieg	52 276 km
Kolor nadwozia	czarny
Rok produkcji	2007
Serwisowany	TAK
Inne	FAKTURA VAT!
Cena brutto	71 900 zł

Wyposażenie

4/5 zagłówki; Gniazdo 12V w bagażniku; Funkcja oświetlania drogi do domu; Fotele przednie z regulacją lędźwiową; Kierownica i drążek biegów skórzane; Immobilizer; Klimatyzacja automatyczna; Komputer pokładowy; Kierownica ze sterowaniem radia; Lampki do czytania - przód/tył; Listwy boczne w kolorze nadwozia; Lusterka boczne ogrzewane; Felgi alu. 16 ERINUS z ogumieniem 215/65; Filtr przeciwpyłkowy; Elektryczna regulacja położenia świateł przednich; AQS - Syst. poprawy jakości powietrza; Airbag 6 sztuk; DSTC - System dynamicznej kontroli trakcji; Czujnik deszczu; ABS; Dojazdowe koło zapasowe; Dywaniki - wykładzina; EBA -układ wspomagania nagłego hamowania; EBD-elektryczny rozdział sił hamowania; El. podnoszenie szyb, przód i tył; El. składane lust. zewn. z ośw. podłoża; Lusterka boczne regulowane elektrycznie; Mech. regulacja położenia kierownicy; Tempomat; Sygnalizacja nie zapiętych pasów bezp.; Tapicerka skórzana SELECT; WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa; Trzecie światło stop; Tylne oparcie składane, dzielone; Światła przeciwmgielne; Wspomaganie układu kierowniczego; Zamek centralny; SIPS-ochrona w przyp. zderzenia bocznego; Spryskiwacze lamp przednich; Siedzenia przednie z regulacją wysokości; Ogrzewanie przednich foteli; Napinacze pasów bezpieczeństwa; Osłona przestrzeni bagażowej; Podświetlany schowek na rękawiczki; Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych; Przyciemniające się lusterko wsteczne; Radio CD Volvo HU 650 RDS; Relingi dachowe; Przedni podłokietnik; Termometr zewnętrzny; Lakier metalik; Automatyczna skrzynia biegów Geartronic; Czujniki

odległości przy parkowaniu - tył; Dach szklany odsuwany elektrycznie;

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/V43/12054



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/V43/12054



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/V43/12054



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/V43/12054



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/V43/12054



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10

Dokumentacja fotograficzna do rekordu nr DCO/V43/12054



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12