

Nr zlecenia DEKRA: PEK(L)/WAR/37637/10/12/08
 Nr zlecenia/szkody: GA4598K(33/0088/10)/7/04073/10
 Data zlecenia: 08-12-2010

DEKRA Polska - Centrala
 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A
 tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Zleceniodawca:
 Mariusz Milewicz
 Pekao Leasing
 ul.Puławska 182
 02-670 Warszawa

Rzeczoznawca: Bogdan Boguszewski

Kosztorys naprawy pojazdu

Dane pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	FORD, Silverado , LT				PIC
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/wiejsc
z zapłonem iskrowym	5328	320/235	automatyczna	1 685 (odczytany)	3/6
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	
GA4598K	2GCEC290691130118	01-01-2009/2009		szary/2-warstwowy metalizowany	

Dane ogólne

Stawki godzinowe (netto)

Prace					
mechaniczne [zł]	blacharskie [zł]	lakiernicze [zł]	dodatkowe [zł]	elektryczne [zł]	tapicerskie [zł]
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Baza danych: EurotaxGlass's / AZT

Indeks na części zamienne: 100 %
 Indeks na mat. lak.: 100 %

Koszty naprawy

Koszty dodatkowe

Nazwa operacji/kosztu	Czas [rbg]	Materiał [zł]	Razem [zł]
Kolumna kierownicy	5	4 000,00	4 500,00

Kalkulacja końcowa

Rodzaj kosztów	Czas [rbg]	Koszt [zł]	Normalia [zł]	Razem [zł]
Koszt dodatkowy	5	500,00	4 000,00	4 500,00
Koszt naprawy (netto)				4 500,00
VAT (22%)				990,00
Koszt naprawy (brutto)				5 490,00

Opis uszkodzeń

Nazwa elementu	Nr katalogowy	Rodzaj oper.	Opis uszkodzeń
Kolumna kierownicy		KD	pęknięcie/uszkodzona
Pokrywa silnika			wgniecenie, punktowe

Uwagi odnośnie przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych

Nazwa elementu	Nr katalogowy	gr. pow. lak. [um]	Opis uszkodzeń
Błotnik VR		140 -pow 500	

WY - wymiana, NA - naprawa, TS - naprawa (uszk. średnie), TM - naprawa (uszk.mocne), SP - sprawdzenie, R - regulacja, P - pomiar, KD - dodatkowe koszty, W - wyważenie, RZ - wy-/zamontowanie, NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwaga:

EurotaxGlass's nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części zamiennych na podstawie zamieszczonych w programie numerów producenta.